Edificio B - Nuovo portico - Piano terra - Scala 1:50



Edificio B - Nuovo portico - Copertura - Scala 1:50



Edificio B - Nuovo portico - Sbalzi in c.a. tipo 1 e tipo 2 - Scala 1:10

Sbalzo in c.a. tipo 1



Sbalzo in c.a. tipo 2



N.B.: La geometria dello sbalzo tipo 1 può variare. Esso deve essere realizzato a filo e dello stesso spessore dell'aggetto esistente di copertura dell'edificio B, in modo da renderlo la prosecuzione di quest'ultimo.

N.B.: Il posizionamento ed i dettagli esecutivi delle forometrie sono riportate nelle tavole architettoniche

Edificio B - Nuovo portico - Telaio tipo - Scala 1:20



Edificio B - Nuovo portico - Particolari costruttivi - Scala 1:5

Particolare tipo collegamento di base colonne



Particolare tipo nodo trave-colonna



Collegamento RHS150x50x5-Pilastro esistente



Collegamento RHS120x50x5-IPE240



Edificio B - Nuovo portico - Particolare tipo solaio di copertura - Scala 1:5



Collegamento RHS150x50x5-fondazione

Pianta



Sez. A-A



PROFILO TIPO 1: UPN160 L=6332 - Scala 1:10



PROFILO TIPO 2: UPN160 L=4041 - Scala 1:10



PROFILO TIPO 5 e 5': RHS150x50x5 L=variabile - Scala 1:10



PROFILO TIPO 6: RHS120x50x5 L=1038 - Scala 1:10



PROFILO TIPO 3: UPN160 L=4285 - Scala 1:10



PROFILO TIPO 4: HEB160 L=2935 - Scala 1:10



PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	DIM. MAX AGGREGATO	COPRIFERRO
Fondazioni, travi, pilastri, colonne, setti, solai	C28/35	XC2	S4	mm 20	mm 25
ACCIAI PER C.A.	B450C	ACCIAI DA CARPENTERIA			S275
INGHISAGGI tipo Wurth WIT-PE 500	classe C2	Protezione corrosione (Cl. corrosività ambiente C2)			zincatura
Unioni saldate:	da realizzare a c.p. salvo diversamente indicato	Unioni bullonate: ad alta resistenza			Cl. 8.8

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Le quote dovranno essere verificate e stabilite in opera **d'intesa con la D.L.**

Esecuzione dei getti per c.a. secondo UNI EN 13670-1:2001
Tutti i getti vanno accuratamente vibrati: per favorire la penetrazione nei casseri **utilizzare un vibratore ad ago Ø60 mm fino ad affioramento della boiacca.**

La maturazione umida delle superfici non casserate dev'essere garantita mediante frequente bagnatura del getto nella fase di presa.
Durante i getti mettere in atto le cautele necessarie ad evitare la segregazione; In particolare evitare di eseguire getti da altezze elevate.
In ogni fase di getto deve essere raccolta adeguata campionatura secondo le indicazioni della D.L.

- Disposizione armatura in travi,cordoli e pilastri

Se non diversamente indicato l'armatura di travi, cordoli e pilastri dev'essere disposta come illustrato garantendo la lunghezza d'ancoraggio. La prima staffa dev'essere **collocata a non più di 5 cm dalla sezione a** filo dell'elemento concorrente nel nodo.

- Sovrapposizione delle armature metalliche:

Barre singole: $l_0 = \alpha_6 \cdot l_b \geq l_{0,min}$

Rete elettrosaldata: $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,net} \geq l_{0,min}$

Ø	$l_{0,min}$
8	160 mm
10	160 mm
12	192 mm
14	224 mm
16	256 mm
18	288 mm
20	320 mm
24	384 mm

- Piegatura barre di armatura

Diametro minimo del mandrino secondo EC2 -sez.8

Ø Barra < 16 mm $d_m = 4Ø$
Ø Barra > 16 mm $d_m = 7Ø$

- Piegatura staffe

- Assemblaggio dei bulloni

Dado esagonale
Rondella piana
Prigionero
Vite
Assemblato

COMUNE DI TERNI
PROVINCIA DI TERNI

Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEu

ADEGUAMENTO SISMICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO "LE GRAZIE" EDIFICI B-C
VIA DEI CICLAMINI 1 - TERNI
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Proprietà: Comune di Terni
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi

progetto - edificio B
NUOVO PORTICO IN ACCIAIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CITTÀ FUTURA
via S.Chiara, 9 - 55100 Lucca
tel. 0583/490920 - fax 490921
e-mail: posta@cittafutura.com

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Alfredo Alunni Macerini
Progetto architettonico: arch. Cristiana Brindisi
ing. Nubia Salani
ing. Alessio Bellucci
arch. Elena Carnaroli
Strutture: ing. Andrea Alunni Macerini
ing. Marco Andreoni
Impianti: ing. Alfredo Alunni Macerini
Impianti meccanici: ing. Gian Piero Calisi
Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: dott. per. ind. Davide Possamai
Prevenzione Incendi - Energetica: ing. Chiara Calisi
Coordinamento Sicurezza: ing. Paolo Amadio
Rilievi: geom. Alfredo Antonelli
Geologia: dott.ssa Roberta Giorgi
dott. Paolo Bartoccini

EMISSIONE	01/09/2022
REVISIONE	
scala	Varie
TAVOLA:	S10
Produzione:	ing. Marco Andreoni
Verifica:	ing. Giuliano Dalle Mura
Approvazione:	ing. Alfredo Alunni Macerini

Licenze Autocad: n° 3 - 343-03734459 - n° 1- 343-59424926

A758501 TAV.501-502-503-504-505-506-507-508-509-510 PROG.Edificio B