

# REGOLAMENTO EDILIZIO


## Allegato 4

Manuale del Recupero e Piano del Colore del Centro Storico di Terni

Approvato con D.C.C. n. 176 del 10.06.1996

## Comune di Terni

# VARIANTE AL P.R.G. PER IL CENTRO STORICO



GRUPPO DI LAVORO PROG.

Arch. Aldo Tarquini

Geom: Luciano Spinelli

Arch. Moreno Clavattini Arch. Gianfranco Grosso

Geom. Alberto Diomedi

Geom. Antonella Boncle

INDAGINI:

Coop. Arch.

Arch. Gianfra

Des.

Reberto Astolfi (colore) Gianfranco Grosso

Alpha (Indagini storiche)

Giuseppe di Giuli (arredo ur.)

Basi grafiche fornite dal servizio di cartografia numerica del Comune di Terni Elaborazione mappe: Geomm. Stefano Monaldi, Fablo Pontremolesi, Sergio Scala, Paolo Dominici

ELABORATO

ALLEGATO ALLE N.T.A

Coll.

TITOLO

"MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE PER IL CENTRO STORICO DI TERNI" adattato al sensi dell'art. 88 bis del vigente R.E.C.

DATA: APRILE 1996

SCALA:

File

VERSIONE ADOTTATA: D.C. w 32 Dec 27.01.97

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE Approvato con D.C.C. n. 176 del 10.06.1996

#### NORME PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEGLI EDIFICI PRIVATI

#### ARTICOLATO

ART. 1 - Finalità delle norme e ambito di applicazione	Pag. 2
ART. 2 - Elementi della normativa	Pag. 2
ART. 3 - Contenuto e presentazione dei progetti	Pag. 2
ART. 4 - Abaco dei componenti edilizi e dell'arredo urbano	Pag. 3
ART. 5 - Fondazioni	Pag. 5
ART. 6 - Strutture verticali	Pag. 5
ART. 7 - Strutture orizzontali	Pag. 5
ART. 8 - Balconi	Pag. 6
ART. 9 - Scale	Pag. 7
ART.10 - Coperture - Sottotetti Gronde	Pag. 7
ART.11 - Aperture nei prospetti	Pag. 9
ART.12 - Paramenti murari	Pag. 10
ART.13 - Rilievi architettonici	Pag. 11
ART.14 - Coloriture	Pag. 12
ART.15 - Infissi	Pag. 14
ART.16 - Elementi in ferro	Pag. 15
ART.17 - Insegne - targhe	Pag. 15
ART.18 - Tende	Pag. 17
ART.19 - Reti di servizio in facciate	Pag. 17
ART.20 - Arredi stradali	Pag. 18
ART.21 - Pavimentazioni esterne	Pag. 18
ART.22 - Superfetazioni	Pag. 18

#### ALLEGATI

- 1 SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
- 2 MODELLO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI SULL'EDIFICIO

#### Art. 1 Finalità delle norme e ambito di applicazione

Le presenti norme riguardano le modalità esecutive degli interventi di recupero da eseguire sui vari componenti dell'edilizia storica, ivi comprese le coloriture delle facciate e dei relativi elementi accessori.

Esse costituiscono pertanto una specifica sezione del Regolamento Edilizio Comunale riguardante il centro storico della città di Terni, come perimetrato alla Tav. 2.0 allegata.

#### Art. 2 Elementi della normativa

Ferme restando le categorie d'intervento ammesse dagli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, le opere da compiere sui vari componenti dell'organismo edilizio dovranno essere informate al rispetto della presente sezione del regolamento edilizio, che risulta composta:

A - dal presente articolato e dalle allegate schede delle soluzioni conformi;

B - dalle tavolozze di progetto (elenco dei colori ammessi per le coloriture delle facciate e dei relati-

vi componenti accessori - infissi, grate ecc.), nonché dalle seguenti tavole grafiche:

- TAV. 2.1 PIANO DEL COLORE QUARTIERE DUOMO MAPPA DEI COLORI CONSIGLIATI SCALA 1:500
- TAV. 2.2 PIANO DEL COLORE QUARTIERE CLAI MAPPA DEI COLORI CONSIGLIATI SCALA 1:500
- TAV. 2.3 PIANO DEL COLORE QUARTIERE DUOMO COLORITURE DEI PROSPETTI - VIA AMINALE 1:200
- TAV. 2.4 PIANO DEL COLORE QUARTIERE DUOMO COLORITURE DEI PROSPETTI - VIA DELL'ARRINGO SCALA 1:200
- TAV. 2.5 PIANO DEL COLORE QUARTIERE DUOMO COLORITURE DEI PROSPETTI VIA DEL TEATRO ROMANO - SCALA 1:200
- TAV. 2.6 PIANO DEL COLORE QUARTIERE DUOMO COLORITURE DEI PROSPETTI - VIA XI FEBBRAIO, VIA VESCOVADO, VIA 3 COLONNE SCALA 1:200

#### Art. 3 - Contenuto e presentazione dei progetti

I progetti dell'intervento di recupero dovranno essere corredati dai seguenti elaborati:

- documentazione fotografica a colori dello stato di consistenza della struttura e dei particolari che caratterizzano <u>interni ed esterni</u> (formato minimo 9x13 - Gli esterni dovranno comprendere anche gli interi edifici confinanti sui due lati);
- rilievo (piante e sezioni) dei vari piani, cantine e coperture comprese, in scala massima 1:100 (consigliato 1:50). Sul rilievo dovranno essere indicate le tecnologie costruttive di tutti gli elementi strutturali.
- rilievo delle facciate in scala 1:50 con indicazione dei materiali di finitura e degli elementi di arredo (con eventuali foto di dettagli e componenti singolari);

Le cornici saranno accuratamente rappresentate e quotate nelle geometrie della sezione (scala 1:5/1:2) nella tecnologia costruttiva, nel trattamento di colore;

- tavole di progetto 1:100 (consigliato 1:50) e particolari in scala 1:20 o in scala idonea per individuare le specifiche caratteristiche dell'intervento previsto);
- relazione particolareggiata delle scelte progettuali e delle loro motivazioni generali e particolari;
  - 6) scheda delle scelte tecnologiche e formali (vedi allegato modello A)

Il progetto dovrà altresì prevedere:

- a) il trattamento del parametro esterno, in termini di caratteristiche esecutive, trattamento superficiale e coloriture (tinte e tecnologia);
- b) tipo, materiale e trattamento di rifinitura degli infissi e dei serramenti che si vogliono adottare;
  - c) le eventuali manomissioni dell'arredo urbano che l'intervento comporta;
- d) l'allestimento del cantiere, l'accatastamento e il trasporto dei materiali edilizi nel caso di lavori di rilevante entità al fine di non pregiudicare l'esercizio delle servitù attuate dal Piano e la specializzazione di percorsi prevista, anche in ordine ai problemi della manutenzione delle sedi stradali e alla salvaguardia degli spazi pubblici e privati.

La documentazione sopraelencata potrà essere in parte ridotta nei casi di interventi parziali, ma dovrà comunque permettere una esauriente lettura dei componenti su cui si interviene, con riguardo anche all'insieme urbano cui l'edificio appartiene.

#### Art. 4 - Abaco dei componenti edilizi e dell'arredo urbano

La presente sezione del R.E.C., riferisce le sue prescrizioni e le sue soluzioni conformi ad un abaco dei componenti dell'edificio e della scena urbana, quale di seguito si espone.

COMPONENTE	TIPOLOGIA
1 Fondazioni	4.1 4.2
2 Strutture verticali	2.1 Murature
2.6.	2.2 Pilastri colonne
3 Strutture orizzontali	3.1 Volte in pietra/Mattoni
3.2	Volte camera a canne
3,3	Solai in legno
3.4	Solai in ferro
3.5	Solai in c.a
3.6	Balconi
4 Scale	
5 Coperture	<ol><li>5.1 Strutt. Lignea</li></ol>
5.2	Capriate
5.3	Tettoie, logge, altane
5.4	Comignoli
6 Gronde	
7 Aperture in facciate	<ol> <li>7.1 Accessi a terra</li> </ol>
	7.2 Finestre
8 Paramento facciate	8.1 Intonaco
8.2	Pietra
8.3	Mattoni
9 Rilievi architettonici	9.1 Pietra
WWW. C	9.2 Stucco-mattoni
10 Coloriture delle facciate	
11 Infissi esterni	11.1 Porte-Portoni
11.2	Finestre
11.3	Oscuramenti
12 Elementi in ferro	12.1 Cancellate
12.2	Grate
12.3	Ringhiere
13 Infissi interni	14
14 Impianti interni	
15 Insegne	
16 Tende	16.1 Su locali commerciali
151/51/00/00	16.2 Su finestre o balconi
17 Reti dei servizi in facciata	17.1 Gas metano
17.2	Elettricità bassa tensione e
Pubblica illuminazione	Dest Validation of Dispersion of Destal Company of Comp
18 Arredi stradali	
19 Pavimentazione	

A ciascuna tipologia di componente, potranno corrispondere una o più soluzioni conformi. Un solaio in legno (componente 3.3), infatti, potrà essere consolidato in vari modi, come ad esempio:

- con collegamento ai muri perimetrali tramite tiranti metallici e irrigidimento con soletta in

c.a. (scheda 3.3.1);

oppure con rinforzo delle travi principali con profili metallici all'intradosso scheda 3.3.5).
 L'elenco completo delle soluzioni conformi è riportato nella sezione "schede soluzioni conformi" allegate alle presenti norme).

Nel seguito pertanto le norme faranno riferimento alla codifica sopraesposta, e a fianco del testo saranno riportati i codici di riferimento delle relative soluzioni conformi.

#### Art. 5 Fondazioni (comp. 1)

Di norma le fondazioni non saranno interessate da lavori. Ove per esigenze statiche, fosse necessario migliorame l'efficienza si adotteranno soluzioni che non alterino, nascondano o distruggano le tecnologie originarie. Non sono di norma consentiti interventi di scavo del sottosuolo al di sotto dell'attuale livello per ottenere vani di servizio. Ove imprescindibili esigenze legate alla funzionalità dell'edificio, da motivare con riferimento a disposizione di legge che impongano tali operazioni, lo scavo sarà preceduto da saggi eseguiti sotto il controllo di personale tecnico del Comune e, ove del caso dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Umbria.

$$(1.1.1)$$
 -  $(1.1.2)$  -  $(1.1.3)$  -  $(1.1.4)$ .

#### Art. 6 Strutture verticali (comp. 2)

Le murature portanti saranno in ogni caso conservate e, se del caso, consolidate e/o integrate.

L'opportunità di procedere al consolidamento o all'integrazione sarà valutata in sede di progetto esecutivo sulla base di una complessiva analisi dell'organismo statico, ma si tenderà come principio generale a ridurre gli interventi sulle strutture verticali, e a migliorare invece la solidarietà tra piani orizzontali e verticali, e la rigidezza dei primi.

Ove peraltro sia indispensabile intervenire anche sulle strutture verticali, si avrà cura di adottare soluzioni non distruttive e che non compromettano pesantemente la integrità tecnologica ma anche formale dei setti.

$$(2.1.1)$$
 -  $(2.1.2)$  -  $(2.1.3)$  -  $(2.1.4)$  -  $(2.1.5)$  -  $(2.1.6)$  -  $(2.1.7)$  -  $(2.1.8)$ .

#### Art. 7 Strutture orizzontali (comp. 3)

Non è ammesso modificare le quote dei solai ad eccezione di quanto previsto al successivo Art.10.

Volte in laterizio o pietra.

Le volte, di qualsiasi tecnologia e forma non potranno essere demolite bensì consolidate con tecnologie che permettano la conservazione integrale delle geometrie delle quote d'entradosso delle tecnologie esistenti.

Ove la volta presenti lacune o sia crollata dovrà essere ricostruita con tecnologie analoghe a quelle preesistenti. Le volte saranno conservate con il loro apparato decorativo e l'intero intradosso.

Non sarà ammessa la decorticazione dell'intradosso, anche nel caso di apparecchi murari di fattura regolare di laterizio o pietra.

(3.1.1) - (3.1.2) - (3.1.3)

3.2 Volte in camere e canne.

Nel caso di volte in camere e canne si procederà al consolidamento all'estradosso con vetroresina, sospendendo, ove necessario, le cantine in legno a strutture in acciaio o legno. Nel caso di crollo totale delle suddette volte, esse potranno essere ricostruite anche con l'utilizzo di tecnologie a base di gesso.

(3.2.1)

3.3 Solai in legno.

I solai in legno saranno, di norma, consolidati e sottoposti ad interventi di riduzione del degrado o di protezione.

Le parti degradate saranno rinnovate con gli stessi materiali e le stesse modalità di messa in opera.

Anche nel caso di perdita di parti notevoli del solaio esso sarà ripristinato con le stesse tecnologie tradizionali. Le tecniche di consolidamento, protezione e riduzione del degrado garantiranno la conservazione dei caratteri formali e costitutivi degli elementi.

$$(3.3.1) - (3.3.2) - (3.3.3) - (3.3.4) - (3.3.5) - (3.3.6) - (3.3.7) - (3.3.8)$$

3.4 Solai in ferro.

Sono frequenti, nell'edilizia riqualificata dalla fine dell'800 al 1945, solai in profili d'acciaio N.P. e voltine in laterizio, poi soppiantate da semplici tavelloni.

I primi dovranno essere consolidati dall'estradosso, evitando la decorticazione dell'intradosso. (voltine in laterizio).

Per i secondi sarà ammesso sia il consolidamento sia la sostituzione con solai in legno, secondo tradizione o in subordine con solai in cls/laterizio o ferro.

$$(3.4.1) - (3.4.2) - (3.4.3) - (3.4.4) - (3.5.1)$$

#### Art. 8 - Balconi (comp. 3.6)

Il manuale non ammette, di norma, balconi da realizzare ex novo; fornisce invece prescrizioni per il recupero, o la demolizione di quelli esistenti.

Sono ammessi peraltro balconi nei retri degli edifici in occasione di ridefinizioni complessive di tali prospetti, ora caratterizzati spesso da superfetazioni e da balconi incongruenti per forma e dimensioni.

(Prescrizioni specifiche per singolo edificio potranno essere attribuite tramite gli strumenti urbanistici comunali, generali o attuativi).

Potranno essere ammessi i seguenti interventi:

DEMOLIZIONE. Riguarda balconi fortemente incongruenti rispetto ai prospetti dell'edificio, o perché questi sono di particolare valore o perché il balcone si caratterizza per dimensioni eccessive, per tecnologie improprie, per parapetti o ringhiere di forma gratuite e dissonanti.

La demolizione può essere prescritta nel caso di intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, o restauro conservativo.

RIDUZIONE. Riguarda balconi la cui maggiore incongruità consiste in un eccesso di dimensione. L'intervento prevede la limitazione dello sviluppo del balcone a ml. 1.80 circa (e comunque almeno pari alla larghezza delle aperture esistenti aumentate degli eventuali risvolti di persiane e sportelli).

SOSTITUZIONE RINGHIERE O PARAPETTI. Le ringhiere e i parapetti dissonanti o incongrui rispetto alle strutture del balcone saranno sostituiti con nuove ringhiere realizzate, di

norma, con ferro pieno a sezione quadra, rettangolare o a "mezza mandorla", e disegno a semplici dritti (vedi successivo articolo sugli elementi in ferro).

In mancanza di specifiche prescrizioni da parte degli strumenti urbanistici, esse potranno essere indicate dalla commissione edilizia o dai competenti uffici comunali.

(3.6.1) - (3.6.2) - (3.6.3) - (3.6.4).

#### Art. 9 Scale (comp. 4)

La posizione delle scale rappresenta talvolta un importante elemento per la lettura tipologica dell'edificio.

Le presenti norme ne impongono pertanto di norma la conservazione.

Potranno essere ammessi i seguenti interventi.

(prescrizioni specifiche per singolo edificio potranno essere attribuite tramite gli strumenti urbanistici comunali, generali o attuativi):

#### VINCOLO POSIZIONE

La scala deve essere conservata nella posizione attuale, anche nel caso di completo rifacimento.

#### MODIFICA POSIZIONE

La scala può essere spostata dalla attuale posizione solo nei casi di gravi incongruenze distributive da dimostrare.

La nuova posizione garantirà la migliore distribuzione dell'edificio ma eviterà ogni alterazione sui prospetti e sulla sagoma dell'edificio.

#### Art. 10 Coperture - Sottotetti Gronde (comp. 5-6)

Le gronde degli edifici privi di cornicione, saranno di norma eseguite secondo tradizione, con vergoli di legno posti ad interasse max 30 cm. e "pianelle" in cotto di recupero. Avranno uno sporto max di 50 cm. sul lato frontale e cm. 30 sul fianco (trasana). Nel caso di presenza di cornicioni, si prescrive la loro conservazione, o restauro, o integrazione delle lacune eventualmente presenti.

Le coperture manterranno, di norma, i caratteri tradizionali, sia per quanto attiene al manto che agli sporti di gronda, frontali e laterali (vedi più oltre le specifiche prescrizioni). Per quanto attiene alla forma dei tetti, si prescrive la conservazione delle attuali disposizioni e quote delle falde. Dovranno inoltre essere ripristinati tutti quegli elementi decorativi preesistenti (beccatelli, cornici, ecc.) adottati nella pratica edilizia tradizionale.

La struttura in legno delle coperture, ove risulti precaria e fatiscente, potrà essere sostituita con struttura di altro genere, che mantenga però all'esterno le caratteristiche della struttura e dei materiali originari. La pendenza delle falde non supererà il 35%. E' ammessa la creazione di lucernai a raso della falda del tetto per provate esigenze igieniche di dimensioni massime cm. 100x150 circa. E' altresì consentito la realizzazione a tetto di finestrature verticali "abbaini" con le dimensioni massime in pianta pari a cm. 150 ed un'altezza massima in alzato sul fronte di cm. 75 (vedi scheda soluzioni conformi 5.5.2), con pendenza delle falde di copertura massimo del 35%, purchè con caratteristiche formali e materiali conformi all'edificio.

E' consentito realizzare coperture piani a terrazza su edifici originariamente provvisti di tetto a falde purché con parapetto o ringhiera posta a filo della muratura d'ambito e con le prescrizioni e limtazioni contenute nella scheda 5.5.1, le volumetrie generali derivate dell'edificio dovranno essere conformi a quanto prescritto nel vigente R.E..

Ad eccezione degli edifici per i quali l'eventuale piano urbanistico prescriva la categoria "Restauro e Risanamento" Conservativo riconoscendone l'elevato valore storico" sarà ammessa l'utilizzazione dei sottotetti. In questi casi, il soffitto dell'ultimo piano abitato potrà essere abbassato tanto da aumentare le altezze utili del sottotetto a condizione:

- che l'altezza utile dell'ultimo piano non sia inferiore a ml. 2,70;
- che il nuovo solaio non intercetti la luce dalle aperture esistenti;
- che il solaio da sostituire non abbia caratteri di pregio o valore storico-documentario (cassettonati, volte, ecc.) e semprechè l'ambiente sottostante non abbia trattamenti parietali, decorazioni, o rilievi architettonici riferiti alle originarie dimensioni;
- che il sottotetto sia destinabile a locali di abitazioni per i quali si prescrivono le seguenti dimensioni minime:
  - Volume Min. 20 mc.
  - h minima = 1,60 ml.
  - h Media 2,50 ml.

Potranno essere ammessi i seguenti interventi (prescrizioni specifiche per singolo edificio potranno essere attribuite tramite gli strumenti urbanistici comunali generali o attuativi).

MODIFICA GRONDA. La prescrizione è riservata ai casi di gronda non congruente per forma, dimensioni e materiali. In caso di rifacimento di tetto essa dovrà essere modificata seguendo le soluzioni conformi indicate nelle presenti norme.

RIFACIMENTO MANTO. Dovrà adottarsi manto di copertura in tegole e coppi di recupero o/e in caso di necessità utilizzare per il sottocoppo o per la tegola alla romana elementi laterizi nuovi anticati.

RIPRISTINO FLUVIALI. La prescrizione riguarda i casi di elementi non congruenti (canali in polimeri-anche in lamiera ma a sezione quadrata). Essi dovranno essere sostituiti adottando soluzioni conformi ove si intervenga su tetto o facciate con manutenzione straordinaria.

I canali di gronda ed i pluviali saranno realizzati in lamiera zincata verniciata o in rame. Sono vietati materiali diversi (plastica o altro).

I canali di gronda saranno di forma semicircolare, e saranno ancorati alla gronda con ferri a cicogna.

I pluviali saranno a sezione circolare (80-100 mm.) e potranno essere realizzati per i primi 2 m. da terra da tubi di ghisa o acciaio di maggiore spessore. Non si disporranno canali, scossaline e altri dispositivi sui fronti laterali (trasane).

RIPRISTINO COMIGNOLI. Le terminazioni superiori delle canne fumarie, dei condotti di ventilazione e simili, pur realizzati in materiali diversi (metallo, eternit, plastiche, ecc.) saranno rivestite in muratura di laterizio secondo tradizione.

Non sono ammessi dispositivi mobili. (6.0.1) - (6.0.2) - (6.0.3) -(5.1.1) - (5.1.2) - (5.2.1) - (5.2.3) - (5.4.1)

#### Art. 11 Aperture nei prospetti

E' prescritta, di norma, la conservazione delle aperture esistenti (porte e finestre) nei prospetti degli edifici all'interno del perimetro di applicazione delle presenti norme.

Sono previste le seguenti opzioni normative.

RIPRISTINO ACCESSO A TERRA.

COMUNE	3 di
TERNI	


#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI

COMP. COPERTURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. APERTURE A TETTO	COPERTURA A TERRAZZO	5.5.1	

### TIPO (A) COPERTURA A TERRAZZO

#### PARAPETTO IN MURATURA



#### PARAPETTO CON RINGHIERA METALLICA





A-INTERVENTO	RACCOMANDATO

B-INTERVENTO PER	CASI ESTREMI
------------------	--------------

C-INTERVENTO	DETTA	SPECIALIZ.
CHATTER ATTAIN	PART TOP	OF EXCEPTION

COMUNE di TERNI

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI


COMP.
COPERTURE

TIP.
APERTURE A TETTO

OPERAZIONE:

REALIZZAZIONE DI FINESTRATURE A TETTO-ABBAINI

5.5.2



A-INTERVENTO RACCOMANDATO	D-ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B-INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E-IDA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT.	
C-INTERVENTO DITTA SPECIALIZ.		

Riguarda accessi pedonali o carrabili dalla strada realizzati più o meno recentemente, con modalità, tecnologie e dimensioni incongruenti con il partito complessivo della facciata.

L'intervento tenderà a ripristinare uno stato dei luoghi compatibile con l'esistente. Il criterio generale sarà quello di riutilizzare al meglio le aperture antiche anche tramite riapertura (con relative cornici, architravi, ecc.), o quello di regolarizzare geometricamente soluzioni contraddittorie.

#### POSSIBILE MODIFICA ACCESSO A TERRA.

Riguarda situazioni nelle quali può essere ammessa una modifica dell'assetto attuale, anche tramite l'apertura di nuovi vani. Si dovranno riutilizzare, laddove esistenti, le aperture originali.

#### RIPRISTINO FINESTRE.

Valgono gli stessi criteri indicati per quanto attiene il ripristino degli accessi a terra.

#### POSSIBILITA' DI MODIFICA DELLE FINESTRE.

In taluni casi sulla base di una valutazione complessiva della composizione dei progetti potrà ammettersi la possibilità di modificare le aperture o aprirne di nuove.

E' ammessa la riapertura di vani esistenti alle seguenti condizioni:

- che sia documentata con accuratezza (fotografie, saggi, rilievi, grafici, ecc.) l'esistenza dell'antica apertura;
- che la nuova apertura non alteri il partito architettonico del prospetto qualora le modificazioni successive abbiano raggiunto compiutezza compositiva o siano comunque caratterizzate da chiare regole ordinatrici (simmetrie, regolarità delle aperture ecc.).

In dipendenza del cambiamento in residenza (o servizi) delle destinazioni d'uso di vani precedentemente adibiti ad altre funzioni (es. cantine o soffitte) o nel caso di nuove superfici utili, ove consentite può essere ammessa la realizzazione di nuove aperture alle seguenti condizioni:

- che siano inserite nel partito architettonico del prospetto rispettando eventuali regolarità di posizione, di forma e dimensione;
- nel caso in cui non esistono i vincoli di cui al punto precedente, che le finestre abbiano uno sviluppo verticale e che la proposizione tra altezza e larghezza sia nel rapporto 1:0.7 con un massimo di ml. 1.50 per l'altezza.

(in nessun caso sono ammesse finestre a nastro o comunque a sviluppo orizzontale).

 l'apertura di nuove bucature ove ammesso delle eventuali prescrizioni per edificio (specialmente nella ridefinizione dei retri) dovrà avvenire in ogni caso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Per le bucature in pietra faccia-vista

Le spalle vanno realizzate con lo stesso tipo di paramento murario, leggermente differenziato per tessitura e trattamento superficiale degli elementi lapidei o laterizi; le architravature saranno in legno, in laterizio o in pietra di spessore adeguato, riferito alle situazioni ricorrenti in altre aperture dello stesso edificio.

#### 2 Per le bucature in facciate intonacate

Le spalle e le architravature vanno intonacate; le soglie vanno realizzate in pietra non lucidata e di spessore adeguato con riferimento alle altre aperture del prospetto.

In nessun caso aperture esistenti o da realizzare potranno essere riquadrate o incomiciate con lastre di travertino o di altro materiale ove non richiesto dalle necessità di omogeneità con il rimanente paramento.

(7.1.1) - (7.1.2)

#### Art. 12 Paramenti murari (comp. 8)

Le presenti norme, in funzione della valutazione delle caratteristiche degli edifici e della lettura delle trasformazioni tipologiche delle costruzioni, prescrive, di norma il trattamento ad intonaco. Il trattamento ad intonaco rasosasso o tramite stilatura potrà essere ammesso in particolari casi di edifici medioevali con paramento in pietra a vista e tramite attenta valutazione filologica dell'edificio.

I nuovi intonaci saranno eseguiti in malta di calce e sabbia e rifiniti al "civile" (vedi scheda soluz, conforme). Sono ammessi intonaci in "premiscelato" a base di calce con inerte di sabbia di fiume lavata o calcare frantumato.

Sono ammessi i seguenti interventi:

CONSOLIDAMENTO INTEGRAZIONE INTONACO. In questi casi si ritiene che l'intonaco esistente sia congruente ma presenti parziali lacune o livello avanzato di degrado.

Alla sostituzione si dovrà preferire l'integrazione delle lacune, con malta omogenea alla esistente. Nelle integrazioni come nella eventuale sostituzione si terrà conto delle schede di soluzioni conformi. L'intonaco dovrà essere in ogni caso finito con tratto superficiale sottile, trattato "al civile".

L'intonaco consolidato o ricostruito dovrà poi essere tinteggiato secondo le norme della successiva sezione.

RIPRISTINO INTONACO. L'intonaco attuale risulta incongruo per tipo e modalità di applicazione oppure per disomogeneità di trattamento nelle stesse facciate. Il paramento sarà pertanto sostituito con un nuovo intonaco di malta di calce aerea.

L'intonaco consolidato o ricostruito dovrà poi essere tinteggiato secondo le norme della successiva sezione.

INTONACO RASOSASSO, E' un trattamento assai raro nel Centro Storico di Terni.

L'intonaco, di malta di calce sarà applicato a riempire le connessure tra gli elementi lapidei o laterizi.

L'intero paramento potrà essere "velato" con tinte di calce e terre naturali (vedi anche schede sulle coloriture).

STILATURA GIUNTI. Riguarda pochi edifici caratterizzati da elementi lapidei o laterizi decisamente regolari e apparecchiati con cura. Il riempimento delle connessure, effettuato con malta di calce, assumerà regolarità geometrica. La stilatura non sarà peraltro incassata rispetto al filo della muratura.

RIFACIMENTO TINTEGGIATURA. Riguarda edifici con intonaci efficienti e congruenti, ma privi di tinteggiatura o trattati con tinteggiature incongrue. Si adotteranno tecnologie tradizionali (vedi anche successivo campo apparato decorativo e colore tecnologia).

Sono in ogni caso vietati intonaci di cemento forte, intonaci plastici, come pure, trattamenti non legati alla tradizione: "graffiati", "cretonati", "bugnati", ecc..

(8.1.1) - (8.1.2)

#### Art. 13 -Rilievi architettonici (comp. 9)

I rilievi architettonici degli edifici (lesene, cornici, marcapiani ecc.) dovranno essere conservati e, ove del caso, consolidati o ripristinati. Il ripristino terrà conto delle tecnologie preesistenti e sarà riferito rigorosamente ai profili dei reperti ancora esistenti sull'edificio.

Potranno essere in pietra, in stucco o in laterizio.

In quest'ultimo caso (laterizio) saranno sempre coperti da intonaco e tinteggiati con i colori della pietra che sono chiamati a sostituire quale spesso è possibile accertare tramite reperti esistenti specie nei piani bassi dell'edificio.

Nel caso in cui siano in pietra, essi saranno puliti per eliminare patine e croste nere con metodi che possano garantire:

il non danneggiamento della pietra

- la conservazione delle qualità formali e cromatiche della pietra.

I rilievi saranno anche protetti dall'attacco di piante superiori. Ove necessario, il materiale costituente il rilievo potrà essere consolidato con tecniche sicure e reversibili.

Nei casi di edifici di modeste entità e privi di apparato decorativo, sarà ammessa la possibilità di inserimento di un apparato decorativo ex novo da realizzare con la tinteggiatura (con uso di ombreggiature) o con cornici di intonaco riportate.

(9.11) - (9.1.2) - (9.1.3) - (9.1.7)

#### Art. 14 - Coloriture (comp. 10)

Le presenti norme forniscono prescrizioni sia per le tecnologie che per la scelta delle tinte per la coloritura di tutti i componenti delle facciate degli edifici.

Per quanto attiene alle tecnologie sono ammesse le seguenti opzioni:

tinteggiatura a calce, data a fresco

tinteggiatura a base di calce su intonaco asciutto

 tinteggiatura su intonaco asciutto con tinte ai silicati di potassio con basso tenore di additivi.

Non sono ammesse tinte a base sintetica o tempere.

Per quanto attiene alla tinta da adottare le presenti norme adottano i seguenti strumenti:

- alla Tavola Ø, individuano le "Zone Cromatiche Omogenee" (Quartiere Duomo e Quartiere Clai) e per ciascuna prescrivono una tavolozza di riferimento: T1 - Duomo, T2 - Clai;
- per talune vie, indicano delle "sottotavolozze" più ristrette, ottenute sulla base di considerazioni storiche ed ambientali riferite ai diversi contesti ambientali:

T1/a - Via dell'Arringo

T2/b - Via Aminale

T3/e - Via 3 Colonne

T4/d - Via XI Febbraio

T5/e - Via del Teatro Romano

T6/f - Via del Vescovado

T2/a - Via dell'Ospedale

T2/b - Via degli Artieri, Via del Comune Vecchio, Piazza Clai.

- per le stesse vie, tramite grafici delle quinte stradali, suggeriscono, per ciascun edificio le tinte da adottare sia per la parete di fondo, che per le decorazioni, che infine per infissi ed elementi in ferro (TAVV. 1,2,3,4,5,6);
- mettono, infine a disposizione del progettista una serie di schede delle soluzioni conformi sia per la scelta delle tinte che per gli abbinamenti dei colori fondo decorazione - legni - ferri.

Per le scelte delle tinte, il progettista adotterà il seguente metodo:

CASO A - Edifici non ricompresi nelle vie di cui sopra.

Potrà attingere in completa libertà alla Tavolozza della "Zona Cromatica" in cui si trova l'edificio, ma tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- Nell'intervento di tinteggiatura deve essere preso in considerazione il rapporto tra la luminosità naturale e artificiale della tinta, al fine di equilibrare i due fattori facendo corrispondere, in generale, ad una scarsa luminosità naturale l'uso di tinte chiare e contrastanti e a una buona illuminazione naturale l'uso di tinte sature.
- 2) La presenza in una via o in un certo ambito di un edificio storico determina la scelta della gamma cromatica da seguire sia che l'edificio presenti in tutto o in parte la cromia originaria sia che abbia perduto l'intonaco, nel qual caso ci si deve rifare alle scale cromatiche prevalenti dell'epoca di riferimento e ad analisi stratigrafiche.
- Edifici contigui non possono avere lo stesso colore con uguale grado di saturazione.
- 4) L'estensione superficiale condiziona la scelta cromatica affinchè si realizzi un equilibrio tra dimensione e colore: ad una superficie poco estesa dovrebbe corrispondere una colorazione con elevato grado di saturazione.
- Per l'edificio d'angolo o prospiciente a uno slargo, anche se di notevoli dimensioni, è consigliabile una colorazione di media saturazione.
- 6) Un edificio unitario dal punto di vista architettonico, anche se appartenente a più proprietari, deve avere una coloritura del piano di fondo, degli elementi decorativi e degli oscuramenti omogenea.
- Gli infissi rispetto agli oscuramenti devono avere colore identico o di uno scarto inferiore o superiore.
- 8) Le facciate degli edifici dell'edilizia minore privi di particolari decorativi, qualora il progettista lo ritenga opportuno al fine di valorizzare l'aspetto architettonico e d'insieme, possono essere integrate da semplici cornici colorate ad imitazione del travertino su piano di fondo colorato o riportate ad intonaco.
- 9) Gli edifici che nel tempo hanno perduto le originarie caratteristiche architettoniche perché decorticati in parte o nella totalità, possono essere recuperati anche con l'introduzione di un piano terra in finto travertino listato e di due piano superiori dove gli elementi decorativi si staccano dal colore del piano di fondo.
- 10) Nel caso in cui spezzoni di materiale lapideo (stipiti di un portale, comici di finestre, cornicioni, ecc.) fossero presenti in facciata, la tonalità di questo funge da riferimento cromatico per tutte le decorazioni che devono essere trattate ad imitazione della pietra.
- Saranno permessi piccoli zoccoli protettivi sulle facciate in materiale lapideo; in questo caso il colore degli elementi decorativi, ove presenti, dovrà essere identico al materiale dello zoccolo.
- 12) Per ottenere l'omogeneità dell'apparato decorativo tra parti in pietra e parti ad imitazione, si consiglia una scialbatura costituita da grassello di calce e da polvere di marmo.

#### <u>CASO B</u> - Edifici dotati di indicazioni specifiche (Tavv. -6)

Il progettista potrà comportarsi come per il caso precedente, ma avrà a disposizione anche una soluzione pronta, che potrà adottare evitando dubbi interpretativi delle norme e assicurandosi (l'immediato accoglimento della proposta da parte della Commissione Edilizia.

Il progetto d'intervento comprenderà anche una documentazione fotografica riguardante un adeguato sviluppo delle quinte edilizie comprendente almeno l'edificio oggetto d'intervento, e i limitrofi sui due lati. Il progettista indicherà quale codice di colore intende utilizzare, e quali colori si rilevano negli edifici contermini.

Per quanto attiene alle coloriture degli elementi in ferro, si prescrive una apposita tavolozza a cui il progettista dovrà far riferimento.

Nel caso di gronde tradizionali i vergoli di legno saranno evidenziati di colore noce scuro, come pure l'eventuale tavolato, mentre le pianelle saranno del loro naturale colore.

I canali di gronda e i pluviali ove non di rame saranno colorati in sintonia con i colori del fondo e dell'apparato decorativo.

(10.0.1) - (10.0.2) - (10.0.3) -(10.0.4) -(10.0.5) - (10.0.6) -(10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4).

#### Art. 15 Infissi (comp. 11)

Gli infissi saranno realizzati in legno verniciato (vedi sez. COLORE) o, in subordine (comunque da motivare per eventuali preesistenze), trattato con mordente color noce opaco scuro.

Le finestre e le persiane saranno infisse direttamente al muro; non sono invece ammessi cassettoni "alla romana". Nel caso di cornici di pietra, si provvederà con opportuni ancoraggi puntiformi eseguiti con punte a rotazione. Non sono ammessi altri dispositivi di oscuramento al di fuori delle "persiane" e di scuretti interni all'infisso (nel caso di cornici di qualità da non toccare). Le porte di ingresso saranno di legno massello, con esclusione di vetrature o grate in ferro. Nelle porte ad arco saranno peraltro ammessi dei sopraluce forniti di grate.

Il disegno sarà improntato alla massima semplicità di linee e si riferirà ad esempi desunti dalla tradizione (ad esempio al tipo "alla mercantile").

Per una casistica nelle tipologie di infissi si veda il repertorio riportato nell'appendice della relazione.

Sono ammessi i seguenti interventi:

RIPRISTINO INFISSI A TERRA. Riguarda soprattutto i portoncini d'ingresso alle abitazioni e i portoni di accesso ai locali di servizio, di recente installazione, spesso in metallo (ferro o alluminio anodizzato).

In caso d'intervento si dovrà provvedere alla loro sostituzione.

#### RIPRISTINO INFISSI - FINESTRE.

Di recente si è affermato l'uso di alluminio anodizzato per le finestre e per le persiane.

Il loro uso è ammesso; ove già presenti il piano prescrive esplicitamente la loro sostituzione in caso d'intervento.

#### SOSTITUZIONE GRATE.

Molte aperture ai piani bassi degli edifici sono fornite di grata di sicurezza, anche di antica installazione. Spesso in epoca recente sono state peraltro montate grate incongrue, dissonanti, installate senza alcun criterio. In questi casi si dovrà procedere alla sostituzione dell'elemento esistente e alla adozione di una soluzione congrua.

#### Art. 16 Elementi in ferro (comp. 12)

Gli elementi in ferro di antica installazione presenti in facciata dovranno essere conservati e adeguatamente protetti al fine di ridurre la velocità di degrado. I nuovi eventuali elementi dovranno ispirarsi alla tradizione per quanto attiene ai profili e al disegno adottati. I nuovi elementi dovranno tener conto di quelli eventuali e già presenti nell'edificio.

#### Art. 17 - Insegne - Targhe (comp. 15)

L'installazione di insegne, bacheche, segnali deve essere autorizzato esplicitamente e deve rispondere alle indicazioni del presente manuale. Di norma l'insegna sarà apposta sul piano del prospetto. Sono vietate soluzioni oblique, a bandiera, e simili. Saranno realizzate in metallo, o legno dipinti e non saranno luminose ma illuminate con apposite lampade esterne (o interne, ma a bassa brillanza). Di norma saranno disposte all'interno dell'ambiente dell'apertura, adeguandosi alla sua forma, (vedi schede sol. Conforme 15.0.1).

#### POSIZIONE E DIMENSIONE.

- A) Targhe, iscrizioni ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati sugli edifici cui si riferiscono: se le attività pubblicizzate sono ubicati ai piani superiori primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa.
  - E' consentito, nei casi di cui trattasi, di apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza.
- B) In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare una altezza libera di porta pari a ml. 2.00 min. essa dovrà essere installata entro la apertura del vano porta e vetrina.
- C) Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di ml. 2.00, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa. Potrà avere h. max = 40 cm. spess. Max = 8 cm.; non potrà essere a cassettone né luminosa.
- D) Qualora per motivi di rispetto della facciata dell'edificio non sia consentita l'apposizione di insegna al di sopra della porta o vetrina, le scritte saranno realizzate in vetrofania o sarà possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno.
- E) In edifici dove esistono idonee e apposite modanature per collocamento di scritte e insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.
- F) Il posizionamento non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse.
- G) L'elemento insegna non potrà in ogni caso attenere a più di una sola apertura. Lo stesso elemento, potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola apertura
- H) In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, topomatica, ecc.)

#### CARATTERI GRAFICI

Il "lettering" dovrà essere limitato ad alcune "famiglie" di caratteri.

In particolare sono da escludere i caratteri "medioevali" a base gotica, gli "ornati" a motivi decorativi che arricchiscono la forma del carattere, le "fantasie" che ridisegnano caratteri originali.

Sono ammessi caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani" "romani o lapidan" "egiziani" "lineari o bastoni" e loro simili.

Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.

La opportuna differenziazione dell'immagine aziendale potrà avvenire con l'utilizzazione del proprio marchio.

#### COLORI

Si utilizzano colori neutri, opachi, appartenenti ad una tavolozza di riferimento. Il colore, di norma sarà unificato per l'insieme di aperture di una stessa facciata, e terrà conto delle tinte adottate per il prospetto.

#### Art. 18 - Tende (comp. 16)

L'installazione di tende da sole alle aperture è sconsigliata. Ove si rendesse necessaria per esigenze funzionali (negozi e balconi a sud ecc.) si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- la larghezza delle tende sarà pari a quella delle aperture maggiorata dei risvolti delle eventuali persianeo sportelli;
- ove è possibile sia inserita all'interno della eventuale cornice;
- sarà di disegno semplice, ad unico telo frontale, con eventuale frangia, evitando, con teli laterali, di configurare volumi pieni;
- sarà realizzata con tessuti naturali opachi a tinte tenui e neutre, con esclusione di materiali sintetici e lucidi:
- le aste di supporto saranno in ferro di sottile spessore con esclusione di alluminio anodizzato;
- le forme a mantice saranno consentite di forma sferica solo nel caso di aperture con arco a tutto sesto.

#### Art. 19 - Reti di servizio in facciate (comp. 17)

#### GAS METANO

Dovranno adottarsi le migliori soluzioni atte a diminuire l'impatto delle reti e degli elementi accessori sulle facciate, pur nel rispetto del punto 6 del D.M. I. n. 246 del 16.05.1987 e delle norme UNI 9036. In particolare sarà necessario:

- riportare i contatori ove possibile, in androni interni (accessibili ed aereati) o nei retri;
- nel caso in cui l'armadio deve rimanere su strada, occultare lo sportello nelle facciate intonacate, tramite superfici piene a filo intonaco, tinteggiate con il fondo (senza telai riportati all'esterno e "commenti" di sorta);
- nel caso di facciate con paramento murario in vista adottare sportelli di forme unificate e di piccole dimensioni, robusti, durevoli e dotato di livelli adeguati di "decoro urbano".

Per quanto riguarda le reti a valle del contatore le tubazioni saranno poste sottotraccia. Ove questo non sia possibile le reti dovranno essere occultate dietro o sopra cornici e rilievi architettonici.

Nel progetto dovrà essere preventivamente indicata la soluzione adottata, di concerto con la società concessionaria.

#### RETE DI DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE (ASM)

In sede di stesura del progetto dovranno concordarsi con l'ASM le migliori forme per l'eliminazione delle reti aeree di distribuzione della bassa tensione, anche tramite l'interramento dei cavi. Il progetto dovrà riportare la soluzione adottata già concordata con l'ASM.

#### Art. 20 - Arredi stradali (comp. 18)

Dovranno essere conservati tutti gli elementi di arredo stradale esistenti (paracarri, fontanelle, dissuasori, ecc.).

Solo nel caso di risistemazione unitaria di ambiti significativi sarà possibile una riorganizzazione complessiva, comunque informata a criteri di valorizzazione e riuso di elementi tipici.

#### Art. 21 - Pavimentazioni esterne (comp. 19)


Gli spazi di mediazione interno-esterno (loggette, scale di accesso, profferli, o simili) costituenti spesso il confine privato - pubblico saranno pavimentati con materiali omogenei a quello della strada. Si eviterà pertanto di estendere all'esterno gli stessi materiali installati all'interno dell'abitazione (gres, monocotture decorate ecc.), e comunque di adottare tecnologie chiaramente estranea alla tradizione quali i marmi lucidati, i graniti, i "seminati" di marmo, i cementi, i materiali plastici. Saranno invece privilegiati i materiali già in uso: travertino non lucidato, mattoni di recupero, ciottoli, ecc..

Nell'ambito del presente manuale, si intenderanno per superfetazioni quegli elementi, quali bagni o ripostigli pensili, balconi, autonome volumetrie che per dimensioni, materiali, posizione, risultano non integrate nella volumetria complessiva e nell'impianto tipologico e distributivo dell'edificio.

Queste dovranno essere demolite. Nel caso dei retri, ove indicato nelle schede di progetto, potrà proporsi una ridefinizione complessiva delle facciate con riutilizzo della volumetria demolita.

## Comune di Terni

# VARIANTE AL P.R.G. PER IL CENTRO STORICO



GRUPPO DI LAVORO PROG.

Arch. Aldo Tarquini

Geom: Luciano Spinelli

Arch. Moreno Clavattini Arch. Gianfranco Grosso

Geom. Alberto Diomedi

Geom. Antonella Boncle

INDAGINI:

Coop. Arch.

Arch. Gianfra

Des.

Reberto Astolfi (colore) Gianfranco Grosso

Alpha (Indagini storiche)

Giuseppe di Giuli (arredo ur.)

Basi grafiche fornite dal servizio di cartografia numerica del Comune di Terni Elaborazione mappe: Geomm. Stefano Monaldi, Fablo Pontremolesi, Sergio Scala, Paolo Dominici

ELABORATO

ALLEGATO ALLE N.T.A

Coll.

TITOLO

"MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE PER IL CENTRO STORICO DI TERNI" adattato al sensi dell'art. 88 bis del vigente R.E.C.

DATA: APRILE 1996

SCALA:

File

VERSIONE ADOTTATA: D.C. w 32 Dec 27.01.97

## ALLEGATI

- 1- SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
- 2- MODELLO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI SUI SINGOLI COMPONENTI EDILIZI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1- SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI

Nel presente allegato sono raccolte le schede delle soluzioni conformi proposte dal Manuale per i diversi componenti dell'edificio e della "scena urbana".

La raccolta sarà preceduta da un prospetto nel quale viene codificato ogni componente, le sue varie tipologie e le operazioni ammesse.

A ciascuna operazione sarà assegnata una serie di indici caratteristici che orienteranno il progettista nelle migliori scelte da compiere:

- A- Intervento raccomandato
- B- Intervento per casi estremi
- C- Intervento riservato a ditte specializzate
- Intervento per cui sono necessarie attrezzature specialistiche
- E- Da adottare previa verifica strutturale

Ciascuna scheda è poi dotata di un riferimento bibliografico.

La scheda è stata infatti elaborata attingendo da una variegata bibliografia, a cui si rimanda per ogni approfondimento. Ogni testo è richiamato con una sigla concisa. I titoli per esteso sono i seguenti:

#### Bibliografia

G. VENTURINI "INTONACI E TINTEGGI TRA-DIZIONALI" ELECTA/ Ed. UMBRI ASS. - PERUGIA 1991

(VENTURINI)

L. MORA "INTONACI E COLORE" -ICCROM ROMA 1977

(MORA)

MICOCCI-PULCINI "GLI INTONACI" -NIS. ROMA 1991

(MICOCCI)

"CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI" - PROGETTO FINALIZZATO GEODINAMICA CNR - GENNAIO 1981

(CNR)

"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA VALNERINA COLPITI DAL SISMA DEL 19/9/79 L.R., 50/80" -CHIAROMONDO - 1980-1985"

( CHIAROMONDO)

"MANUALE DEL CONSOLIDAMENTO" P. ROCCHI - C. CICCIRILLI - DEI ROMA 1994

(ROCCHI)

"TECNICA E PRATICA DEL RECUPERO EDILIZIO" ENTE REGIONALE TOSCANO PER L'ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE - ERTAG FIRENZE 1982

(ERTAG)

"CRITERI DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO EDILIZIO" RICERCA AFFIDATA DAL CER AD AGORA' SOC. COOP. DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE

(AGORA')

"IL COLORE, IL METODO, LE TECNICHE, I MATERIALI " MODENA 1985

(SASSUOLO)

"CITTA", COLORE ED ALTRE QUALITA" COMUNE DI FOLIGNO 1987

(FOLIGNO)

LAZZARINI-TABASSO "IL RESTAURO DELLA PIETRA" PADOVA 1986

(TABASSO)

	200	MPONENTE		IPOLOGIA		OPERAZIONE	c			TE
	Cod	DEFINIZ.	Cod .	DEFINIZIO NE	Cod.	DEFINIZIONE	Α	В	C	D
8	1	Fondazioni	1.1	Fondazioni di murature continue	1,1,1	Allargamento della sezione resistente con doppio cordolo affrancato				
					1.1.2	Cordolo di fondazione su un solo lato	~	٥		
					1.1.3	Iniezione di consolidamento del terreno	_	0		
					1.1.4	Consolidamento mediante infissione di micropali in c.a.		0	0	0 0
	2	Strutt. Verticali	2.1	Murature	2.1.1	Consolidamento mediante tiranti metallici con piastre irrigidite				
					2.1.2	Consolidamento con iniezioni boiacca cement,	1	0		0
					2,1.3	Consolidamento con tiranti metallici iniettati	-	0		
					2.1,4	Consolidamento con betoncino armato	_	0		
					2.1.5	Inserimento di nuovi setti di muratura		0		
					2.1.6	Ancoraggio di cordolo di nuova muratura a muratura in pietra		0		0
					2,1.7	Tamponatura di vani e nicchie in murat, portanti	0			
					2.1.8	Consolidamento mediante sostituzione parziale del materiale (cuci-scuci)	-	0		-
			2,2	Pilastri- Colonne	2.2.1	Consolidamento mediante colatura di boiacca, armatura delle perforazioni angolari metallici e betono, armato	-			0
							-		1	1

 $\mathcal{Z}_{i}$ 

Cod DEFINIZ.		COMPONENTE		TIPOLOGIA OPERAZIONE		OPERAZIONE			AR	IDI RAT	П	
Cod	DEFINIZ.	Cod	DEFINIZ.	Cod.	DEFINIZIONE	A		C	_	1		
3	Strutt. Orizzon.	3.1	Volte e archi in pietra/ mattoni	3.1.1	Consolidamento mediante alleggerimento dei rinfianchi e cappe armate allo estradosso			_				
				3.1.2	Consolidamento con soletta d'estradosso							
				3.1.3	Inserimento elementi metallici	7		ः	7	-		
				3.1.4	Consolidamento attraverso architravature con riduzione della spinta dell'arce	-		1	-			
		3.2	Volte "Ca- mera a can- ne"	3.2.1	Consolidamento tramite vetro resina e sospensione delle volte	-	100	5	=	-		
		3.3	Solai in legno	3.3.1	Collegamento del solaio ai muri perimetrali con tiranti metallici e irrigidimento con soletta in c.a.		-	-	-	-		
				3.3.2	Cappa in cls e cordoli con coda di rondine	0	-		8	0		
				3.3.3	Collegamento alle murature con staffe ancorate al tavolato	0	_			0		
				3.3.4	Collegamento di orditura principale di solaio in legno alle murature		-	=	-	0		
				3.3.5	Rinforzo delle travi principali con profili metallici all'intradosso (tiranti in vista)	+	-	-	-	-		

	MPONENTE				OPERAZIONE	IND CARA RIS			TT	
Cod	DEFINIZ.	Cod	DEFINIZ.	Cod.	DEFINIZIONE	A		C		E
3	Strutt. Orizzont	3.3	Solai in legno	3.3.6	Rinforzo travi con profili metallici all'intradosso	٥	180			0
				3.3.7	Rinforzo travi con profili metallici all'estradosso	0	-	-	-	0
		_		3.3.8	Irrigidimento del tavolato esistente	0	_	_	-	0
		3.4	Solai in ferro	3.4.1	Consolidamento solai in travi di ferro e tavelloni con soletta di cls e aumento della sezione resistente					0
				3.4.2	Consolidamento di solaio in travi di ferro e voltine in laterizio con cappe in els	-	-	-	-	0
				3.4.3	Irrigidimento di solaio in ferro e collegamento alle murature perimetrali con intervento allo intradosso	b				0
				3.4.4	Miglioramento del collegamento del solaio ai muri perimetrali	0	-	_	1	0
		3.5	Solaio in c.a.	3.5.1	Solaio in latero-cemento di nuova costruzione su muraure esistenti	,	0	-	1	0
		3.6	Balconi	3.6.1	Riduzione di balconi esistenti	-	1	-	-	-
				3.6.2	Realizzazione di nuovo balcone (in metallo)	=	-	1	-	
				3.6.3	Realizzazione di nuovo balcone (in pietra)	-	-	-	-	-
				3.6.4	Consolidamento di balcone in ferro con voltine in laterizio	-	0		-	D

CON	MPONENTE	T	IPOLOGIA		OPERAZIONE			INDIC CARAT RIST					
Cod	DEFINIZ,	Cod	DEFINIZ.	Cod.	DEFINIZIONE	A	_	C	_	E			
4	Scale												
5	Coperture	5.1	Strutture legno	5.1.1	Irrigidimento e collegamenti ai muri perimetrali	0		188	-	0			
		_		5,1,2	Ancoraggio della trave di colmo con tiranti	0		1	_	0			
		5.2	Capriate	5.2.1	Rinforzo della testata	_	_	_		-			
				5.2.2	Inserimento di piastre metalliche	_	_	_	1	_			
				5.2.3	Ripristino dell'appoggio mediante rico- struzione dell'estremità degradata con uso di resine e barre in vetroresina		0	٥		0			
		5.3	Tettoie Logge										
		5.4	Comignoli	5.4.1	Realizzazione di comignoli in muratura di laterizio					_			
6	Gronde			6.0.1	Gronde con vergoli in legno e pianelle in laterizio		_		+	-			
				6.0.2	Sporto di gronda nei fiamchi (e timpani) di edifici - in semplice laterizio	0							
				6.0.3	Sporto di gronda nei fianchi (o timpani) di edifici - in legno e laterizio	-	-	1	-	-			


	PONENTE		IPOLOGIA		OPERAZIONE		'Al	RA	TT T,	E
Cod	DEFINIZ.	Cod	DEFINIZ.	Cod.	DEFINIZIONE	1	E	C	L	1
7	Aperture in facciata	7.1	Accessi a terra	7.1.1	Ripristino geometria aperture storiche					
		7.2	Finestre	7.2.1	Ripristino comici storiche	-			_	
8	Param. facciate	8.1	Intonaco	8.1.1	Consolidamento dell'intonaco	-		_	_	
		_		8.1.2	Sostituzione dell'intonaco	_	_	_	_	
		8.2	Pietra	_		-	_	_	_	
		8.3	Mattoni							
9	Rilievi architetton.	9.1	Pietra	9.1.1	EDIF. COMUNI - Pulitura patine e macchie nere: con spray a bassa pressione	0			0	
				9.1,2	EDIF. COMUNI - Pulitura patine e macchie nere: con sabbiatura controllata	0	-	-	0	-
				9.1.3	EDIF. COMUNI - Pulitura patine e macchie nere: con prodotti chimici	-	-	Đ	-	1
				9.1,4	EDIF. COMUNI - Pulitura da incr. calcaree	_		_	1	-
				9.1.5	EDIF. COMUNI - Pulitura da macchie		1	1	1	
				9.1.6	EDIF. COMUNI - Pulitura da sost, organiche	1		-	_	
				9.1,7	EDIF. COMUNI - Disinfestazione da piante superiore					

CON	MPONENTE	Т	IPOLOGIA		OPERAZIONE	c	AB	IDI LA'	H	
Cod	DEFINIZ.	Cod	DEFINIZ.	Cod.	DEFINIZIONE	A	В	C	Г	1
		9.2	Stucco - Mationi	9.2.1	Ripristino di comice in intonaco su forme in laterizio					
10	Coloriture	10.0	Tecnologie	10.0.1	Tinteggiatura a fresco	0	_	_		
				10.0.2	Tinteggiatura su intonaco asciutto con tinta a base di calce	٥				
				10.0.3	Interventi di integrazione del colore	_	0	_	_	
				10.0.4	Colorazione con colletta tinta in pasta			_		
				10.0.5	Tinteggiatura su intonaco asciutto con tinta a tempera		0			
				10.0.6	Tinteggiatura su intonaco asciutto con tinta ai silicati	7	5			
		10.1	Regole compositive	10.1.1	Accostamenti con la stessa tinta	_		_	_	
				10.1.2	Accostamenti con tinte diverse					
				10.1.3	Edificio storico di notevole importanza	_	_	_	_	
				10.1.4	Accostamenti colori di fondo. Elementi accessori					
	;t	2-2		10.1.5	Tabella corrispondenze codici MUNSELL- SIKKENS			-		
11	Infissi	11.1	Infissi a terra			-		-	-	
		11.2	Finestre			-	-		1	
		11.3	Oscuramenti			_	-	_	_	
12	Elementi in ferro	12.1	Cancelli	Ł		+	-	1	1	
		12.2	Grate	_		+	T	1	1	
		12.3	Ringhiere	12.3.1	Istallazione di nuove ringhiere					

COI	MPONENTE	T	IPOLOGIA		OPERAZIONE		CA	R	DIC AT	TI	В
Cod	DEFINIZ,	Cod	DEFINIZ.	Cod.	DEFINIZIONE	1	4				E
13	Inf. interni							1			-
14	Impianti	_		_			1			-	-
15	Insegne	15.0	Generalità	15.0.1	Criteri generali		-	-	-	-	-
				15.0.2	Caratteri grafici		-	-	-	-	-
16	Tende	_		_			1	1	-	-	-
_			-					-	-	-	_
17	Reti in facciata										
18	Arredi stradali										1
19	Pavimenta- zioni	19.0	Generalità	19.0.1	Criteri generali		-		-	-	=

COLORNEW.95

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL REC E PIANO DEL COLO		SCHEDE SOLUZIONI		
COMP. FONDAZIONI	OPERAZIONE:		1111	COD.	SUB.
TIP. FONDAZ. DI MURATURE CONTINUE	ALLARGAMENTO RESISTENTE CON AFFIANCATO	DELLA DOPPIO	SEZIONE CORDOLO	1.1.1	



CORDOLO DI FONDAZIONE SU DUE LATI

A -	INTERVENTO RACCOMANDATO
-----	-------------------------

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI


C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHI

[CNR]


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.:

COMUNE di TERNI	NI E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI (		I
COMP. FONDAZIONI	OPERAZIONE:	COD. St	UB.
TIP. FONDAZ, DI MURATURE CONTINUE	CORDOLO DI FONDAZIONE SU UN S	OLO LATO 1.1.2	Ĭ



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.:	
	[CNR]	

COMUNE di TERNI			L RECUPERO COLORE			DELLE	RMI
COMP. FONDAZIONI	OPERAZIO	NE:	THE STATE OF THE S			COD.	SUB.
TIP. FONDAZ, DI MURATURE CONTINUE	INIEZIONE TERRENO	DI	CONSOLIDAMEN	OTV	DEL	1.1.3	



INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO

A	- INTER	VENTO:	RACC	OMAND	ATO
---	---------	--------	------	-------	-----

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

٩	Ĺ	_		à	ŕ	
		С	7	۰		
	в	э	с			
	в	с	2	٠		
- 0	۳			٦	'n	
	ú	_	_			

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.;



[CNR]

COMUNE di TERNI		EDE DELLE ONI CONFO	
COMP. FONDAZIONI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. FONDAZ, DI MURATURE CONTINUE	CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INFISSIONE MICROPALI IN C.A.	DI 1.1.4	

#### condizioni:


Sistema da usare quando, per limitazioni poste dal contorno, risulti onerosa e difficile la esecuzione di scavi o di messa in opera delle normali trivelle da pali.

#### obiettivi:

Per ottenere, oltre ad un rafforzamento del masso fondale (tramite le « cuciture » che si effettuano con il passaggio nella muratura dei micropali), una sottofondazione capace di consolidare il terreno per la diffusione della malta cementizia inlettata a pressione.

#### fasi dell'intervento:

- Formazione dei ponteggi e della piazzola per la sonda.
- Perforazione del terreno con sonda a rotazione (anche attraverso murature, trovanti o calcestruzzo) fino alla profondità prevista dal progetto.
- Introduzione nel foro della armatura prevista (gabbia in barre tonde - barra unica - tubi metallici - trefoli in acciaio).
- Mediante contro-tubo (o tubo di iniezione) si esegue l'iniezione in pressione di malta cementizia o di calcestruzzo a dosaggio elevato (6 q.li di cemento a mc.) con formazione del bulbo e sfilamento graduale dei tubi carotieri mediante martinetti.
- a) Annatura di trefoli in acciaio: messa in opera della piastra con prima e seconda tesatura dei trefoli, tagli, sigillatura e rifinitura;
- b) armatura di barre o tubi di acciaio: il getto viene compresso con aria a pressione estraendo gradualmente il tubo di trivellazione e rifinendo a mezzo di testata di tenuta.



#### legenda:

- a) La sonda può essere posta anche all'interno.
- b) Introduzione armatura.

- c) Getto a pressione.
- A INTERVENTO RACCOMANDATO
- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.




D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.:

ERTAG1




COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE SO	SCHEDE		RMI
COMP, STRUTT, VERTICALI	OPERAZIONE:	35.	COD.	SUB.
TIP. MURATURE	CONSOLIDAMENTO MEDIANTE METALLICI CON PIASTRE IRRIGIDITE	TIRANTI	2.1.1	



B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI  C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.  E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:  BIBL:  [4 N R]			BIBL.;	
---	--	--	--------	--


COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI		
COMP. STRUTT, VERTICALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. MURATURE	CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONI BOIACCA CEMENTIZIA	2.1.2	



- a) spicconatura di intonaco e asportazione materiale minuto espulso e frantumato
- b) lavaggio delle pareti con getto d'acqua
- c) sigittatura dei giunti e formazione di intonaco cementizio
- d) esecuzione di fori (4 fori/mq) di iniezione inclinati verso il basso profondi piu' della meta' della muratura
- e) applicazione dei tubi e lavaggio con acqua a bassa pressione
- f) iniezione di miscela legante di cemento 325 e sabbia fine procedendo dai fori piu' bassi a quelli piu' alti

A - INTERVENTO RACCOMANDATO B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.; [ CHIAROMONDO ]	N D	
--	--	---	--------	--

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI		
COMP. STRUTT, VERTICALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. MURATURE	CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI METALLICI INIETTATI	2.1.3	



- a) perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di pietrame misto, inclinazione 45°, distanza 40-50 cm alternativamente verso l'alto e verso il basso.
- b) inserimento di barre ad aderenza migliorata #18
- c) iniezione di malta comentizia

A-	INTERVENTO	RACCOMANDATO
12	INTERVENTO	DED CAST DOTTES AT

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ, A


D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.; [CHIAROMONDO]



COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPE E PIANO DEL COLORE		SCHEDE SOLUZIONI		
COMP. STRUTT. VERTICALI	OPERAZIONE:		7977	COD.	SUB.
TIP. MURATURE	CONSOLIDAMENTO CO	ON	BETONCINO	2.1.4	

# PARETE CON LESIONI DIFFUSE



# METODO DI RIPARAZIONE


- 1\_ TOGLIERE IL VECCHIO INTONACO METTENDO A VIVO LA MURATURA
- 2\_ ALLARGARE LE PERSURE MAGGIORI ASPORTANDO ANCHE LE PARTI DI PARETE GIÀ SMOSSE
- 3. PULÍRE ACCURATAMENTE CON GETTO LE FESSURE
- 4 STUCCARE LE FESSURE CON MALTA CEMENTIZIA
- 5\_ APPLICARE SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA PARETE UNA RETE ELETTROSALDATA [TONDINO & 3+4mm MADLIA 15x15, 0 5/MILE], REVOLTANDOLA PER ALMENO 501m IN CORRESPONDENTA SEGLI PRODLI VERTICALI. LE RETI VANNO VISTATE CON CHIODI ALLA MURATURA E COLLEGATE TRA LORO (ANCHE ATTRAVERSO LE LESIONI) CON TONDINI DI ACCINO (& 4+6mm, CIRCA 8 COLLEGAMENTI PER ME)

  5. APPLICARE SU ENTRAMBE LE FOCCE DELLA PARETE UNA RETE ELETTROSALDATA

  CORRESPONDA SEGNATURA DELLE SUPERIORI ARRIVANE SU ENTRAMBE LE FACCE.
- 6 PREVIA BAGNATURA DELLE SEPERFICI. APPLICARE SU ENTRAMBE LE FACCE UN INFONDCO DI MALTA CEMENTIZIA, O UN BETONCINO A SPRUZZO (SPESSORE 3 5 cm)

A - INTERVENTO RACCOMANDATO		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	M	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL.: [CNR]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE SOLUZIONI		
COMP. STRUTT, VERTICALI	OPERAZIONE:		COD.	SUB.
TIP. MURATURE	INSERIMENTO DI NUOVI SETTI DI	MURATURA	2.1.5	



ANCORAGGIO DI MURATURA ARMATA A MURATURE IN PIETRA

# INSERIMENTO DI NUOVI SETTI DI MURATURA

L'inserimento di nuovi setti murari si rende necessario quando le pareti esistenti sono insufficienti a fornire la resistenza richiesta, per realizzare una migliore distribuzione dei setti e delle rigidezze, per sostituire murature crollate o demolite.


L'efficacia di questo intervento è subordinata al corretto collegamento con le murature preesistenti; tale collegamento deve essere realizzato con l'ammorsamento a coda di rondine passante a livello del cordeli di fondazione e di interpiano; nel caso di murature non armate nei tratti intermedi saranno realizzate opportune indentature atte a trasferire le azioni taglianti.

Le schede indicano invece i particolari di collegamento per murature in mattoni debolmente armate, realizzati con l'inserimento di barre passanti.

L'uso di tali murature può essere effettuato con l'aggiunta di telai in c.a. di piccolo spessore in corrisponderza di aperture.

A - INTERVENTO RACCOMANDATO		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	×	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	M
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [CNR]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE SOLUZIONI		
COMP. STRUTT. VERTICALI	OPERAZIONE:		COD.	SUB.
TIP. MURATURE	ANCORAGGIO DI CORDOLO MURATURA A MURATURA IN PIE		2.1.6	



Staffa 168

Staffa 168

All MURATURA

ALLONG HURATURA

II de 16 correnti

ANCORÁGGIO DI CORDOLO DI NUOVA MURATURA A MURATURE IN PIETRA

A - INTERVENTO RACCOMANDATO
-----------------------------

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.




D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

[CNR]

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL:



COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
COMP. STRUTT. VERTICALI	OPERAZIONE:	COD. SUB.
TIP. MURATURE	TAMPANATURA DI VANI E MURATURE PORTANTI	NICCHIE IN 2.1.7



NO. PRIMA DELLA ESECUZIONE BELLA TAMPONATURA IN MATTRII PIENI, BULLE PARETI BELLE MURATURE ESIZIENTI DEVONO ESSERE CREATI OPPORTUNE INDENTATURE PER PERMETTERE LA PERFETTA IMMORBATURA DELLA NUOVA MURETURA.

NEL CASO'IL MURO DEBBA ESSERE INIETTATO, LA INIEZIONE BARA ESEGUITA DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA MURATURA DISPONEMBO FORI DI INIEZIONE AL CONTATTO TRA NUOVA E VECCHIA MURATURA

TAMPONATURA DI VANI È NICCHIE IN MURATURE PORTANTI

A - INTERVENTO RACCOMANDATO B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	<b>Ø</b>	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.: [CNR]	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [CNR]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI		
COMP. STRUTT, VERTICALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. MURATURE	CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOSTITU- ZIONE PARZIALE DEL MATERIALE (CUCI- SCUCI)	2.1.8	

#### condizioni:


Questo intervento si effettua convenientemente in presenza di murature lesionate o degradate, ma limitatamente a zone circoscrivibili e quando tecniche differenti non siano applicabili (per inaccessibilità, per esiguità dell'operazione, ecc.).

# obiettivi:

Con questa tecnica si ripristina la continuità strutturale di elementi murari degradati attraverso la sostituzione graduale degli stessi, senza interrompere la funzione statica della muratura nel corso dell'operazione.

# fasi dell'intervento:

- 1. Delimitata la parte di muratura da sostituire, si individuano le zone dei successivi interventi con il criterio distributivo di alternarli in modo da avere sempre il massimo possibile di muratura resistente.
- 2. Si apre uno strappo in breccia nella prima zona di intervento, ricostruendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e malta di cemento magra, ammorsando da una parte la nuova struttura con la parte della vecchia muratura resistente, e da l'altro lasciando le ammorsature libere di ricevere la successiva muratura di sostituzione.
- 3. Forzatura della nuova muratura con la soprastante vecchia muratura mediante l'inserimento di cunci di legno da controllare nel tempo, togliere a ritiro avvenuto e sostituire con mattoni allettati con malta abbastanza fluida, fino a rifiuto.
- 4. Si ripetono le operazioni per le altre zone di intervento.



# legenda:

- 1. Individuszione e ordine degli interventi successivi.
- Apertura dello strappo in breccia, ricostruzione a mattoni e malta di cemento magro.
- Ammorsatura con la muratura buona esistente. Ammorsatura predisposta per accogliere il tratto adjacente.
- Muratura esistente. Cunei di forzatura da sostituire a ritiro avvenuto nella muratura.
- Nuova muratura.

A-	INI	ERV	ENT	ORA	CCO	MA	NDA	.TO

- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:

BIBL ERTAG]

COMUNE di TERNI			
COMP. STRUTT, VERTICALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. PILASTRI - COLONNE	CONSOLIDAMENTO MEDIANTE COLATURE BOIACCA, ARMATURE DELLE PERFORAZIO ANGOLARI METALLICI, BETONCINO ARMAT	I, 2.2.1	

#### fasi dell'intervento:

# 1. Preparazione delle murature.

Si procede ad una accurata pulizia di tutta la superficie murana rimuovendo tutto l'intonaco ed il legante arido con l'impiego eventuale, oltreché degli attrezzi consueti, anche di getti di aria compressa.

# 2. Perforazioni armate.

di diametro opportuno.

Secondo quanto stabilito dal progetto si esegue la prima serie inferiore di perforazioni pressanti, utilizzando attrezzi alla sola rotazione. Prima di applicare il boccaglio si inserisce nel foro una barra di accisio ad aderenza migliorata

3. Colatura della miscela cementizia.

Dopo aver tappato il foro d'uscita e con l'ausilio di un imbuto, previa abbondante bagnatura con acqua, si esegue la colatura della miscela cementizia.

# 4. Completamento della colatura.


Si ripetono le fasi 2 e 3 per ogni successiva porzione di muratura, fino a completamento.

# 5. Armatura esterna.

Si posizionano negli spigoli opportuni angolari di acciaio e staffa, l'elemento con tondino di acciaio o con rete elettrosaldata, provvedendo a rendere solidali queste armature fra di loro e con le barre precedentemente infisse nei fori mediante saldature.

6. Esecuzione delle lastre di betoncino.

Si bagna abbondantemente il tutto, quindi a mano, ma più convenientemente con l'impiego di un compressore, si proietta contro la superficie come precedentemente predisposta, una miscela secca di cemento e sabbia, in proporzione di 1 a 4, diluita con acqua in modo da ottenere un impasto fluido, fino a raggiungere uno spessore minimo di 3 ÷ 4 cm.



# legenda:


- a) Prima serie di performioni alla base.
- b) Posizionamento barre, colatura.
- c) Successive perforazioni e colature.
- d) Posizionamento angolari e staffatura
- e) Applicazione del betoncino.

- A INTERVENTO RACCOMANDATO
- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.: [ERTAG] Z Z

COMUNE di TERNI	보기되었다. 하지 않아 아이를 보고 있다면 하지만 하다 하다 하는 것이 없다면 하였다.	E DELLE I CONFORMI		
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.	
TIP. VOLTE E ARCHI IN PIETRA/ MATTONI	CONSOLIDAMENTO MEDIANTE ALLEGGERI- MENTO DEI RINFIANCHI E CAPPE ARMATE ALL'ESTRADOSSO			



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.: (CHIAROMONDO)	

COMUNE di TERNI				_		
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:			COD.	SUB.	
TIP. VOLTE E ARCHI IN PIETRA/ MATTONI	CONSOLIDAMENTO D'ESTRADOSSO	CON	SOLETTA	3.1.2		



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL: [CHIAROMONDO]	

COMUNE di TERNI		CHEDE DELLE ZIONI CONFOR	MI
COMP. STRUTT. ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. VOLTE E ARCHI IN PIETRA/ MATTONI	CONSOLIDAMENTO ATTRAVERSO ARCHIT VATURA CON RIDUZIONE DELLA SPII DELL'ARCO	TRA- NTA 3.1.4	

### condizioni:

La messa in opera delle architravature sovrastanti è utile quando, per ragioni estetiche o funzionali non è consigliabile mettere in opera i tiranti.

# oblettivi:


Trasformare la spinta laterale sui piedritti in quella verticale, eliminando i pericoli di dissesto per pressoflessione.

#### fasi dell'intervento:

- Puntellatura della struttura ad arco ed opere provisionali di contrespinta nei piedritti di sostegno dell'arco.
- Su una delle due facce della muratura sovrastante l'arco, si procede alla formazione di una traccia, lunga fino ad interessare la zona dei piedritti.
- Inserimento, nella traccia così predisposta, di un profilato metallico, previamente forato in tre punti, per permettere il successivo passaggio dei bulloni di inchiavardatura,
- 4-5. Come le fasi 2 e 3 sulla parte opposta della muratura.
- Messa in opera dei bulloni di inchiavardatura e ripristino delle superfici esterne delle murature interessate.


# nota:


Nel caso di murature a faccia-vista, le traccie saranno approfondite, fino a permettere la messa in opera degli elementi di ripristino.



Armatura provvisoria di sostegno.     Traccia nella muratura.	3. Postzion	namento profilato.	
A - INTERVENTO RACCOMANDATO B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.: [ERTAG]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHED E PIANO DEL COLORE SOLUZION	E DELL I CONFO	
COMP. STRUTT. ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN LEGNO	COLLEGAMENTO DEL SOLAIO AI MURI PERIMETRALI CON TIRANTI METALLICI	3.3.1	





A - INTERVENTO RACCOMANDATO

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:


BIBL.:

[C NR]

IN LEGNO TRAHITE PERFORAZIONI ARMATE

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORM		
COMP. STRUIT. ORIZZONTALI	OPERAZIONE:		COD.	SUB.
TIP, SOLAI IN LEGNO	CAPPE IN CLS E CORDOLI CON O	CODA DI	3.3.2	





LB. IL GETTO DELLA CAPPA IN CALCESTRUZZO SARÁ DA PSECUIRE DORO AVER RUN-TELLATO LE TRAW IN MEZ-ZERIA A CONTRASTO.
TOGLIERE I PUNTELLI SOLO A MATURAZIONE DEL GETTO AVVENUTA.

COLLEGAMENTO ALLE MURATURE DI SOLAIO IN LEGNO IRRIGIDITO CON CAPGA IN CLS. MEDIANTE CORDOLO IN C.A.

A-	INTERV	ENTO	RACCOM	ANDATO
----	--------	------	--------	--------

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.


	1	э	ć	ī	
-14	ж	ş	2	۹	Ų.
×					•
	r	-	۰	٦	


D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:



BIBL : [CNR]

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELL SOLUZIONI CONFO		
COMP. STRUTT. ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.	
TIP. SOLAI IN LEGNO	COLLEGAMENTO ALLE MURAT STAFFE ANCORATE AL TAVOLATO	URE CON 3.3.3		





COLLEGAMENTO ALLE MURATURE DI SOLAIO IN LEGNO

A -	INTER	VENTO	RACCOMANDATO

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:

BIBL: [CNR]

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEI E PIANO DEL COLORE SOLUZION	DE DELL II CONFO	
COMP. STRUTT. ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN LEGNO	COLLEGAMENTO DI ORDITURA PRINCIPALE DI SOLAIO IN LEGNO ALLE MURATURE	3.3.4	



COLLEGAMENTO DI ORDITURA PRINCIPALE DI SOLAIO IN LEGNO ALLE MURATURE

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	Ø	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI		E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	M
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [CNR]	4.7

COMUNE di MANUALE DEL RECUPERO TERNI E PIANO DEL COLORE SO		SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI		
COMP, STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.	
TIP. SOLAI IN LEGNO	RINFORZO TRAVI CON PROFILI METALLICI ALL'INTRADOSSO	3.3.6		

# condizioni:

L'intervento può essere effettuato qualora una trave in legno che sia lesionata gravemente per effetto di azioni flettenti non possa essere sostituita senza grandi difficoltà ed oneri. Possibilità di intervento dall'intradosso e dall'estradosso.

# obiettivi:


Ripristino delle necessarie condizioni di resistenza e sicurezza della trave.

### fasi dell'intervento:

- 1. Si puntella la trave.
- Si praticano nelle travi fori di diametro opportuno ed inclinati a 45° sul piano verticale passante per l'asse longitudinale della trave stessa.
- Si appone un ferro piatto di adeguato spessore lungo la superficie intradossale di questa.
- Attraverso i fori si fanno delle tacche sul ferro piatto, in corrispondenza delle quali si praticano altri fori.
- Sì effettua il collegamento tra piastra e trave mediante chiavarde metalliche e bulloni.
- 6. Si rimuovono i puntelli.

# fasi integrative:

- Trattamenti protettivi sul legno a scopo preventivo nei confronti delle alterazioni biologiche e degli incendi
- 2. Areazione degli appoggi della trave in legno
- Trattamenti antiruggine ed antincendio sul ferro.



# legenda:

- a) Chiavarda.
- b) Trave in legno lesionata per flessione.

A - INTERVENTO	RACCOMANDATO
----------------	--------------

- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ

D-A	TIRE	774	TURE	SPEC	TALL	STIC	HE
100 - 40	1 4 2 4 4	STATE OF THE	a court	DE LOW	part black	102 8 8%	4.35.

ERTAG

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:



#### COMUNE di MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE DELLE TERNI E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI CONFORMI COMP. OPERAZIONE: COD. SUB. STRUTT. ORIZZONTALI RINFORZO TRAVI CON PROFILI METALLICI TIP. 3.3.7 ALL'ESTRADOSSO SOLAI IN LEGNO

#### condizioni:

L'intervento può essere effettuato quando la sezione resistente della trave (o delle travi) appaia insufficiente alla bisogna, ma non si ritenga opportuno effettuare sostituzioni né puntellature ed inoltre lo spessore complessivo del solaio sovrastante sia sufficiente.

### objettivi:


Aumentare la portata del solaio senza interventi dal basso.

# fasi dell'intervento:

- Rimozione del pavimento e del massetto di sottofondo.
- Posa di un profilato metallico di dimensione opportuna all'estradosso della trave in legno.
- 3. Realizzazione di collegamenti, a mezzo di cravatte metalliche di adeguata sezione e passo, tra la trave in legno e quella in ferro. Tali cravatte devono essere opportunamente « tirate » allo scopo di trasmettere, in modo il più possibile uniforme, alla putrella il carico costituito dalla trave in legno e dalla parte di solaio che continua ad appoggiarvisi.

# fasi integrative eventuali:

- Trattamenti protettivi sul legno a scopo preventivo nei confronti delle alterazioni biologiche e degli incendi
- 2. Areazione degli appoggi della trave in Iegno
- Trattamenti antiruggine e antincendio sul ferro.



# legenda:

- a) Pavimento.
- b) Trave in ferro.
- c) Trave da rinforzare.
- d) Staffa metallica di collegamento fra la trave in legno e quella metallica.
- el Getto in c.a.
- f) Massetto in c.a.
- gl Travetti.

A - INTERVENTO	RACCOMANDATO
----------------	--------------

- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

ų.		*
1	12	
ŧ	$\sim$	13
,		<b>X</b> .
ú	_	17
۱	-	

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:



BIBL: [ERTAG]

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFOR		1000
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	CA MINITEDIO (1931		COD.	SUB.
TIP, SOLAI IN LEGNO	- IRRIGIDIMENTO DEL TAVOLATO	ESISTENTE	3.3.8	a

### condizioni:

Questo tipo di intervento sarà adottato nei casi in cui, in presenza di un solaio complessivamente affidabile sotto il profilo di conservazione del materiale e del dimensionamento delle parti strutturali, si intende migliorarne le caratteristiche di rigidezza e di indeformabilità sul piano.

È un intervento adatto nelle zone sismiche, purché associato ad altre opere tese a garantire un perfeno collegamento con i muri perimetrali. È consigliabile quando si intenda porre in opera una pavimentazione leggera, priva di sottofondo (legno, linoleum, moquette, materiali resilienti).

#### obiettivi:

Con questo intervento si ottengono i seguenti risultati:

 apprezzabile irrigidimento del solaio che viene ad avere un piano estradossale continuo, costituito da un doppio strato di tavole con le fibre ortogonali, perfettamente collegato alla struttura principale;

 possibilità di eseguire un lavoro veloce « asciutto » senza impiego di puntelli, senza interessare la zona di estradosso del solaio.

# fasi dell'intervento:

# 1. Demolizioni - Rimozioni.

L'eventuale pavimento con relativo sottofondo verrà rimosso a mano, osservando tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza di cui alle schede DM/1, 3.1.2./DM/1.

# Eventuali puntellature - Rafforzamento di elementi - Trattamenti.

Qualora il solaio sia controsoffittato o per qualunque altra ragione non sia stato possibile far precedere l'intervento da un attento esame delle condizioni della struttura, è questo il momento in cui si condurranno tutti gli accertamenti tesi a stabilire se è possibile limitare l'intervento a quanto previsto.

Diversamente possono ricorrere condizioni particolari che comportano il rafforzamento o la sostituzione di elementi strutturali nonche l'adozione di provvedimenti di prevenzione e/o di risanamento del legno. In ogni caso si dovranno porre in opera idonei sistemi di puntellazione del solaio e, quando non fosse possibile o conveniente operare unicamente dalla parte dell'estradosso, si dovrà provvedere alla parziale o totale demolizione degli eventuali controsoffitti per poter intervenire dal di sotto. Per l'esecuzione del lavoro ci si avvale di un piano di servizio, posto sulla struttura di legno, costituito da un tavolato.

# 3. Posa in opera del secondo tavolato.

Per prima cosa ci si assicurerà del perfetto collegamento fra il tavolato esistente e la sottostante struttura ed eventualmente si integreranno le chiodature con altre nuove.

Quindi si pone in opera il secondo tavolato, di spessore di 4 cm.. per le cui caratteristiche, qualità del materiale e trattamenti preventivi,

Si provvede a livellare perfettamente il nuovo piano, recuperando le eventuali differenze con l'interposizione di idonei spessori.

Le tavole devono essere perfettamente chiodate al sottostante tavolato: saranno ben rifilate ed intestate a perfetto contatto.

Un migliore collegamento fra le tavole potrà essere realizzato a battuta semplice, con linguette, con tenoni.

In corrispondenza dei muri perimetrali il tavolato deve essere « stretto » ai muri stessi: ciò sarà ottenuto demolendo l'intonaco per una striscia corrispondente alla sezione di contatto ed interponendo cunei di legno duro.


Questa operazione dovrebbe preferibilmente essere fatta dopo un ragionevole tempo di assestamento del tavolato.

# Opere complementari.

Oltre alle eventuali opere di cui alla fase 2, è possibile migliorare il collegamento del solaio ai muri perimetrali con opportuni provvedimenti che diventano necessari in zona sismica per assicurare una omogenea trasmissione delle sollecitazioni orizzontali da parte del solaio a tutti gli elementi verticali resistenti.


A - INTERVENTO RACCOMANDATO	M	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI		E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	×
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [ERTAG]	85.50

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFOR		
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.	
TIP. SOLAI IN LEGNO	IRRIGIDIMENTO DEL TAVOLATO E	3.3.8	b	



legenda: a) Da demolire. b) Nuovo tavolato.		c) Forzatura con cunei. d) Tavolato esistente.	
A - INTERVENTO RACCOMANDATO B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ,	× 000	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.: [ERTAG]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHED E PIANO DEL COLORE SOLUZION	E DELL	
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN FERRO	E TAVELLONI CON SOLETTA DI CLS E AUMENTO DELLA SEZIONE RESISTENTE	3.4.1	



A-	INTERVENTO	RACCOMANDATO
-	TA DESCRIPTION IN STREET SHAPE OF	

図口


C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.: [ CHIAROMONDO ]

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

COMUNE di TERNI		SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFOR	
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN FERRO	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN TRAVI DI FERRO E VOLTINE IN LATERIZIO CON CAPPI IN CLS	3.4.2	





B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI


D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:

BIBL: [ CHIAROMONDO ]

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE DEL E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI CONI			Shares :
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	10	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN FERRO	IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN COLLEGAMENTO ALLE MURA METRALI CON INTERVENTO ALL'I	TURE PERI-	3.4.3	N.





A - INTERVENTO RACCOMAN	OTAC
B - INTERVENTO PER CASLES'	CREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:
BIBL.: [ CHIAROMONDO ]

#### COMUNE di MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE DELLE TERNI E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI CONFORMI COMP. OPERAZIONE: COD. SUB. STRUTT, ORIZZONTALI MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO DEL TIP. 3.4.4 а SOLAI IN FERRO SOLAIO AI MURI PERIMETRALI

Non di rado i solal in ferro e laterizio presentano notevoli deficienze negli appoggi e nei collega-menti con le murature.

Le teste delle putrelle o perché insufficienzemente infisse nei muri o per effetto di dilatazione o di vibrazioni, o per la degradazione del legante, tendono a sfilarsi e comunque risultano non solidali

È questa una situazione assai pericolosa nelle zone sismiche vuoi per la possibilità di sfilamento vuoi per l'effetto di martellamento che potrebbe

In genere poi non esime un collegamento nei lati paralleli all'orditura, se non un appoggio diretto e spesso precario dell'ultimo elemento laterizio sulla muratura appena intaccata per ricavarvi una minima sede.

In queste condizioni occorre ricostituire e mi-gliorzre il collegamento fra travi e muri e realiz-zare o migliorare quello lungo i lati paralleli al-

l'orditura. Gli stessi accorgimenti possono essere adottati nel caso di pose in opera di putrelle ex-novo

#### objettivi:

Con questo intervento si raggiungono i seguenti

costituzione di un buon collegamento fra il solato ed i muri perimetrali, da considerarsi in-dispensabile in zona sismica;

migliore distribuzione del carichi trasmossi dal solaio ai muri (solo în alcuni tipi).

# fasi dell'intervento:

# 1. Pontellature.

In qualunque modo si esegua l'intervento e con qualunque accorgimento tecnico anche diverso da quelli di seguito illustrati, occorre puntellare ac-curatamente tuno il solato, o limitatamente alle zone in cui si attua l'intervento.

Con demolizioni a mano da eseguirsi con ogni cautela e nel rispetto di tutti i criteri di alcurezza, si operano le demolizioni necessarie per realiz-zare i nuovi collegamenti, con l'ausilio di appropriati ponteggi per raggiunpere la quota di lavoro. A seconda della tecnica utilizzata si rimanda alle fasi successive ed alle illustrazioni per la determinazione delle zone interessare.

#### 3.1. Collegamenti nella direzione perpendicolare dell'orditure.

# 3.1.1. Collegamento della singola trase.

Liberata completamente la parte di putrella infissa nel muro, per un intorno di 15 + 20 cm. al lati e all'estradosso, previo accurata pulitura, si saldano all'anima spezzoni di tondino (⊘ 10 ↔

16 cm.) opportunarente uncisati. Nel caso in cui si ritengo non sufficiente la lun-ghezza della putrella e/o per meglio riparare il carico sulla muratura, si salda alla faccia inferiore dell'ala di estradosso una robusta piastra metal-

Il tutto viene abbondantemente irrorato con acqua e, quindi, con l'eventuale ausilio di tavole a modi casseratura, si riempie il foro con getto di calcestruzzo, avendo cura di riempire ogni spazio ed utilizzando all'uopo stecche di legno o simili. Se la sezione della muratura è sottile, il foro potrà estere passante, di forma troncoconica con base maggiore rivolta all'esterno e, in questo caso, il getto potrà essere fatto proprio dall'esterno.

Questa operazione verrà effettuata e completata per ogni singola trave, prima di passare alla successiva, onde evitare lesioni sia al solalo che alla muratura di appoggio. Per lo stesso fine le aperture in corrispondenza

degli appoggi verranno rinforzate con opere di shadacchiatura.

#### 3.1.2. Collegamento continuo.

Diversamense essere realizzato un collegamento continuo di tutse le putrelle con il muro, quando questo intervento, visibile dall'intradosso, sia tollerato o mascherato con contresoffittatura.

Per questo tipo di intervento non occorrono opera di puntellatura, ma è sempre opportuno shadac-chiare le aperture sottostanti gli appoggi. L'operazione consiste nell'ancorare al muro, all'in-

tradosso delle putrelle, una sezione metallica ad L di dimensioni apportune.

Ciò verrà eseguito mediante perforazione ad in-terasse di circa 20 cm., inclinata a 45º sul piano del muro, alternativamente verso destra e verso sinistra, in cui vengono infisse barre di ferro ad aderezza migliorata (Ø 10 + 12) annegate in botacca di cemento o resine epossidiche, saldate successivamente al profilato ad L in corrispondenza della fuoriuscita dal foro.

Si intende che l'elemento ad L sia stato forato prima del suo collocamento.

Quindi si procede alla saldatura dell'ala inferiore delle putrelle al bordo superiore della sezione ad L, interpenendo spessori metallici anch'essi sal-dati per eliminate eventuali differenze di quota.

# Collegamenti nella direzione parallela all'orditura.

Garantire un efficace collegamento fra un solajo in ferro e laterizio ed i muri lungo i lati paralleli

all'orditura non è sempre agerole e, nella mag-gioranza dei casi, i provvedimenti patrebbero ri-velarsi inadeguati ed inutili.

Poiché l'obietrivo è solamente quello di traumet-tere alle murature resistenti le forze orizzontali che si determinano in presenza di fenomeni sismici, ne deriva che ciò è possibile solo nel caso In cui il solaio sia stato irrigidito opportunamente. Se l'irrigidimento è all'intradosso, con posizionamento di un'orditura di travi perpendicolari al solaio, queste stesse assicurano il collegamento ricercato

Se l'irrigidimento è all'estradosso, esso dovrà es-sere completato con sovrapposizione di cappa ar-

In questo caso l'armatura della soletta di completamento sarà compresa in un cordolo in c.a.. da ricavarsi nella muratura, trettenoto alla stessa da apparecchi in c.a. a code di rondine o simili,


A - INTERVENTO RACCOM	ANDATO
B - INTERVENTO PER CASI	ESTREMI

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	E

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: [ ERTAG ]



COMUNE di TERNI		SCHEDE DELLI SOLUZIONI CONFO	
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN FERRO	MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO I SOLAIO AI MURI PERIMETRALI	3.4.4	b



# legenda:

- a) Puntellatura demolizioni.
- b) Saldatura.
- c) Getto.
- d) Ferri di ancoraggio.
- e) Piastra di ripartizione.
- 1. Fase 3.1.1.

# legenda:

- a) Solalo esistente.
- b) Profilo di collegamento.
- c) Cuciture a 45°.
- d) Saldatura.
- e) Eventuale spessore di compensazione.
- f) Cuciture a 45° con barre ad aderenta migliorata.
- 2. Fase 3.1.2.

- A INTERVENTO RACCOMANDATO
- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.


1	S	J	۲		
1	2	5	ı		
J	•	-	٩	į.	
۲.			П	•	
ì	H	+	Y	ì	
Ī	Ī		ı		

- D ATTREZZATURE SPECIALISTICHE
- E DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:



BIBL.: [ERTAG]

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHED E PIANO DEL COLORE SOLUZION	E DELL	Then is
COMP. STRUTT. ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. SOLAI IN C.A.	SOLAIO IN LATEROCEMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE SU MURATURE ESISTENTI	3.5.1	



SOLAIO IN LATEROCEMENTO DI NUOVA COSTRUZIONE SU MURATURE ESISTENTI

M

2+2610

A - INTERVENTO I	RACCOMANDATO
------------------	--------------

Estal Fed 6

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIE STE

[CNR]


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:



B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELI SOLUZIONI CONF	
COMP, STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. BALCONI	RIDUZIONE DI BALCONI ESISTENTI	3.6.1	



A-	INTERVENTO	RACCOMANDATO
----	------------	--------------


D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	D- A	TTREZZ.	ATURE	SPECIAL	ISTICHE
---------------------------------	------	---------	-------	---------	---------

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.


E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: (CHIAROMONDO)

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD. SUB.
TIP. BALCONI	REALIZZAZIONE DI NUOVO METALLO)	BALCONE (IN 3.6.2



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.:	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD. SUB
TIP. BALCONI	REALIZZAZIONE DI NUOVO PIETRA	BALCONE (IN 3.6.3



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.:	MINI

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEI E PIANO DEL COLORE SOLUZION	DE DELL	Milando.
COMP. STRUTT, ORIZZONTALI	OPERAZIONE:	COD,	SUB.
TIP. BALCONI	CONSOLIDAMENTO DI BALCONE IN FERRO CON VOLTINE IN LATERIZIO	3.6.4	

#### obiettivi:

Rendere praticabile il balcone mediante consolidamento delle strutture portanti in ferro.

#### 1º CASO.

Se i profilati a sbalzo non presentano gradi di degradazione eccessiva per cui non convenga la loro sostituzione, si può mettere in opera un puntone inclinato a 45° rispetto allo sbalzo.

Questa operazione ripertuta per ogni elemento a sbalzo ne diminuisce di fatto la luce riducendo le sollecitazioni nel profilato.

#### fasi dell'intervento:

- Pulizia delle parti esposte dei profilati esistenti mediante spazzolatura a setole di ferro e scartavetratura.
- Preparazione dei cavi sottostanti il profilato per ricevere l'elemento rompitratta (puntone).
- Infissione e bloccaggio con malta di cemento del rompitratta dopo aver provveduto ad allargare la parte da infiggere (anche mediante saldatura di spezzone di ferro: zanca) per aumentare la coesione fra parte metallica e muratura.
- Saldatura dell'altro estremo del puntone al vecchio profilato.
- 5. Verniciatura protettiva delle parti metalliche.

### 2º CASO.

Se i profilati presentano una condizione critica e non consentono un loro recupero, occorre la demolizione e la ricostruzione; pertanto, non si esamina la procedura che risulta nelle normali pratiche di demolizione (vedi) e di costruzione ex-novo.

# 3º CASO.

Profilati portanti in buone condizioni e solaio a voltine degradato.

a) Degradazione dell'estradosso.

#### fasi dell'intervento:


- Si procede alla rimozione del pavimento e del sottostante massetto nonché del gretonato o caldana sottostante.
- Ricostituzione della caldana del massetto e messa in opera del nuovo pavimento.
- b) Degradazione delle voltine.


#### fasi dell'intervento:

- Si procede alla demolizione del solaio a voltine e del pavimento partendo eventualmente dalla campata centrale.
- Ricostituzione delle voltine, delle altre parti del solaio e del pavimento.

A - INTERVENTO RACCOMANDATO		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	M	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:	M
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [ERTAG]	

COMUNE di TERNI		SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI		
COMP. COPERTURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.	
TIP. STRUTTURE IN LEGNO	IRRIGIDIMENTO E COLLEGAMENTI AI MURI PERIMETRALI	5.1.1	:4	








# IRRIGIDIMENTO E COLLEGAMENTI DI TETTO IN LEGNO

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	M	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI		E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	M
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL.: [CNR]	

COMUNE di TERNI		SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI		
COMP. COPERTURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.	
TIP. STRUTTURE IN LEGNO	ANCORAGGIO DELLA TRAVE DI COLMO CON TIRANTI	5.1.2		







ANCORAGGIO DELLA TRAVE DI COLMO CON TIRANTI

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	A-	INTERV	ENTO	RACCOMAND/	TO
-----------------------------	----	--------	------	------------	----

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.


100	
4	
4	
-	

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: [CNR]



COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORM			
COMP. COPERTURE	OPERAZIONE:		COD.	SUB.	
TIP, CAPRIATE	RINFORZO DELLA TESTATA		5.2.1		



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ,	BIBL.:	

COMUNE di TERNI	EDE DELL		
COMP. COPERTURE	OPERAZIONE: RIPRISTINO DELL'APPOGGIO MEDIANT		SUB.
TIP. CAPRIATE	RICOSTRUZIONE DELL'ESTREMITA' DEGRA DATA CON USO DI RESINE E BARRE II VETRORESINA		a

#### condizioni

L'intervento qui descritto può attuarsi quando una estremità di una trave di legno, risultando deteriorata in modo grave, non appaia più in grado di garantire l'efficacia dell'appoggio, ma non si ritenga tuttavia opportuna la sostituzione dell'intera trave per ragioni estetiche (la presenza di un prezioso soffitto) od economiche od a causa della difficoltà dell'operazione.

Occorre inoltre poter fare affidamento sul fatto che gli appoggi esistenti, pur se deteriorati, continuino ad assicurare la stabilità della trave per tutto il periodo dell'intervento.

È possibile eseguire l'intervento anche in assenza di puntellature.

### obiettivi:

L'obiettivo è il ripristino delle estremità della trave e quindi della sicurezza del suo appoggio. L'intervento non danneggia eventuali controsoffitti affrescati.

# fasi dell'intervento:

- L'intervento si esegue dall'alto rimuovendo la parte del pavimento o del manto di copertura ed i relativi tavolati di supporto ed eventuali travetti dell'orditura secondaria, in corrispondenza dello appoggio della trave da ricostituire. Tale rimozione riguarda quindi una porzione limitata del solajo coperto portato dalla trave.
- Quindi scoprire la testa della trave liberandola dall'immorsatura nel muro.
- Eseguire una accurata pulizia per mettere in luce completamente la parte deteriorata: togliere con una accettina affilata e spazzole metalliche le parti degradate (marcite) del legno.
- Ove possibile lasciare uno strato superficiale (involucro della trave) di legno perché funga da casseratura almeno parziale del successivo getto integrativo.
- Eseguire fori di diametro, lunghezza ed inclinazione opportuni nel legno sano ed inserirvi delle barre in vetroresina, Queste costituiscono il collegamento (chiodatura) tra il legno e la parte ricostituita assicurandone la collaborazione.

- 4. Eseguire il getto (vedi figura) in conglomerato di resina ed inerti opportuni. Laddove è possibile (ad esempio travatura di non grandi dimensioni o zona degradata di piccola estensione) il risarcimento può avvenire per iniezione anziché getto, attraverso i fori praticati per gli alloggiamenti delle barre in vetroresina.
- Posizionare le barre e quindi sigillarle mediante resine di opportuna fluidità.
- Avvenuta la « presa » togliere l'eventuale casseratura e ripristinare la muratura nella zona di appoggio
- Ripristinare la parte di solaio soprastante rimossa in precedenza.

# opere complementari:

 Eseguire trattamenti protettivi (nei confronti di funghi, insetti ed incendi) a scopo preventivo

#### nota:

Le resine utilizzabili nell'intervento descritto sono disponibili in ampia gamma sul mercato. Le corrispondenti formulazioni (composizione chimica) sono generalmente coperte da brevetto e perciò non controllabili.


L'intervento deve comunque essere realizzato da una ditta specializzata o per lo meno sotto il suo diretto con trollo e responsabilità. In particolare per quanto riguarda le misure per la sicurezza degli applicatori.


In generale le più importanti caratteristiche di tali resine sono:

— la duttilità, la capacità di penetrazione nelle più recesse cavità del materiale, l'aderenza a quasi tutti i materiali da costruzione, l'indurimento (presa) in assenza di acqua e senza variazioni volumetriche, le ottime caratteristiche di resistenza a compressione. Di contro: l'alto costo, la limitata resistenza alle alte temperature, l'alterabilità superficiale (del colore), la difficoltà di impiego in grandi quantità.

A - INTERVENTO RACCOMANDATO B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.: [ERTAG]	区区	
--	--	---	----	--

COMUNE di TERNI	di MANUALE DEL RECUPERO SCHEDE E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI O			
COMP. COPERTURE	OPERAZIONE: RIPRISTINO DELL'APPOGGIO MEDIANTE	COD.	SUB.	
TIP. CAPRIATE	RICOSTRUZIONE DELL'ESTREMITA' DEGRA- DATA CON USO DI RESINE E BARRE IN VETRORESINA		Ь	





### legenda:

- a) Chiodature con barre di resina e resina epossidica.
- b) Conglomerato di resina epossidica e granulato di quarzo,
- c) Muro di appoggio.

### legenda:

- a) Parte degradata da asportare.
- b) « Chiodature » con barre in vetroresina e resina epossidica.
- c) Parte dell'appoggio della trave ricostituita con resina epossidica.

- A INTERVENTO RACCOMANDATO
- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.




D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE




E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:



COMUNE di TERNI	HT - THE TOTAL CONTROL				
COMP. COPERTURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.		
TIP. COMIGNOLI	REALIZZAZIONE DI COMI MURATURA DI LATERIZIO	GNOLI IN 5.4.1			





A-	INT	ERV	ENT	O	RAC	CO	MA	ND	ATO


D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT: BIBL.:

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI


C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.


TERNI E PIANO DEL COLORE SOLUZION		DE DELL	
COMP. GRONDE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP.	GRONDE CON VERGOLI IN LEGNO E PIANELLE IN LATERIZIO		17



A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.:	


COMUNE di TERNI		CHEDE DELL	Week.
COMP, GRONDE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP.	SPORTO DI GRONDA NEI FIANCHI (O TIME DI EDIFICI - IN SEMPLICE LATERIZIO	6.0.2	






A - INTERVENTO RACCOMANDATO	M	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI		E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [ CHIAROMONDO]	

COMUNE di TERNI		IEDE DELL ONI CONFO	
COMP. GRONDE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP.	SPORTO DI GRONDA NEI FIANCHI (O TIMPAI DI EDIFICI - IN LEGNO E LATERIZIO	6.0.3	





A - INTERVENTO RACCOMANDATO	M	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI		E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL: [CHIAROMONDO]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFO	
СОМР.	OPERAZIONE:	COD.	SUE
TIP.	RIPRISTINO ACCESSI A TERRA	7.1.1	
		STATO DI FATTO ALLARGAMENTO APERTURA PREESIST. INTRODUZIONE NUOVO ARCHITRAVE E SGUINCIO SULLA SPALLA DI DESTRA	
		INTERVENTO CONFORME  RIDUZIONE DIMENSIONI RIPRISTINO RELITTO DI PIATTABANDA ESISTENTE. RICOSTRUZIONE SPALLA DESTRA INSTALLAZIONE DI UN PORTONE IN LEGNO.	

COMUNE di	MANUALE DEL RE	CUPERO	SCHEI	DE DELL	E
TERNI E PIANO DEL		LORE	SOLUZION	I CONFO	DRMI
COMP, PARAM, FACCIATE	OPERAZIONE:			COD.	SUB
TIP. INTONACO	CONSOLIDAMENTO D	ELL'INTONA	СО	8.1.1	
esame visivo ad occhio n trasversale.  Sul campione si compion per definire la natura, la g quantità dei componenti.  1.2 L'indagine sul colore con stratigrafica.  1.3 L'indagine sulla alterazion La principale causa di al varie fasi: liquida, vapor incompetente, catastrofi cause minori (vibrazioni, v -La degradazione degli in aspetti:  - Usura superficiale  - Indebolimento della sgretolamento della sgretolamento della sgretolamento della sgretolamento de parte o originale  - Manomissione della p di nuovi colori su quelli or - L'usura superficiale e l' sono facilmente distinguibi - L'indebolimento dell'ades dalla superficie  - Sono disponibili attrezza distacchi tramite prove con ma possiamo spesso affida operatori che con il interpretano il suono otten la superficie (ad esempio infatti possibile distingue vuoto di zone che non han il suono vuoto che indica z 2 - RILIEVO GRAFICO Nel prospetto (in scala riportarsi i contorni delle	composizione dell'intonaco si amento di un campione ed udo o con lenti della sezione o anche analisi di laboratorio ranulometria e, se possibile, la pulitura meccanica e sezione e terazione è l'acqua nelle sue re, solida (ghiaccio), l'uomo (fuoco, terremoto) ed altre rento) tonaci può presentarsi in vari coesione in profondità con malta ed indebolimento dell'uomo di strati di intonaco policromia originale (aggiunta iginali) indebolimento della coesione	si pone il probli toglierli e sostituto. A questo punto potrà sembrare gi di gusto e di epo sono stati pensi soprattutto prote. Infatti si può armato ogni fali protetta da river cortine di mattor. L'intervento consoperazioni: fissaggio e conso a) il fissaggio e me Fino ad oggi 1 gruppo delle resi b) Il consolidat dell'intonaco su amulsione (case (PVA), acriliche l'aggiunta di una Metodo.  a) Foro con trapa b) aspirazione de c) iniezione di superficie con un d) iniezioni dell'a La protezione consolidamento, di siliconi che im ma permettono l'o Gli intonaci va lacune vengono e delle lacune). La	ema se conservare irili o eliminarli sen piuttosto che cerca giusta ma che riman ca sarà bene ricoro ati con lo scopo ggere le strutture m dire che prima del bbricato ha sempre stimenti (lastre di ni in vista) o da into servativo su gli into didamento. effettua per ristabili iniczioni a spruzza zione e solvente co nai dato al sole. a maggiore garam ne acriliche (Paralo mento tende a ric l muro. Si esegu ato di calcio o c e (Primal) e, quar carica.  no; lla polvere con una acqua e alcool (l velo loquido); desivo. superficiale dell'i può essere eseguita pediscono l'ingresso evaporazione dell'ac no reintegrati ne niempite di nuovo i composizione dell'i liata in base ai d liata in base ai d	i vecchi in za sostituirli re una soluz rà sempre so lare che gli di complet urarie. l'epoca del e avuto la marmo, di naci. naci consisti re la coesion o e a penne on giusto pe zia viene di d B 72). costruire l'a se con ade emulsioni vido necessa pompetta; subrificazion ntonaco, di con l'applio dell'acqua all'inte sille mancamitonaco (stue malte di remalte di r	tonaci i. ione ch iggettiv intonac iare, m cement struttur metallo e in du ie. ello cor iunto d fata da adesione sivi ir riniliche rio cor ie della lopo il cazione liquida, erro, ize, Le iccatura restauro

TERNI E PIANO DEL COLORE SOLUZIONI CONFOR COMP.  PARAM. FACCIATE  TIP. INTONACO  Quando l'intonaco originale è quasi sparito o ne restano solo poche tracce esso viene completamente eliminato e sostituito da un nuovo intonaco, formato da una malta il più possibile simile a quella dell'intonaco originale.  Questo tipo di intervento costituisce un caso limite che dovrebbe essere il più possibile evitato. La vita degli intonaci originali più essere prolungata con un controllo regolare ed un pronto intervento di riparazione non appena si manifesta un inizio di alterazione.  La sostituzione dell'intonaco può anche avvenire per rimuovere un paramento incongruente.  Si dovrà operare per successive fasi:  1 RIMOZIONE DI INTONACO ESISTENTE  La malta sarà asportata con scalpellina o mazzetta con esclusione di martelli pneumatici o picconi, avendo cura della malta costituente le connessure per favorire l'apgarecchio murario. Sarà tolta anche la parte esterna della malta costituente le connessure per favorire l'aggancio della nuova malta. Dovranne easce rimosse, con abbondante lavaggio le parti distaccate.  2 COMPOSIZIONE NUOVO INTONACO  L'intonaco sarà di norma costituito:  - Se si usa il grassello di calce in polvere-  Kg 3 di calce idrata  Kg 20 di sabbial  SOSTITUZIONE DELL'INTONACO  8.1.2  Per far questo sarebbe opportuno bar abbondantemente e più volte fino a rendere satu muratura, in modo che servas soliamenente l'unidità del muro, prim stendere l'intonaco della muro, prim
OPERAZIONE: PARAM. FACCIATE  OPERAZIONE: SOSTITUZIONE DELL'INTONACO  Quando l'intonaco originale è quasi sparito o ne restano solo poche tracce esso viene completamente eliminato e sostituito da un nuovo intonaco, formato da una malta il più possibile simile a quella dell'intonaco originale, Questo tipo di intervento costituisce un caso limite che dovrebbe essere il più possibile evitato. La vita degli intonaci originali piò essere prolungata con un controllo regolare ed un pronto intervento di riparazione non appena si manifesta un inizio di alterazione.  La sostituzione dell'intonaco può anche avvenire per rimuovere un paramento incongruente. Si dovrà operare per successive fasi:  1- RIMOZIONE DI INTONACO ESISTENTE  La malta sarà asportata con scalpellina o mazzetta con esclusione di martelli pneumatici o picconi, avendo cura di non danneggiare gli elementi costituenti l'apparecchio murario. Sarà tolta anche la parte esterna delle malta costituente le connessure per favorire l'aggancio della nuova malta. Dovranne essere rimosse, con abbondante lavaggio le parti distaccate,  2- COMPOSIZIONE NUOVO INTONACO  L'intonaco sarà di norma costituito: - Se si usa il grassello di calce - RINZAFFO: 3 parti di sabbia/1 grassello - Se si usa l'idrato di calce in polvere- Kg 3 di calce idrata Kg 20 di sabbia
Quando l'intonaco originale è quasi sparito o ne restano solo poche tracce esso viene completamente eliminato e sostituito da un nuovo intonaco, formato da una malta il più possibile simile a quella dell'intonaco originale.  Questo tipo di intervento costituisce un caso limite che dovrebbe essere il più possibile evitato. La vita degli intonaci originali piò essere prolungata con un controllo regolare ed un pronto intervento di riparazione non appena si manifesta un inizio di alterazione.  La sostituzione dell'intonaco può anche avvenire per rimuovere un paramento incongruente.  Si dovrà operare per successive fasi:  1 - RIMOZIONE DI INTONACO ESISTENTE  La malta sarà asportata con scalpellina o mazzetta con esclusione di martelli pneumatici o picconi, avendo cura di non danneggiare gli elementi costituenti l'apparecchio murario. Sarà tolta anche la parte estema della malta costituente le connessure per favorire l'aggancio della nuova malta. Dovranno easere rimosse, con abbondante lavaggio le parti distanceate.  2 - COMPOSIZIONE DI NTONACO  L'intonaco sarà di norma costituito:  - Se si usa il grassello di calce - RINZAFFO: 3 parti di sabbia/I grassello  - Se si usa l'idrato di calce in polvere - Kg 3 di calce idrata  Kg 20 di sabbia
Quando l'intonaco originale è quasi sparito o ne restano solo poche tracce esso viene completamente eliminato e sostitutio da un nuovo intonaco, formato da una malta il più possibile simile a quella dell'intonaco originale.  Questo tipo di intervento costituisce un caso limite che dovrebbe essere il più possibile evitato. La vita degli intonaci originali piò essere prolungata con un controllo regolare ed un pronto intervento di riparazione non appena si manifesta un inizio di alterazione.  La sostituzione dell'intonaco può anche avvenire per rimuovere un paramento incongruente.  Si dovrà operare per successive fasi:  1 - RIMOZIONE DI INTONACO ESISTENTE  La malta sarà asportata con scalpellina o mazzetta con esclusione di martelli pneumatici o picconi, avendo cura di non danneggiare gli elementi costituenti l'apparecchio murario. Sarà tolta anche la parte esterna della malta costimente le connessure per favorire l'aggancio della nuova malta. Dovranno easere rimosse, con abbondante lavaggio le parti distaccate.  2 - COMPOSIZIONE NUOVO INTONACO  L'intonaco sarà di norma costituito:  - Se si usa il grassello di calce  RINZAFFO: 3 parti di sabbia/l grassello  - Se si usa l'idirato di calce in polvere - Kg 3 di calce idrata  Kg 20 di sabbia
poche tracce esso viene completamente eliminato e sostituito da un nuovo intonaco, formato da una malta il più possibile simile a quella dell'intonaco originale.  Questo tipo di intervento costituisce un caso limite che dovrebbe essere il più possibile evitato. La vita degli intonaci originali piò essere prolungata con un controllo regolare ed un pronto intervento di riparazione non appena si manifesta un inizio di alterazione.  La sostituzione dell'intonaco può anche avvenire per rimuovere un paramento incongruente.  Si dovrà operare per successive fasi:  1 - RIMOZIONE DI INTONACO ESISTENTE  La malta sarà asportata con scalpellina o mazzetta con esclusione di martelli pneumatici o picconi, avendo cura di non danneggiare gli elementi costituenti l'apparecchio murario. Sarà tolta anche la parte estema della malta costituente le connessure per favorire l'aggancio della nuova malta. Dovranno essere rimosse, con abbondante lavaggio le parti distaccate.  2 - COMPOSIZIONE NUOVO INTONACO  L'intonaco sarà di norma costituito:  - Se si usa il grassello di calce - RINZAFFO: 3 parti di sabbia/I grassello  - Se si usa l'idrato di calce in polvere - Kg 3 di calce idrata  Kg 20 di sabbia
APPLICAZIONE NUOVO INTONACO Metodo di applicazione pratica tradizionale per stendere intonaci.  a) Bagnare molto bene la struttura (Bisogna però non eccedere, in quanto l'eccesso di acqua assorbita dal muro potrebbe riemergere nel tempo nel nuovo intonaco trasportando sali solubili di magnesio, causa di fastidiose effiorescenze)  A proposito della bagnatura va anche ricordato: "Questa operazione comporta che la muratura nuovamente bagnata emetta in superficie umidità impregnata di microrganismi, soprattutto sali igroscopici, che creano col tempo chiazze biancastre di salnitro dall'aspetto cotonoso, oppure chiazze giallognole o muffe o fluorescenze che a lungo andare, non potendo evaporare convenientemente, compromettono la resistenza dell'intonaco.  Pertanto bisognerebbe avere l'accortezza di eliminare queste sostanza caustiche prima di stendere l'intonaco in modo che esso, una volta indurito, non le racchiuda all'interno con le conseguenze già descritte.  piombo, se ne applicano altri sulla verticale, circa 60 cm.  Questa operazione viene ripetuta ogni metro circa. d) Le poste vengono riunite fra loro con strisce di mallo slesso livello delle poste sesses, livellate medi allo slesso livello delle poste sesses, livellate medi allo slesso livello delle poste vengono riunite fra loro con strisce di mallo slesso livello delle poste sesses, livellate medi allo slesso livello delle poste vengono riunite fra loro con strisce di mallo slesso livello delle poste sesses, livellate medi allo slesso livello delle poste sesses il una stecca di legno abbastanza lunga; queste chiamano guide. Lo spazio fra guida e guida v colmato con la malta (3 a 1) e il tutto livellato co stecca. Il metodo delle "Guide" è da sconsigi peraltro nelle murature "fuori piombo

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHED	E DELL	
COMP. RILIEVI ARCHITETTONICI	OPERAZIONE:		COD.	SUB.
TIP. PIETRA	EDIFICI COMUNI - PULITURA MACCHIE NERE CON SPRAY PRESSIONE	PATINE E A BASSA	9.1.1	

Può essere previsto per pietre in buone condizioni e con La durata del lavaggio dipende dalla consistenza della crosta. modeste alterazioni quando le croste sono legate da composti dalla natura dei prodotti di alterazione.

Il trattamento consiste in un getto di acqua pura contro la lavaggio. superficie da pulire, con pressioni variabili da 2.5 a 4 Il lavaggio può essere accompagnato con puliture meccaniche agricoltura per lo spargimento di disinfestanti.

L'azione dell'acqua è duplice:

- chimica, poiché scioglie gesso o calcite secondarie di architettonico, dotata di numerosi ugelli di dispersione. rideposizione, costituenti il legante dalle croste nere;

- meccanica, conseguente allo spruzzo diretto e da successivo decorazioni, infissi sottostanti con appositi teli di protezione. ruscellamento dell'acqua.

La pulitura procederà dall'alto verso il basso, a settori orizzontali per permettere all'acqua ruscellante ammorbidire le zone inferiori della facciata.

Dovrà evitarsi il trattamento d'inverno per evitare gelo ed evaporazioni troppo lente.

Indicativamente croste di 1-3 mm si asportano in 10-20 ore di

atmosfere, tramite appositi strumenti, non dissimili, per leggere, usando spazzole di saggina, corte, alle quali è imprese di modesta composizione, da quelli usati in affidato anche il compito della finitura finale della superficie. Il lavaggio può essere compiuto anche predisponendo una rete di tubi di adduzione fissa, ancorata al rilievo

E di fondamentale importanza proteggere intonaci,

A-	INTERVENT	O RACCOMANDATO
----	-----------	----------------

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

	-	r
35	ZI.	Н
ĸ	-3	L
-	_	7
т	п	١.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:



BIBL.: (TABASSO)



COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHED E PIANO DEL COLORE SOLUZION	E DELL	
COMP. RILIEVI ARCHITETTONICI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. PIETRA	EDIFICI COMUNI - PULITURA PATINE E MACCHIE NERE: CON SABBIATURA CONTROLLATA	9.1.2	

Questo trattamento dovrebbe essere riservato, ove possibile. Limita inoltre la formazione delle polveri, alle sole superfici nelle quali non abbia sortito effetti la Non va dimenticato, peraltro che l'uso dell'acqua espone a tecnica dello spray a bassa pressione (vedi prec. scheda rischi di inbibizione e macchie i vicini parametri porosi 9.1.1).

Saranno usate sabbie di poco più dure del materiale da finale di pulitura. rimuovere, di pezzatura fine a spigoli arrotondati.

La pressione non dovrebbe superare di norma i 3 Kg/cm<sup>2</sup>, disomogenei (brecce, conglomerati, ecc.) al fine di evitare la mentre il tempo di esecuzione sarà valutato dall'operatore che formazione di solchi e avvallamenti nella superficie. avrà comunque cura di limitare al minimo l'asportazione del Macchine moderne di media capacità operativa assicurano materiale.

preferibile la seconda specie quando l'apparecchiatura usata pesi inferiori a 2 q, e ingombri di circa 1.50\*0.80\*0.60. permette la regolazione della temperatura.

L'acqua mitiga infatti l'azione abrasiva della sabbia, e interviene inoltre con una specifica azione chimica di dissoluzione dei materiali leganti solubili.

(intonaci, altri rilievi, dipinti ecc.) e impone un lavaggio

Particolare cura sarà posta infine nel caso di materiali

portate di circa 500 l/h, regolazione di temperatura da 30 a La sabbiatura può essere effettuata a secco e ad umido. E' 110 °C pressione da 0 a 55 atm., con motivi inferiori a 2 CV,

A - INTERVENTO RACCOMANDATO
-----------------------------

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:

BIBL: (TABASSO)



COMUNE di	MANUALE DEL	RECUPERO	SCHEI	E DELL	E
TERNI	E PIANO DEL COLORE SOLUZION			I CONFORMI	
COMP. RILIEVI ARCHITETTONICI	OPERAZIONE:		-11	COD.	SUE
TIP.	EDIFICI COMUNI	- PULITURA	PATINE E		10
PIETRA	MACCHIE NERE: O	ON PRODOTTI (		9.1.3	
La tecnica è basata sull'uso di mescolati a polveri iserti tanto di vengono fatti aderire sulle su rilievi architettonici. Nel caso di paste pronte, il prodfilm nella superficie di contatt distacco a pulitura avvenuta. Sono usati: - Bicarbonati di sodio o di ammo - Sali bi o tetrasedici dell'acid E.D.T.A. (complessone) - Bifluoruri di sodio o di ammon Come inerti si usano: - metal o carbossimetilcellulo: parati); - argille a forte potere assorbente - amido; - magnesio ecc. Una tipica ricetta per croste num) è la seguente: gr. 50-100 di E.D.T.A. bisodico gr. 30 di bicarbonato di potassio gr. 50 carbossimetilcellulosa	la formare paste, o fanghi che perfici, anche verticali, dei dotto forma anche un leggero o con la pietra favorendo il onio lo etilendiamminotetracetico.  sa (tipo colle per carte da c;  ere di piccolo spessore (1-2	Si può aggiungere il favorire la bagnabiliti II bicarbonato favorimentre l'E.D.T.A. portandolo in soluzio OOCH2 CH2 CH2 N Ca2+	à. Il tempo di contatti isce il distacco mec "complessa" il c me:  COO-    N	o va da 1 a canico della alcio della alcio della sto. nte con spai ndo con spai	5 ore. a crosta crost tole, e l azzole d
			TEL		
125000		STATE OF STATE	Maria de la companya		
A - INTERVENTO RACCOMAN 3 - INTERVENTO PER CASI ES C - INTERVENTO DITTA SPEC	STREMI	D - ATTREZZATUR E - DA ADOTTARE BIBL.: (TABASSO)	PREVIA VERIF, ST		

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO SCHEI E PIANO DEL COLORE SOLUZION		E DELL	
COMP. RILIEVI ARCHITETTONICI	OPERAZIONE:		COD.	SUB.
TIP. PIETRA	EDIFICI COMUNI - DISINFESTAZIONE PIANTE SUPERIORI - (DISERBO)	DA	9.1.7	i i

Anche piccoli depositi eolici su cornici e piani orizzontali E' preferibile trattare i materiali con appositi "diserbanti", possono costituire terreno di coltura per specie vegetali non particolarmente tossici inquinanti. arbustive, le cui radici, emettendo sostanze acide riescono a Sono costituiti dai composti neutri della Triazina, a bassa divaricare fessure o giunti, e intaccare i rivestimenti in solubilità in acqua che possono agire per assorbimento intenaco o i ricorsi di malta dell'apparecchio murario.

L'estirpazione da compiere, eventualmente nella prime fasi di vita della pianta, non garantisce risultati certi e può provocare danni ai manufatti.

radicale (clorotriazina) o radicale e fogliare (metassitriazina)

A - INTERVENTO RACCOMANDATO		D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	×	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STR
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.		BIBL.: (TABASSO)

VERIF, STRUT:

BIBL.: (TABASSO)


COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFO	
COMP. RILIEVI ARCHITETTONICI	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. STUCCO - MATTONI	RIPRISTINO DI CORNICE IN IN FORME IN LATERIZIO	ronaco su 9.2.1	

#### obiettivi:

Questa operazione tende a ricostruire elementi architettonici significanti quando la loro condizione estremamente degradata non permette il recupero mediante semplice integrazione.

#### fasi dell'intervento:

- Eventuale ricostruzione del supporto portante della cornice con elementi in laterizio (listelli in cotto, campigiane ecc.).
- Se la cornice è di piccolo spessore si può predisporre una armatura metallica formata da uno o più tondini fissati con doppie punte alla parete.
- 2. Preparazione del «modine» (vedi 1.2.1./OV/1).
- 3. Applicazione delle guide (vedi 1.2.1./QV/1).
- 4. Applicazione per tratti, massimo mt. 2,5/3, della malta prescelta per la ricostruzione della cornice, dopo aver ben ripulito l'area di applicazione ed avervi eventualmente praticato delle scobrosità superficiali per una miglior presa.
- Si dà forma alla cornice facendo scorrere il modine lungo le guide.



B) Guida in	uperlore. Iferiore.		
	uttura in laterizio.		
D) Modine.			
E) Eventual	e armatura.		

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	П
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	П
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ,	BIBL.: [ERTAG]	-

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL E PIANO DEL		SCHEDE DE SOLUZIONI CON	
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COI	
TIP.	TINTEGGIATURA A	A FRESCO	10.0	.1 a
pigmenti da utilizzare in quan una buona riuscita del tinteg nel modo più idoneo nell'amb operare.  Dovranno essere scelti tra qui intonacato e tinteggiato in or le seguenti caratteristiche: o luce ed all'azione corrosiva un'ottima mescolabilità con il bene alla mescolanza con altri I più noti sono i seguenti:  Bianco: a) Latte di calc sino ad ottenere un liquido Giovanni, ottenuto da calce s ed infine di nuovo seccata e i Bianco Mendon, Bianco di polveri bianche derivate dalla d) Polvere di Caolino.  Nero: a) Terra nera di Nero di quercia (carbone di quercia (carbone di di Manganese, molto resistente.  Giallo: a) Terre gialle ed pallido al bruno rossiccio). Un Italia è la terra di Siena natura Bruno: a) Terra d'omb (molto resistente); b) Terra d'o	bianco latteo); b) Bianco San penta fatta essiccare, reidratata macinata; c) Bianco di Spagna, Champagne e Biaccone (tutte macinazione di rocce calcaree); Venezia, molto resistente; b) quercia in polvere); c) Nero di vite in polvere); d) Nero di Ocra gialle (da un colore giallo na delle migliori che si cava in	stendere sulla superi prima che inizi a far indurita per la sola animale molto morb quelli già indicati, potabile) così che per modo che, fatta la pri inglobati tra i cristal processo di "carbonat E' questa, senza dubb per la resa cromatica durata dell'intonaco) o pellicola ma divien della sua materia in questa ed inglobate nelli colore può anci divenendo così assai luminoso per la prese E' bene comunque specializzazione nella sincronia che deve es dipinge.  La tinta va inoltre appimpedire di "impastar peggio, di asportare provocando così una piogge.	icie della "colletta" ancor presa, ma quando si è già p perdita d'acqua, con penne ida, uno o più pigmenti r stemperati in acqua purist tetrino all'interno dell'intona esa, restino solidali con ques lli di carbonato di calcio o azione" dell'impasto. Dio, il tipo di pittura miglione e per la durata nel tempo in quanto il colore non for e parte integrante dell'intona più coprente ma più scia più coprente ma più scia nza del bianco stesso della cosapere che è necessaria u a mano d'opera soprattutto posistere tra chi stende la colle con successivi passaggi la perdita a chiazze del colore del	fresca, cio arzialmente lli di setole niscelati tra ima (acqua co stesso in o in quante erivanti da e soprattutte ha la stesso na spessore aco stesso e tto vengone e di calce bo e meno alce, na notevole r la perfetta tta e chi la forme onde 'intonaco, co

Terra di Colonia, molto resistente.

Rosso: a) Terre rosse o Ocra rosse, con tinte che variano intonaco ancora umido. dall'arancio al violetto; tra le più stabili alla calce sono il Ambedue i metodi presentano comunque vantaggi e naturale.

resistente (la migliore è il Verde di Verona); b) Malachite sottoporre l'intonachino al forte ritiro dell'intonaco sottostante tritata, poco resistente e non più usata.

di questo colore è molto resistente. Oggi può esser usato spessore; d'altro canto la superficie sottostante dovrà esser l'Azzurro di Cobalto relativamente stabile.

quanto non assolvono alle proprietà già indicate e possono, comunque tenderà ad asciugare più rapidamente costringendo nel tempo, provocare fenomeni di modifica della colorazione ad una stesa molto rapida del colore. molto discutibili.

Solo all'interno di questa varietà di pigmenti e dalla loro mescolanza si otterranno le tinte adatte alla gamma cromatica dei centri storici italiani.

stessa); c) La stesa della "colletta" da affrescare può esser eseguita in due modi: a) con intonaco sottostante ben asciutto: b) con

Rosso Venezia ed il Rosso Indiano; b) Terre gialle bruciate (il svantaggi e dipenderà quindi dalla direzione dei lavori colore rosso deriva dalla cottura delle terre gialle); c) Cinabro sceglierne uno dei due a seconda dei risultati che si vogliono ottenere e delle situazioni oggettive che si trovano in cantiere. Verde: a) Terra verde, tendente all'oliva, molto Con il primo metodo (ad intonaco asciutto) si evita di e la possibilità della formazione di piccole cavillature o cretti Azzurro: in genere poco usato perché nessun pigmento sulla superficie e si può stendere il velo con maggior abbondantemente bagnata con il rischio di portare in Tutti gli altri pigmenti oggi in commercio sono da scartare in superficie alcuni sali solubili della muratura; la colletta

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	M	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE		
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI		E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	П	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ,		BIBL.: (VENTURINI)		

COMUNE di TERNI			E ORMI
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP.	TINTEGGIATURA A FRESCO	10.0.1	b

Nel secondo caso (ad intonaco umido) non sarà necessario. Nel primo caso sarà bene dare da due a tre mani di tinta quantità di calce idrata presente ne consentirà un miglior rullo di vetro o di plastica. "bruciati" dalla calce che è presente in maggior quantità e più indurita per solo perdita d'acqua. a lungo nella forma di idrossido.

dipinta in modo che i colori divengano più brillanti ed alcuni potrebbero alterare la qualità del colore. silicati contenuti nell'impasto affiorino maggiormente in superficie formando uno strato crstallino più resistente agli agenti atmosferici.

Sarà bene inoltre utilizzare tra gli inerti della colletta anche la polvere di marmo in quanto ha la proprietà di ridurre l'azione della calce e quindi di render più durevoli i colori. La pittura "a fresco" può esser data in due modi: coprente o

"a velatura".

bagnare l'intonaco e la "colla" stessa rimarrà più a lungo (pigmenti naturali sciolti in acqua pura) facendo attenzione umida consentendo una pittura più lenta che, in ogni caso, che, qualora ci si accorga che l'intonaco inizi a cristallizzare farà molto più presa con l'intonaco in quanto la maggior in superficie, sarà bene romperne lo strato cristallino con un

amalgama; viceversa sono più facili i fenomeni di cavillatura Nel secondo caso la tinta, molto acquosa, sarà data in un in superficie dovuti al ritiro che deve esser ancora completato massimo di due mani dopo aver preventivamente bagnato la dall'intonaco sottostante ed i colori vengono maggiormente superficie da dipingere, che, come già detto si deve già esser

Naturalmente, a riguardo del clima e del periodo migliore per Un accorgimento da utilizzare, per render più solida e realizzare una pittura "a fresco", vale quanto è già stato detto durevole una pittura a fresco data a "velatura" è quella di per gli intonaci, con l'aggiunta di evitare un'esposizione bagnare, a fine tinteggio, con un nebulizzatore la superficie prolungata ai raggi solari durante la presa in quanto

A - INTERVENTO	RACCOMANDATO

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

n	ü	а	
	۸,	а	
He.	2	3	ĸ.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7	-
-			

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: (VENTURINI)



COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI			
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COD.	SUB.	
TIP,	TINTEGGIATURA SU INTONACO CON TINTA A BASE DI CALCE	ASCIUTTO	10.0.2		

Il materiale da utilizzare come base è la calce aerea, grassa o Per ottenere poi colori più brillanti si potrà, prima di dolce, capace di far presa in presenza di aria e calore.

recipiente contenente una quantità di acqua due volte una superiore in peso a quello della calce stessa.

gamma cromatica estremamente ricca utilizzando pigmenti di calce può, a causa del suo spessore, diminuire l'adesione inorganici (terre naturali) che vengono proventivamente della pittura all'intonaco, provocando un invecchiamento stemperati in acqua e quindi miscelati al latte di calce, già precoce del tinteggio. Meglio sarebbe stendere una soluzione filtrato al setaccio per togliere le impurità.

L'applicazione della tinta deve avvenire con pennello di setole animali e le pennellate di ogni mano non debbono essere incrociate ma seguire un andamento parallelo.

E' necessario che il pennello sia tenuto sempre impregnato di colore e che non venga dipinta una superficie troppo estesa con la medesima impregnatura per far si che la superficie stessa su presenti più uniforme, a tinteggiatura avvenuta.

Nella tecnica tradizionale, sull'intonaco fresco, veniva stesa una mano di latte di calce allo scopo di attenuare la capacità di assorbimento dell'intonaco stesso e per omogeneizzare il fondo.

I leganti tradizionali, utilizzati per rendere più resistenti le tinte a calce, sono di due tipi: a base di caseina e di colle e di ottima durata (anche rispetto a quelli sintetici) purché animali (gelatina). Questi prodotti, tutt'oggi reperibili e quindi impiegabili, richiedono, per la particolare attenzione specializzate e sempre in non più di due mani per impedire nella preparazione maestranze specializzate.

Per quanto l'industria fornisca na vasta gamma di prodotti, si E' da ricordare inoltre che la pittura a calca è consigliabile in consiglia di intervenire con i mezzi tradizionali:

- pochissimo latte di calce +10% circa di emulsione acrilica con conseguente arriccio della pellicola pittorica. (PRIMAL AC33 o simile)
- Colori coprenti. Pigmento miscelato con latte di calce (10%) + 20% di emulsione acrilica

Per ottenere poi una tinta sufficientemente ricca di trasparenze e luminosità ma senza segni del pennello troppo evidenti si consiglia di applicarla con stracci di luta imbevuti di colore dati sull'intenaco con movimento rotatorio.

Anche la tinta dovrà esser continuamente mescolata in quanto sia le terre naturali che il grassello stesso tendono a sedimentare sul fondo alterando la resa finale del tinteggio.

applicare la pittura colorata (visto che questa tecnica Il grassello da utilizzare per la composizione della tinta si presuppone una "colletta" asciutta) stendere sull'intonaco una ottiene attraverso il processo di spegnimento della calce viva manodi latte di calce bianco, detta "imprimitura", che, che avviene per immersione delle zolle di calce in un diminuendo il potere assorbente della "colletta" determina maggior brillantezza del colore applicato successivamente.

La tinteggiatura a calce consente la realizzazione di una Questa tecnica si sconsiglia però all'esterno in quanto il latte di allume diluito al 5% in acqua pura ovvero acqua di calce (questa si ottiene mescolando una piccola quantità di grassello con molta acqua pura, quindi si lascia decantare e si utilizza l'acqua rimasta limpida). La soluzione di allume ha una ottima capacità di presa e permette una perfetta scorrevolezza del pennello dovuta soprattutto al minor potere assorbente dell'intonaco così trattato.

> Si può anche aggiungere al latte di calce (fino al 40% in volume della calce impiegata) la polvere di marmo finissima che influisce positivamente sulla durata del tinteggio.

> Questa specie di malta fluidissina può anche esser data a pennello per "scialbare" aggetto e comici in cotto o pietra.

> Il tinteggio a calce di edifici storici è in ogni caso il migliore comunque applicato in modo corretto e da maestranze che l'eccessivo spessore ne determini il distacco.

interni umidi, soprattutto ove avvengono fenomeni di Colori e velature. Pigmento diluito in acqua più condensa, in quanto evita il formarsi di muffe e screpolature

A-	INTERVENTO	RACCOMANDATO
_		

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

'n		3	ŕ	ij
J	2	S	l	
'n	÷	١	١	
L	_	4	ı	

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: (MORA)

	-		r	
ľ		1		
٠		d	٠	
ľ	_	٦		

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL			DE DELL	
COMP.	E PIANO DEL	COLORE	SOLUZION	NI CONFORM	
COLORITURE	OPERAZIONE:			COD.	SUB
TIP.	INTERVENTI DI INT	TEGRAZIONE DEI	COLORE	10.0.3	
rinnovata e sempre, nel migli tono più scuro, per adattar sovrapposto. Così che le supo scurite, condizionando l'occhi alterando di conseguenza l'asp Quindi per ristabilire l'unità c alcune possibilità: a) Identificato il colore orig riducendo la vivezza de velo di patina (pelle d'inv Questo principio viene gi b) Oppure conservare gli limitandosi a colmare le bene documentate. La in dello stesso materiale, co superficie dell'originale c c) Soluzione intermedia, conservati ma senza co spruzzo", a velatura (no (precedentemente ricerca aggetti o attraverso docu	i esiste ancora la policromia e stata più volte manomessa e ore dei casi, è stata ripetuta in rei al sudicio che vi si era erfici si sono progressivamente o ad una gamma tonale falsa ed etto attuale della città, romatica di un edificio esistono ginale ristabilirlo integralmente i toni freschi con un leggero recchiamento naturale), à applicato in diversi paesi, intonaci originali consunti, mancanze (lacune) dopo averle talta di restauro deve risultare lore, granulometria e aspetto di onsunto, nel caso di intonaci ben lore, è quella di applicare "a on coprente) il tono originale tto, sotto ai cornicioni e agli menti). Questa velatura creerà leggermente consunta, ma con	- Colori a velatura pochissimo latte di (Primal AC 33 e si	re con i mezzi tra  - pigmento c calce + 10% circ mile).  igmento mescola one acrilica.  porrà per lo stra uanto, in questo	ndizionali: liluito in a ca emulsione eto con latte to di colore caso dovrebb	equa + acrilica di calco dato su e essere

A - INTERVENTO RACCOMANDATO

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

M

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: (MORA)

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI			
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COD. SUB.		
TIP.	COLORAZIONE CON COLLETTA PASTA	TINTA IN	10.0.4		

addizionare una certa quantità di inerti colorati in polvere, sarà bene ripassare, quando siano ancora fresche, queste linee come le "terre" naturali, marmi tritati, cotto tritato ecc. che di sovrapposizione con il feltro bagnato con movimento modificano il colore stesso dell'impasto e, una volta steso, rotatorio e poi, di nuovo, lisciare la colletta con il fratazzo dopo la presa, non avrà alcuna necessità di tinteggio ed il metallico o la cazzuola. colore durerà l'intera vita dell'intonaco; in quest'ultimo caso l'impasto iniziale dovrà essere un pò più "grasso" del normale in quanto con l'aggiunta dei coloranti aumenterà la qualità di inerte normalizzando il prodotto.

E' questa comunque un'operazione abbastanza complessa per una buona resa cromatica, pertanto si consiglia, dopo le opportune prove di colore (asciugando infatti l'intonaco tenderà a schiarire moltissimo), di realizzare una quantità di malta sufficiente a coprire l'intera superficie che si vuole intonacare proprio per evitare che la formazione di quantità parziali in tempi successivi determini differenti tonalità nella tinta (questo naturalmente non si può fare se gli inerti coloranti sono tra quelli che rendono idraulico l'impasto, V.

Infatti un impasto di calce aerea con inerti non idraulici si mantiene in perfetto stato di conservazione anche per lungo tempo se coperto con un velo d'acqua.

Inoltre in quest'ultimo caso, si suggerisce di dividere la facciata seguendo le linee dei marcapiani, cornici, mostre di porte e finestre o altri elementi di partitura architettonica così da far coincidere la "giornata di lavoro" (superficie che in una giornata può essere intonacata) con una o più di queste emergenze e nascondere così i fenomeni di modificazione della coloritura dovute al giunto di sovrapposizione delle "giornate".

La colletta può essere tinta "in pasta", cioè vi si può Nel caso che questo accorgimento non sia possibile allora

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	П	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	П	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.: (VENTURINI)	_	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI			
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COD.	SUB.	
TIP.	TINTEGGIATURA SU INTONACO CON TINTA A TEMPERA	ASCIUTTO	10.0.5		

Anche la tinta a tempera è stata usata nei tempi passati ma, Oggi si usano tempere a base di collanti sintetici che, atmosferici e per realizzare decorazioni all'interno degli calce e pertanto assolutamente da evitarsi. edifici (da questo punto di vista può essere considerata una L'uso di tempere tradizionali potrà esser fatto nel caso di "parente povera" dell'affresco).

esempio Bianco Mendon) con leganti (colle animali e manutenzione continua e costosa. vegetali come la colla di pesce, di coniglio, caseina, albume,

amidi, latte di fico ecc.) e pigmenti naturali.

Come già detto questi leganti poco resistono in presenza di umidità e di aggressioni biologiche e pertanto, soprattutto all'esterno hanno durata non eccessiva e tendono a screpolare e deteriorarsi.

Il tinteggio a tempera è comunque ancor oggi uno di quelli più usati soprattutto per gli interni in quanto offre le indubbie qualità di possedere un forte potere coprente, di non macchiare. Una volta asciutto, di essere parzialmente "lavabile", di essere di facile applicazione, è comunque da sconsigliare, come già detto, per pareti ove si può facilmente verificare la condensa di vapore acqueo come le cucine, i bagni ovvero altri ambienti ove possa essere presente una forte umidità dell'aria.

vista la scarsa capacità di durata nel tempo, è stata utilizzata comunque, sono peggiorative nei riguardi delle caratteristiche soprattutto per zone di intonaco protette dagli agenti peculiari (traspirabilità, brillantezza ecc.) di un intonaco a

restauro conservativo di decorazioni di edifici monumentali Consiste principalmente nel mescolare un bianco base (ad già eseguite a tempera ed in ogni caso necessitano di una

A -	IN	TER	VENT	OR	ACC	OMA	ANDA	TO
	D-0							

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

	٠	٨.
*	ro	r
9	×	L

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:

BIBL.: (MICOCCI)

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI			
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COD.	SUB.	
TIP.	TINTEGGIATURA SU INTONACO CON TINTA AI SILICATI	ASCIUTTO	10.0.6	a	

spolverato; la tecnica di applicazione prevede in genere due e a dodici ore di distanza l'uno dall'altra.

La struttura di base del silicato è data dalla silice che nonrisulta saponificabile dall'alcanilità dell'intonaco e non forma pellicola filmogenea ma anzi, costituendo parte integrante del supporto non presenta fenomeni di sfogliamento.

Anche la tinta ai silicati subisce l'influenza delle stagioni troppo fredde o troppo calde; infatti l'aria e il sole affrettano il prosciugamento dell'acqua impedendo la penetrazione della tinta nel supporto, per questo motivo è opportuno applicare la tinta in autunno e in primavera o in giornate coperte, umide e

I tinteggi a base di silicati possono essere prodotti in gamme cromatiche simili a quelle dei tinteggi tradizionali delle murature, fornendo allo stesso tempo una ottima resistenza comunque utilizzare in questo caso il seguente accorgimento agli agenti atmosferici.

Il tinteggio ai silicati può essere definito di tipo Prima dell'applicazione di due mani incrociate di tinta innovativo in Italia.

(sempre che venga applicata nel modo corretto) e può esser successiva. tranquillamente utilizzata oltre che su supporti a base di calce aerea anche su intonaci cementizi o "bastardi".

L'unica condizione essenziale da tener presente è che il supporto si presenti ben asciutto e spolverato (da scartare quindi intonaci imbevuti da umidità di varia natura) ed il tinteggio avverrà con due mani incrociate a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

La tinta ai silicati può essere stesa su qualunque tipo di L'innovazione di questo tinteggio rispetto a quelli sintetici è supporto purchè questo si presenti asciutto ed accuratamente che non forma una pellicola incollata all'intonaco, non forma "film", e quindi non tende a staccarsi in quanto la base di strati di tinta stesi con estrema accuratezza, a mani incrociate silice diviene parte integrante (con adesione chimica e non fisica) del supporto. Anche questo tipo di tinteggio va applicato comunque con temperature nè troppo elevate e climi asciutti, nè troppo basse (si consiglia di non scendere al di sotto dei 4/5 gradi centigradi).

> Le caratteristiche estetiche di questo tipo di tinteggio non sono paragonabili a quelle della a calce in quanto, seppure venissero usate come pigmenti le terre naturali, la superficie risulta più opaca ed inoltre, resistendo molto bene agli agenti atmosferici, non invecchia naturalmente e manca inoltre della trasparenza propria di una tinta a calce.

> Se ne consiglia l'uso se si deve operare su intonaci cementizi o "bastardi" preesistenti e che, per varie ragioni, non si vogliono o non si possono eliminare: sarà bene che renderà il tinteggio un pò brillante.

semitradizionale nell'Europa del nord mentre è relativamente relativamente diluite (non del tutto coprenti) stendere sull'intonaco una mano di silicato bianco così che E' una pittura in certi caso più resistente di quella a calce quest'ultimo trasparisca leggermente attraverso la tinta

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE		
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:		
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.:	(40-76)	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEI	E DELL		
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COD.	SUB	
TIP.	TINTEGGIATURA SU INTONACO CON TINTA AI SILICATI	ASCIUTTO	10.0.6	b	

secoli precedenti.

postuma (Amsterdam 1648).

potassa, che chiamò "Liauor Silicum".

Nonostante molteplici menzioni nella tarda letteratura, i presentando gravi inconvenienti intorno al 1825, della produzione tecnica disilicati di volta in volta durante l'intero ciclo di pitturazione. potassio e sodio solubili in acqua che egli chiamò Le caratteristche leganti del silicato di potassio sono quale fissativo pitture parietali.

introdotta in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Le materie prime per la fabbricazione del silicato solubile Tale complesso fenomeno viene chiamato "silicatizzazione" sono sabbia di guarzo e carbonato alcalino.

A seconda della composizione desiderata, il quarzo ed il carbonato alcalino, miscelati nelle proporzioni previste, alimentano il forno ove si produce la seguente reazione:

nSio2 + Me2CO3 → Me2O \* NSio2 + CO2 Il processo di fusione ha luogo a temperatura tra 1200 e 1500 °C.

Il silicato di potassio richiede la temperatura più elevata. Il prodotto raffreddato, solidificato e macinato, viene disciolto in acqua ad alta pressione e temperatura, in una maggiore attenzione nel rispettare le corrette condizioni autoclavi rotanti. Importanza tecnica posseggono i silicati di sodio, potassio e litio. I silicati alcalini acquosa, sono delle soluzioni colloidali a elevato pH, ove prodotti che, nel rispetto della normativa tedesca (Norma orto e meta silicato mantengono in sospensione i polisilicati DIN 18363), non siano snaturati nella quantità di legante di più alto peso molecolare contemporaneamente presenti minerale a favore dei componenti organici. sotto forma di micelle (aggregati molecolari). Queste soluzioni colloidali possono perdere facilmente la loro stabilità e precipitare così la silice per il semplice abbassarsi della temperatura o per l'agglunta di sostanze incompatibili (certi tipi di pigmenti, cariche e alcune sostanze organiche). Per l'impiego come legante nei prodotti verniciati, si utilizza esclusivamente il silicato di potassio.

La conoscenza dei silicati alcalini risale tuttavia ad alcuni essiccazione del prodotto verniciante, della formazione di carbonato di sodio che ha azione espansiva ed efflorescente La solubilità in acqua di una fusione di selci con potassa, fu sulla superficie murale. Il carbonato di potassio che descritta per la prima volta da un medico di Bruxelles, Jean viceversa si forma dal silicato di potassio, non presente tali Baptiste Von Helmont (1577 - 1644), in una sua opera inconvenienti. Per i già descritti problemi di stabilità delle miscele del silicato di potassio con altri prodotti, anche se Indipendentemente da lui, Johan Rudolph Glauber (1604 - inerti, le pitture ai silicati vennero commercializzate per 1670), studiò il comportamento di una soluzione che aveva lungo tempo, e sino a pochi decenni fa unicamente in ottenuto facendo liquefare all'aria sabbia e selce con confezione bicomponente. Tale tecnica ha tuttavia limitato l'impiego delle pitture a base di silicato di potassio, al tempo dovuti silicati solubili in acqua furono poco utilizzati nella pratica, estremamente limitato di vita della miscela ed alla difficoltà finché Johan Nepomuck von Fuchs (1774 - 1856) si occupò, di ripetere costantemente lo stesso colore da prepararsi di

Wasserglaser, ossia vetri solubili in acqua e le cui soluzioni attribuite alle caratteristiche fissative della silice che si egli consigliò per la stuccatura, smaltatura di pietre porose e forma per reazione con la CO2 dell'aria e con l'idrossido di calcio presente nella muratura. Tale silice fissa cariche e Successivamente la fabbricazione dei silicati alcalini fu pigmenti, consolidando contemporaneamente il supporto nel quale la soluzione di silicato di potazzio è penetrata.


ed il relativo chimismo può essere cost schematizzato:

 $K_2SiO_3+H_2O+CO_2 \rightarrow H_2O+SiO_2+K_2CO_3$  $K_2SiO_3+Ca(OH)_2+CO2 \rightarrow CaSiO_3+H_2O+K_2CO_3$ La base del meccanismo di indurimento delle pitture al silicato di potassio è un fenomeno di natura essenzialmente chimica. Contrariamente a quanto avviene nel caso delle pitture composte da dispersioni acquose di resine organiche, per le quali tale meccanismo è di natura essenzialmente fisica. Ne consegue pertanto, per le prime, la necessità di ambientali durante l'applicazione.

in soluzione Tutto ciò che qui è stato detto, è sicuramente rivolto a

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.:	


COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELL SOLUZIONI CONFO	_
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB
TIP. REGOLE COMPOSITIVE	ACCOSTAMENTI CON LA STESSA	TINTA 10.1.1	



Tinta dell'edificio intermedio uguale a quella delle facciate limitrofe. La chiarezza e la saturazione della tinta scelta, dovranno avere almeno due valori di scarto rispetto a quelli delle tinte degli edifici vicini.

A - INTERVENTO RACCOMANDATO B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	.0
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.: (CHIAROMONDO)	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELL SOLUZIONI CONFO	
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB.
TIP. REGOLE COMPOSITIVE	ACCOSTAMENTI CON TINTE DIVI	10.1.2	




Tinta dell'edificio intermedio diversa da quella delle facciate limitrofe.

La chiarezza e la saturazione della tinta scelta, dovranno avere almeno uno scarto di valore rispetto a quelli delle tinte degli edifici vicini.

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL.:	2000

COMUNE di TERNI	DOILEDE DEBEI					
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:				COD.	SUB
TIP. REGOLE COMPOSITIVE	EDIFICIO S IMPORTANZA	TORICO	DI	NOTEVOLE	10.1.3	20



La tinta del palazzo storico sarà diversa dagli edifici limitrofi.

La chiarezza e la saturazione della/e tinta/e di questi ultimi non potranno superare lo scarto di uno, massimo due valori.

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:	COD. SUB.
TIP. REGOLE COMPOSITIVE	ACCOSTAMENTI COLORI DI ELEMENTI ACCESSORI	FONDO - 10.1.4

FONDO	APP. DECORAT.	OSCURAM.	FERRI
		Y	F1
R	R-Y	GY	F2
		PB	F4
		PB	F4
YR	R-Y	В	F7
	3332	GY	F3
		YR	
aska		В	F3
Y	R-Y	PB	F2
•		GY-G	F7
		YR	F1
GY	R-Y	Y	F4
	A115400	PB	F7
		PB	Fl
В	R-Y	GY-G	F3
(20)	5255	В	F7
		Y	F6
		YR	F3
R-Y	R-Y	Y	F7
	VA-50.75	B GY	F8

A - INTERVENTO RACCOMANDATO	D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	
B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	П
C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.	BIBL: [CHIAROMONDO]	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORM		
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:		COD.	SUB
TIP. REGOLE COMPOSITIVE	TABELLA CORRISPONDENZE COD SIKKENS - MUNSELL	DICI	10.1.5	a

SIKKENS	MUNSELL	SIKKENS	MUNSELL	SIKKENS	MUNSELL	SIKKENS	MUNSELL
B61070	2.5R 8/4	E02050	7,5YR 5/4	F00777	2,5Y 8/2	G00386	R-Y 10Y 9/1
C00575	5R 8/2	E02555	7,5YR 6/6	F02080	2,5Y 8/4	G00484	R-Y10Y 9/1
C01060	5R 7/4	E02565	7.5YR 7/6	F03070	2,5Y 8/6	G00565	R-Y10Y 7/1
C01080	5R 8/4	E03050	7,5YR 5/6	F11348	2,5Y 6/2	G00570	R-Y5Y 8/1
C01565	2.5R 7/6	E03060	7,5YR	F12270	2,5Y 8/4	G00585	R-Y 5Y 9/1
C22541	7.5R 5/6	E10880	5YR 9/2	F12763	2,5Y 7,8	G01060	5Y 7/2
C43040	10R 4/8	E12545	7,5YR 6/8	F20555	R-Y10Y 6/1	G01065	7,5Y 7/2
CS2343	10R 4/6	E21580	5YR 8/4	F20565	R-Y5Y 7/1	G01070	10Y 8/2
C80378	10R 8/2	E22255	7,5YR 6/4	F20575	N8,5/68,4%R	G01161	5Y 7/2
C80575	10R 8/2	E40380	R-Y10YR 8/1	F20684	R-Y 10YR 9/1	G11460	7,5Y 7/2
C81050	10R 6/2	E40575	7,5YR 8/2	F20886	10YR 9/2	G21053	5Y 6/2
C81070	10R 8/4	E40585	R-Y 5Y 9/1	F20970	10YR 8/2	G40555	R-Y10Y 6/1
C81080	7,5R 8/4	E40777	5YR 8/2	F21050	2,5Y 6/2	G40577	R-Y10Y 9/1
C81565	10R 7/4	E40782	7,5YR 9/2	F21060	2,5Y 7/2	G40581	R-Y10Y 9/1
C81575	7,5R 8/6	E41050	10YR 5/2	F21070	10YR 8/2	G40780	R-Y10Y 9/1
C82040	2,5YR 54	E41060	7,5YR 7/2	F21080	2,5Y 9/2	G41565	2.5GY 7/2
C82050	16R 6/4	E41070	10YR 7/2	F21565	2,5Y 7/2	G81060	2.5GY 7/2
C82060	10R 6/6	E41085	7,5YR 9/2	F21575	2,5Y 9/2	G81070	2,5GY 8/2
C82241	10R 4/4	E41555	10YR 7/4	F21585	2,5Y 9/4	G82060	5GY 7/4
C82541	10R 6/6	E41565	7,5YR 7/4	F22050	2,5Y 6/4	G82070	2,5GY 7/4
C82545	10R 4/6	E42050	10YR 6/4	F22060	2,5Y 8/2	H20382	R-Y10Y 9/1
C83040	10R 4/8	E42060	10YR 6/4	F22070	2,5Y 7/4	H20565	R-Y10Y 7/1
C83050	10R 5/8	E42070	10YR 8/4	F22080	2,5Y 9/4	H21060	5GY 7/2
C84040	10R 4/10	E42075	5YR 8/6	F22255	7,5YR 6/4	HN0162	R-Y10Y 7/1
285040	10R 4/12	E43050	10YR 5/6	F22555	5Y 7/6	HN0285	GY-G 5GY 9/1
C93840	10R 5/8	E43060	10YR 7/6	F22565	5Y 8/4	300565	5GY 7/2
011336	5YR 4/4	E63354	10YR 6/6	F22575	5Y 8/4	000585	GY-G 5GY 9/1
013843	10R 4/8	E71139	2,5Y 4/2	F23060	2,5Y 7/6	300777	7,5GY 8/2
020580	7,5R 8/4	E74056	10YR 6/8	F23070	2,5Y 7/8	301060	7,5GY 6/2
D21060	2,5YR 7/2	E80360	R-Y5Y 7/1	F23080	2,5Y 8,5/6	301070	7,5GY 7/2
022030	2,5YR 4/4	E80570	N8/59,1%R	F23580	2,5Y 8,5/8	301080	7,5Y 9/2
022040	2,5YR 4/6	E81075	2,5Y 8/2	F31154	2,5Y 5/2	J01565	7,5GY 7/2
022050	5YR 5/8	E81080	10YR 9/2	F32365	5Y 8,5/4	301575	7,5GY 8/4
023040	2,5YR 5/6	E81555	10YR 6/2	F41260	2,5Y 7/2	JN0180	BG-PB10BG 8

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE	J
E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:	1
BIBL.; (CHIAROMONDO)	
	E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF. STRUT:

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE		SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI		
COMP. COLORITURE	OPERAZIONE:	COD.	SUB		
TIP. REGOLE COMPOSITIVE	TABELLA CORRISPONDENZE COD SIKKENS - MUNSELL	10.1.5	b		

SIKKENS	MUNSELL	SIKKENS	MUNSELL	SIKKENS	MUNSELL	SIKKENS	MUNSELL
D25030	2,5YR 4/10	E81565	10YR 7/4	F41265	2.5Y 7/2	K20575	CTV C 10CTV O
D31076	7,5R 8/4	E81575	10YR 9/2	F51374	2,5Y 8,5/2	L00565	GY-G 10GY 8/
D41165	2,5YR7/4	E81580	10YR 9/2	FS1557	2.5Y 6/2	N00565	GY-G10G 7/1
D51176	10R 8/4	E82050	2.5Y 6/4	F53771	2.5Y 8.5/8	NN0184	BG-PB10B 9/1
D52260	10R 6/6	E82060	2.5Y 7/4	F60372	N8,5/68,4%R	ON0055	N6,5/36,2%R
D61060	5YR 7/2	E82070	10YR 7/6	F60580	5Y 8.5/2	ON0060	N7,25/46.8%R
D61070	2,5YR 7/4	E82075	10YR 9/4	F60674	R-Y10Y 8/1	ON0064	N6.5/36.2%R
D61575	10R 8/4	E82075	10YR 7/6	F60777	R-Y5Y 9/1	ON0069	N7.5/54.8%R
062050	5YR 6/4	E82565	2,5Y 8,5/4	F60782	2,5Y 9/2	ON0076	5PB 8/2
062060	5YR 6/4	E82572	7,5YR 8/6	F61050	2,5Y 6/2	ON0081	BG-PB
062070	5YR 7/6	E83060	10YR 7/8	F61060	5Y 7/2	P70468	7.5B 7/2
062555	5YR 6/6	E83070	10YR 8/6	F61070	5Y 8/2	1035000	GY-G 10G 8/1
062565	5YR 7/8	E83555	2,5Y 6/6	F61080	2,5Y 8,5/2	000555	7.5B 5/2
063050	5YR 5/6	E83565	2.5Y 8/6		5¥ 7/2	Q00565	7.5B 6/2
063060	5YR 6/8	E83763	10YR 8/10	Discourse and the second	5Y 8/2	C100007	7.5B 8/2
064950	5YR 5/10	E84960	10YR 7/8	Edition of the Control of the Contro	5Y 9/4		5B 8/2
72444	SYR 5/4		10YR 8/10		5Y 9/2		7.5B 7/2
982646	5YR 5/8	E85060	10YR 7/10	W. 100 / 100	5Y 7/4	-	10B 5/2
00388	R-Y 10YR 9/1	E86060	10YR 7/12	100000	5Y 8,5/6	- Control Laboratory	10B 6/2
00575	2,5YR 8/2		2.5Y 6/6	DOMEST CO	5Y 9/6		12200000
01565	7,5YR 8/4	110000000	R-Y5Y 9/1		2,5Y 8/8	100000000	10B 4/2
01575	5YR 8/4	20202000	2.5YR 8/2		2,5Y 8,5/2	0.0000000	2,5PB 7/2 2,5PB 8/2

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: (CHIAROMONDO)	
	☐ E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT:

.

COMUNE di	MANUALE DEL RECUPERO	SCHE	DE DELL	E
TERNI COMP.	E PIANO DEL COLORE	SOLUZIO	-	DRM
CHIUSURE IN FERRO	OPERAZIONE:		COD.	SUI
TIP. RINGHIERE	ISTALLAZIONE DI NUOVA RINGHI	ERA	12.3.1	
1				
2	**************************************	<b>♦</b> 0		
RINGHIERE		- <u>j</u>		
progetto per edific Si propongono di	i seguito alcuni tipi di base; diverse fogge sa sicuro valore formale e in ogni caso a seguito de	nella eventuale so	cheda di	
INTERVENTO RACCOMA INTERVENTO PER CASI E INTERVENTO DITTA SPE	STREMI D E - DA ADOTTARE	PREVIA VERIF, S		

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELL SOLUZIONI CONFO	
COMP.	OPERAZIONE:	COD.	SUB
TIP,	CRITERI GENERALI	15.0.1	
-			- de
O ELEMENTI DEC 1 - Insegna nella es piana, con retroilluminate c 2 - Insegna nella esa piana con lette	DEFINITA - ASSENZA DI GRATE CORATIVI NELLA LUNETTA atta geometria delle lunette, interna, lettere ritagliate nel pannello con luce a bassa brillanza. atta geometria delle lunette, interna, are riportate in rilievo o dipinte, aro a bassa brillanza.	>2dom	-
libera sia di alm L'insegna sarà p piano della grata 2 - Lettere isolate e leghe simili) retr brillanza. (Da ut cornici o motivi e 3 - Insegne in legno vetro (non lumi piccole dimensi brillanza. L'insegna sarà a e cm dalle event superiore a filo d	ria posta sotto la grata (ove l'altezza eno cm 200) posta a filo o arretrata rispetto al e staccate dal fondo, in bronzo (o roilluminate con luce riflessa a bassa tilizzare solo nei caso di assenza di	2 3 50 Miles	122
AMMESSE SC	SULLA PARETE SARANNO DLO IN SOSTITUZIONE EL VANO DELL'APERTURA.	olro Chro	
di circa 30 cm.	BASSATO fall'imposta dell'arco con una veletta erali del caso A di cui sopra.		
A - INTERVENTO RACC B - INTERVENTO PER C C - INTERVENTO DITT/	CASI ESTREMI , D E - DA ADOTTA	ARE PREVIA VERIF, STRUT: 1	

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELI SOLUZIONI CONF		
COMP.	OPERAZIONE:	COD,	SUB.	
TIP.	CARATTERI GRAFICI	15.0.2		

ABCDEFGHI JKLMNOPQ RSTUVWXY ZABCDEFGHI JKLMNOPQRS UTVWXYZ123 4567890\$? !("<>)&\*% ABCDEFGHI JKLMNOPQ RSTUVWXY Zabcdefghi jklmnopqrs utvwxyz123 4567890\$? !(" )&x%

ABCDEFGHI JKLMNOPQ RSTUVWXY ZABCDEFGHI JKLMNOPQRS UTVWXYZ123 4567890\$? !("<>)&°%

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXY
ZABCDEFGHI
JKLMNOPQRS
UTVWXYZ123
4567890\$?
!("<>)&\*%

ABCDEFGHI JKLMNOPQ RSTUVWXY Zabcdefghi jklmnopqrs utvwxyz123 4567890\$? !("<>)&\*%

ABCDEFGHI JKLMNOPQ RSTUVWXY Zabcdefghi jklmnopqrs utvwxyz123 4567890\$? !("<>)&\*%

A-	INTER	VENTO	RACCO	MANDATO
----	-------	-------	-------	---------

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE

E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT: BIBL.: [CHIAROMONDO]

B - INTERVENTO PER CASI ESTREMI

C - INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

COMUNE di TERNI	MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE	SCHEDE DELLE SOLUZIONI CONFORMI
COMP.	OPERAZIONE:	COD. SUB.
TIP.	CRITERI GENERALI	19.0.1

#### PAVIMENTAZIONI


Nella pavimentazione di spazi esterni di pertinenza dei singoli edifici dovranno essere scelti materiali analoghi a quelli circostanti delle strade pubbliche e messi in opera con tecniche tradizionali.


Saranno esclusi pavimenti a mosaico o alla "veneziana" (frammenti di marmo accostati, stuccati e molati), mattonelle di graniglia, ceramica, materiali plastici, ecc...


Si elencano di seguito alcuni tipi consigliati, quando non esista all'intorno precedenti pavimentazioni a cui uniformarsi:


- Battuto di ciottoli di fiume su magrone di cemento o sabbia, con ricorsi di laterizio;
- 2) Laterizio di recupero in piano (o cotto rustico nuovo)
- 3) Lastre di pietra di recupero (basole)
- Pietra di diverso tipo compreso il basalto o il porfido.

La scelta dovrà peraltro orientarsi sulle tipologie tipiche delle zone ove si interviene.









A - INTERVENTO	RACCOMANDATO
----------------	--------------

- B INTERVENTO PER CASI ESTREMI
- C INTERVENTO DITTA SPECIALIZZ.

D - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE
E - DA ADOTTARE PREVIA VERIF, STRUT
BIBL : CHIAROMONDO]

2 - MODELLO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI SUI SINGOLI COMPONENTI EDILIZI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

MANUALE DE

PIANO DEL:NTO

## MODELLO RIASSUNTIVO DEGLI IN

	STATO	D			
COMPONENTE	DESCRIZIONE			SOLUZ. CONFOR. CONFOR.	SOLUZ AUT. ALLEG
1 FONDAZIONI				CONFOR.	ALLEG
2 STRUTTURE VERTICALI					
3 STRUTTURE ORIZZONT.					
5 COPERTURE GRONDE					
7 APERTURE					
8 PARAMEN					
9 RILIEVI ARCH.					
10 COLORITURE		RIF.	COD.FONDO COD.CORNICI COD.FERRI		
11 INFISSI 12 EL. FERRO			LEGNI		
- ELEMENTI DECORATIVI INTERNI					
GAS			VISTO CAMUZZI		
ASM			VISTO ASM		
VARIE					
VARIE					

B - SCHEDE DI PROGETTO CON PRESCRIZIONI PER OGNI SINGOLO EDIFICIO

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	1
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 110/P UMI D.1.1

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	Х			Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF,	Т				
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	nologia Calci			Rilievo Comici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE:

### MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
BOL	1
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part.

108/P

UMI

D.1.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	1	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./Int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Cald			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	1.				

NOTE: (\*) 1- L'accesso della strada (civ. 217) è stato trasformato in negozio. Ora l'edificio è servito della restante via del Vescovado. Pur se improbabile è ammesso il ripristino dell'antico accesso.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	2
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 336 UMI D.2.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc, terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T6					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Corr	nici e marc.		
	Silicati			Zoco	colo		
	Altro			Ferri	i	F2	
Colore fondi	Fascia inf.			Lecir	ni	7.5YR 7/4	
	Fascia sup.			Poss	s.ins.app.dec.		
	Terratetto	2.5Y 8/6					

NOTE: (\*) Obbligo di conservazione delle grate sul prospetto su via Roma,

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

D.2.2

UMI

Part. 345/P

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						TAV. RIF.	Т
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci	3.00		Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.		4		Lecini		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto						

NOTE: (1) Nell'intervento di ristrutturazione leggere serà reintrodotto l'arco nella unica apertura ora architravata.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part.

341/P

UMI

D.2.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE T TAV. RIF. Tecnologie e fondi Codice Note Rillevi e componenti access. Codice Note Tecnologia Calci Rillevo Cornici e marc. Silicati Zoccolo Altro Ferri Colore fondi Fascia inf. Lecini Fascia sup. Poss.ins.app.dec. Terratetto

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDIF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 318 UMI D.2.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc, terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	DECO	RATIVO E COLORE	TAV. RIF.	T6
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	х		Rilievo Cornici e marc.	R-Y 10Y 9/1	
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri	F3	
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5Y 8/2				

NOTE: (\*) 1- Bagni pensiti sul confine pert. 318-319. Eliminazione anche piccoli volumi nel terrazzo al plano 1° della part. 319 prospicente via del Vescovado. Dovrà essere riqualificato il prospetto ad un piano su via del Vescovado. (Conservare le ringhiere atternate al pilastri in muratura).

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDIF.	5

### SCHEDA OF PROGETTO

Fg. 114 Part. 319 UMI D.2.5

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	DECO	RATIVO E COLORE	TAV. RIF.	T6
Tecnolo	Tecnologie e fondi Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y 10Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5Y 8/2		N		

NOTE: (\*) 1- Bagni pensifi sul confine part. 318-319. Eliminare anche piccoli volumi sul terrazzo al piano 1º della part. 319 prospicente via del Vescovado. (Conservare le ringhiere, alternate ai pilastri in muratura).

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	2
EDIF	6

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 321 UMI D.2.6

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	DECO	RATIVO	E COLORE	TAV. RIF.	T6
Tecnolo	Tecnologie e fondi Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	x		Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati	x			Zoccolo		
	Altro				Ferri	F2	
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini	5GY 7/2	
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10YR 8.5/2			1,500		

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDIF.	7

### SCHEOA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 322 UMI D.2.7

Categoria d'intervento : Demolizione senza ricostruzione

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	-
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	1

	TAV, RIF.	T7				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	F60777	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y 10YR 9/1	
	Terratetto	7.5YR 7/4				

NOTE: (\*) L'edificio deve essere rintonacato.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDIF.	8

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 328 UMI D.2.8

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	1
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
- 1		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T7				
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia Inf.			Lecini	7.5GY 6/2	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5YR 8/2				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	2
EDIF.	9

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 330 UMI D.2.9

Categoria d'Intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	X
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	X
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso	(400			Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T6				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rillevo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		1
	Altro			Ferri	F2	
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	F60777	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y 5Y 9/1	
	Terratetto	2.5Y 7/4				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	U
ISOL.	2
ECIF.	29

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 327 UMI D.2.29

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
A. Jest		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	Х	-		Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.	X	22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	nologia Calci X	Rilievo Cornici e marc.				
	Silicati		X	Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		Х
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	U
ISOL.	2
EDIF.	30

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 344 UMI D.2.30

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	X			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra	Х	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	Х			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	X	22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T				
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci		X	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati		×	Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss,ins.app.dec,		Х
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	U
18OL.	3
EDIF.	1

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

236/P

D.3.1 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice No		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	R	Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) N.B Necessita ulteriore soprafluogo.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 236/P UMI D.3.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre		0-		Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EDIF.	3

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 235 UMI D.3.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

TAV. RIF. APPARATO DECORATIVO E COLORE Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. Codice Note Tecnologia Calci Rilievo Cornici e marc. Silicati Zoccolo Altro Ferri Colore fondi Fascia inf. Lecini Fascia sup. Poss.ins.app.dec. Terratetto

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EDIF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 234

UMI

D.3.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE

TAV. RIF.

Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Cornici e marc.	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.		fr.	Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EDIF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO.

Fg. 115 Part. 232 UMI D.3.5

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE TAV. RIF.

Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISCL.	3
EDF.	6

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 218 UMI D.3.6

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	-
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
	g	Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						TAV. RIF.	
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	x		Rilievo	Cornici e marc.	R-Y 5Y 9/1		
	Silicati	×			Zoccolo			
	Altro				Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini	10B 4/2		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	2.5Y 8.5/2						

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EDIF.	9

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 87 UMI D.3.9

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost_ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	_			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons,/int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	0
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE TAV. RIF.

Tecnologie e fondi		Codice Not		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EDF.	22

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 239 UMI D.3.22

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9.	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra			-	Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		6)
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto		1			-5

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	3
EOIF.	24

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

229/P

UMI

D.3.24

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra	Х	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	X			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	×	22	Superfetazioni	Demolizione	

T2 APPARATO DECORATIVO E COLORE TAV. RIF. Tecnologie e fondi Codice Note Codice Note Rilievi e componenti access. Tecnologia Rilievo Cornici e marc. Calci Silicati Zoccolo Altro Ferri Colore fondi Fascia inf. Lecini Poss.ins.app.dec. Fascia sup. X Terratetto

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	4
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 173/P UMI D.4.1

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componen		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Dovià essere ridotta e ridefinita l'apertura di eccessiva ampiezza su via Tre Colonne.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	4
EDIF.	2

### SCHEDA DEPROGETTO

Fg. 115 Part. 177 UMI D.4.2

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc, terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnología	Calci			Rillevo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) N.B. Fare un sopralluogo per il prospetto.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	4
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

168/168

UMI

D.4.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincelo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х		7	Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Ammesso nei casi della ridefinizione dei retri.

<sup>(\*)</sup> Sul fronte di via Tre Colonne con la tinteggiatura, le differenti quote della gronda e i diversi apparati decorativi sarà garantita la riconosoibilità delle unità base.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL,	4
EDIF.	4

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 173 UMI D.4.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	ń
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							T2
Tecnologie e fondi		Codice Note Rille		Rilievi e compo	Rillevi e componenti access.		Note
Tecnologia	Calci	Ril	Rillevo Cornic	ci e marc.			
	Silicati			Zocco	lo		
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia Inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ir	ns.app.dec.		
	Terratetto				75.7		

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL,	4
EDIF.	7

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 154 UMI D.4.7

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	· -

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto			3000		

NOTE: (\*) In sede di progetto si valuterà l'opportunità di ripristinare l'antico accesso da via Roma.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	4
EDIF.	12

## SCHEOA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 173/P UMI D.4.12

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							T2
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		0
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		
	Fascia sup.			·	Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto						

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	5
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 49

UMI D.5.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T4
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti access. Codice Rilievo Cornici e marc.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	Rilievo Cornici e marc.				
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 180/181

UMI D.6.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr, inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X R	Rilievo Cornici e marc.	R-Y 10YR 9/1		
	Silicati	×		Zoccolo	R-Y 10YR 9/1	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	E81075	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10YR 7/4				

NOTE: (1) Ridefinizione compless, delle aperture al P.T.con eventuale introduz, di comici o rilievi, in questo ambito sara' ridotta l'apertura al P.T.della 180

(\*) Inserire le persiane nella part, 181, inserire le cornici nelle aperture del P.T.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 179 UMI D.6.2

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	(1)
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	(2)
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	5Y 8.5/2	
	Silicati	X		Zoccolo	5Y 8.5/2	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	BG-PB 10PB 8/1	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5YR 5/10				

NOTE: (1)

(2)

(\*) La lesena d'angolo deve essere evidenziata al P.T.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	6
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 183 UMI D.6.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione		1		Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Corni	Cornici e marc.	R-Y 5Y 9/1		
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini	10B 5/2	
	Fascia sup.			2	Poss.ins.app.dec.		1
	Terratetto	2.5Y 8.5/6					

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	6
EDF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. UMI

186 D.6.4

Categoría d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	(1)			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	2			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini	GY-G 5GY 9/1	
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	GY-G 10GY 8/1					

NOTE: (1) Limitetamente alla scala della part.192

<sup>(\*) 2-</sup>Potranno essere riaperte le arcate al P.T. del prospetto verso il contite (part.192) oppure ricostruite le tamponature arretrate di ciraca 20 cm, per ricomporre l'unitarietà del cortiletto, dotato di arcate anche sugli attri due lati. In ogni caso al progetto si dovranno armonizzare le aperture esistenti sulle tamponature delle arcele, con l'intero prospetto sul cortile.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 192 UMI D.6.5

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4				
Tecnologie e fondi		Codice	e Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Presenta le stesse caratteristiche della particella 186

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDF.	6

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 187 UMI D.6.6

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T4				
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e compo		Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Cornici e n	Rilievo Cornici e marc.	5Y 8.5/2	
	Silicati		a - 0	Zoccolo		
	Altro			Ferri		3
Colore fondi	Fascia inf.	5Y 8.5/2	(1)	Lecini	E81075	
	Fascia sup.	10YR 7/4		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10YR 7/4				

NOTE: (1) Fino al marcapiano.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	6
EDIF.	7

### SCHEDA DI PROGETTO

115

Fg.

Part. 188

UMI D.6.7

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
	5	Modifica posizione	1			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	2			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento fintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	7.5B 5/2	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10YR 8/2				

NOTE: (\*) 1- Fermo restando l'Ingresso della via del Teatro Romano n. 8 la scala potrà spostarsi in posizione centrale permettendo una migliore utilizzazione delle superfici residenziali, ad esempio garantendo alle diverse U.U.I.I. un doppio affaccio (strade-retro). 2- Nel caso di ristrutturazione edilizia sarà riaperto l'antico vano omai ridotto a finestra alta posta sul lato sinistro del piano terra, Inoltre saranno riaperte le lunette richiuse degli archi al piano terra medesimo. Dovranno essere reintrodotte le cornici su tutte le aperture al medesimo P.T.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	8

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 190 UMI

D.6.8

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
	1	Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(2)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	20000	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	×	Rilievo Cornici e marc.	Rilievo Cornici e marc.	5Y 8.5/2	3	
	Silicati			Zoccolo			
	Altro	1		Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.	5Y 8.5/2		Lecini	7.5GY 6/2		
	Fascia sup.	10R 5/8		Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto						

NOTE: (1) L'imitatamente al corpo posteriore ove è ora posizionata la scala, in caso di spostamento di quest'ultima.

- (2) Sarà adottata la migliore cura per la conservazione e il ripristino del notevole apparato decorativo del fronte su via del Teratro Romano.
- (\*) 3- Lo zoccolo inferiore potrebbe essere ripristinato con lastre di travertino non lucidato. In questo caso la tinta delle decorazioni fenderà a simularne colore e tesseura. Saranno conservate le decorazioni ceramiche del cornicione. La tinta F00580 sarà data ad imitazione del travertino. Gli avvolgibili delle finestre su via del Teatro Romano dovranno essere tinteggiati con la stesse tinta. In caso di sostituzione saranno installati avvolgibili in legno (con divisto di plastica, metalli ecc.). Il portone sarà restaurato, conservando l'attuale trattamento.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	9

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 197

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

UMI D.6.9

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	) 
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	(1)
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	Х		Rilievo Cornici e marc.	5Y 8.5/2		
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	108 6/2		
	Fascia sup.	1		Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	2.5Y 9/2					

NOTE: (1) 2

- (\*) 2-li progetto dovrà garantire l'omogeneità di trattamento di tutti gli infissi e oscuramenti. Essa sarà ottenuta:
- a) Eliminando le persiane nella parte sinistre del progetto, (Affidando l'oscuramento a sportelli interni), b) In subordine: montande sulle finestre del lato destro persiane dello stesso tipo di quelle in opera. Il listato avrà lo stesso colore del rillevi.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	10

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 197/P UMI D.6.10

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	Х			Sost, ringhiere	
- 1		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso			J0000000	Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice Not		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	-1-	
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	10YR 6/4	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	E81575				

NOTE: (1) Limitatamente ai retri.

<sup>(\*)</sup> L'intervento dovr
à essere preceduto da una indagine sulla consistenza dei setti murari (comunque da mantenere), e sulla presenza di reperti archeologici dei quali il progetto dovr
à prevedere la conservazione, la tutela e quantomeno il censimento.

### MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	6
EDF.	11

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

UMI

199/200 D.6.11

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	1			Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre		2		Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(2)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso	1.0000			Riprist, finestre	(3)
		Stilatura giunti				Sost. grate	35500
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

#### APPARATO DECORATIVO E COLORE

TAV. RIF.

		/H 1 / H 0 1 1 0		William m. Como.in	A PLANTAGE COLUMN		
Tecnologie e fondi		Codice N		Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X	X (4) Rillevo Cornici e marc.		Rillevo Cornici e marc.	R-Y10YR9/1	(7)
	Silicati	X	(5)	Zoccolo			
	Altro		1	Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	2,5Y 8/2	(8)	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	5YR 7/6	(6)	V-930			

NOTE: (1) Limitatamente ai retri

(2) Sará intonacato anche il prospetto della part. 200. Lo zoccolo inferiore in mattonii potrá essere trattato a scialbo.

(3)

- (4) Vale anche per la part. 199.
- (5) Vale anche per la part. 199.
- (6) La part. 199 è color 2,5Y 8/2.
- (7) Ad imitazione del travertino pressistente. La part. 199 è color R-Y5Y 9/1.
- (8) La part. 199 è colorR-Y5Y 9/1.
- (\*) L'intervento dovrà essere preceduto da una indagine sulla consistenza dei setti murari (comunque da mantenere), e sulla presenza di reperti archeologici dei quali il progetto dovrà prevedere la conservazione , la tutela e quantomeno il censimento. 1- Dovrà essere ridotta e ridefinita la enorme apertura al P.T. della part.200. La nuova apertura ridotta potrà riferirsi per dimensioni e decorazioni, a quella della vicina part. 199.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	12

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 201/203

UMI D.6.12

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	(2)
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

### APPARATO DECORATIVO E COLORE

TAV. RIF.

Tecnologie e fondi		Codice No		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y 10Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri	F6	
Colore fondi	Fascia inf.	R-Y 10YR 9/1		Lecini	10YR 7/2	
	Fascia sup.	10YR 8.5/2		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto			(2)h		

NOTE: (1) Serà ridotta per forme e decorazioni la grande apertura di recente esecuzione, posta sulla part. 201.

<sup>(\*) 3-</sup> Le facciate posteriori potranno essere ridefinite, una volta demolite le superfetazioni; modificando parzialmente anche le aperture. La progettazione garantirà una compleseiva ricomposizione del prospetto avendo cura di ridurre ed omogeneizzare forme, dimensione e posizione di balconi, scale esterne eco.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	6
EDIF.	13

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 204

UMI

D.6.13

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	1
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice Note I		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	5Y 8.5/2	
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	E81075	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10YR 7/4				

NOTE: (\*) Inserimento comici al P.T.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	6
EDIF.	14

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

205/P

UMI

D.6.14

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
-211001		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

ADDADATO	DECODATIVO	F COLORE
APPARATU	DECORATIVO	ECULURE

TAV. RIF.

Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	Х		Rilievo Cornici e marc.	R-Y10Y 9/1	(2)
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri	F5	(3)
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	S01060	(4)
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5Y 8,5/2	(1)			

NOTE: (1) Per la parte destra. La parte sinistra è 10YR 8/6.

- (2) La parte destra. La parte sinistra è R-Y5Y 9/1.
- (3) La parte sinistra.
- (4) La parte destra. La parte sinistra è 2,5Y 7/2.
- (\*) Inserimento comici al piano 1° e 2°.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	15

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 215/P-217/P-207-208-

UMI D.6.15

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr, inf, a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

TAV. RIF. APPARATO DECORATIVO E COLORE Note Codice Tecnologie e fondi Codice Note Rillevi e componenti access. X Rilievo Cornici e marc. Tecnologia Calci X Zoccolo Silicati Ferri Altro Lecini 10B 6/2 Colore fondi Fascia inf. Poss.ins.app.dec. Fascia sup. GY-G 10GY 8/1 Terratetto

NOTE: (\*) Riqualificazione del cortile anche tramite demolizione (ed eventuale ricostruzione) con medesimoa cubatura delle superfetazioni otto-novecentesche. Le indicazioni cromatiche devono essere il più vicino somiglianti al contiguo palazzo F. Fabrizi.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	16

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 215/P UMI D.6.16

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice Note Ril		Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rillevo Cornici e marc.	R-Y 5Y 9/1		
	Silicati	x		Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	10YR 7/6		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	2.5Y 8/6					

NOTE: (1) Riapertura porta lato destro Ingresso e reintroduzioni cornici.

(\*) Inserimento comici al piano terra.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	6
EDIF.	17

## SCHEOA DI PROGETTO

Fg.

115 211

Part.

UMI D.6.17

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

### APPARATO DECORATIVO E COLORE

TAV. RIF.

Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rillevo Cornici e marc.		11.010
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	4		Lecini	F60777	
	Fascia sup.	10YR 8/6		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto				1	

NOTE: (\*) Possibilità di realizzare un finto listato al P.T. La ristrutturazione potrà prevedere una ricomposizione volumetrica dei retri, senza aumento di cubatura. Sarà ridefinita la falda posteriore del tetto. In linea di massima si demolirà l'ultimo corpo sporgente verso il cortile, arretrando la parete, e si potrà tamponare il vuoto esistente a confine con la vicina 182.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	7
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

115

Fg.

45/42 Part.

UMI D.7.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	(2)
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti acc	ess. Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilie	Rilievo Cornici e marc.	5Y 8.5/2	
	Silicati	/		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	7.5YR 7/4	
	Fascia sup.			Poss.ins.app.ded	2.	
	Terratetto	E81075				

- NOTE: (1) Ammessa nel prospetti interni, in caso di ridefinizione dei volumi e della posizione della scala.

<sup>(\*) 3-</sup> Ivolumi secondari e posticci di intasamento della corte interna sul lato ovest come ballatoi interni di distribuzione e volumi su chiostrina aaranno demoliti e le volumetrie e i prospetti interni saranno ridefinite.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	7
EDIF.	2

# SCHEOA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 44 UMI D.7.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso		10727		Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							T1
Tecnologie e fondi		Codice Not		Rilievi e componenti acce		Codice	Note
Tecnologia	Calci		Riliev	Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		F60777	
	Fascia sup.	5YR 6/6		Poss.ins.app.de	ec.		
	Terratetto						

NOTE

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	7
EDIF.	3

## SCHEOA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 41

UMI D.7.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	(1)			Rifacimento manto	
- 15		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						Т
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rillievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Da verificare

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	U
ISOL.	7
EDIF.	4

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 39

UMI D.7.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	(2)			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						TAV. RIF.	Т
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto						

NOTE: (1) Da verificare

(2) Da verificare

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	7
EDIF.	6

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

30/31 D.7.6 UMI

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	1	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnolo	gle e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto						

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	U
ISOL.	7
EDIF.	7

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 29 UMI D.7.7

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
-		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
	Duodinio	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
12	Paramento	Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						Т
Tecnolo	gie e fondi			Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Cornici e marc.			
Tourist gra	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISCL.	7
EDF.	8

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115 28

Part.

UMI D.7.8

Categoria d'intervento : Ricostruzione

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	1
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access	. Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto						

NOTE: (\*) Conservazione sedime e fornice esistente: due piani fuori terra. La progettazione dovrà basarsi su una attenta ricerca dell'assetto originario comunque della tipologia di riferimento.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	7
EDIF.	9

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 27 UMI D.7.9

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione		78.0		Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	V-	22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							Т
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Corr	Cornici e marc.		4	
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		3
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.	1	
	Terratetto						

NOTE: (\*) 1- Potrà essere introdotto un nuovo partito decorativo ispirato dalla regolarità della facciata usando pitture o contenuti rilievi in Intonaco.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	7
EDIF.	10

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 26

D.7.10 UMI

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco		-		Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti acces	s. Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilie	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		-
	Altro			Ferri		_
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	Х	
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISCL,	7
EDF.	11

## SCHEOA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 11

UMI D.7.11

Categoria d'intervento : Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	1
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T5
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti acc	ess. Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.ded		
	Terratetto					

NOTE

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	7
EDF.	12

## SCHEDA DI PROGETTO

22

Fg.

115

Part. UMI

D.7.12

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						TAV. RIF.	T5
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Tecnologia Calci			Rilievo Cornici e marc	. ·		
_ 95-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1-X-0-1	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.d	iec.		
	Terratetto						

NOTE: (1) Introduzione di intonaco di calce anche nel basamento a "quadrelli" di sponga.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	7
EDIF.	15

## SCHEOA DI PROGETTO

Fg.

115 46/P

Part.

UMI D.7.15

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco			1.	Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

#### TAV. RIF. APPARATO DECORATIVO E COLORE Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. Codice Note Tecnologia Calci Rilievo Comici e marc. Silicati Zoccolo Altro Ferri Colore fondi Fascia inf. Lecini Fascia sup. Poss.ins.app.dec. Terratetto

NOTE: (1) Eventuale riapertura finestra al P.T. da trasformare in Ingresso.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	l D
ISOL	7
EDIP.	20

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 33

UMI D.7.20

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra	-	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T5
Tecnologie e fondi Codice			Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

WALLE.	U
ISOL.	7
EDIF.	23

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 23/24 UMI D.7.23

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
A TELESCO	7.	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
9	Scale	Modifica posizione				Riduzione	_
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
	The state of the s	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
-		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre			Hartstein z	Riprist. pluviali	_
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	-
12	- didirente	Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	-
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	-
-		Stilatura giunti				Sost. grate	_
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	T/

		APPARATO	DECO	RATIVO E COLORE	TAV. RIF.	T5
Tecnolo	gie e fondi		Note	Rilievi e componenti acces	s. Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
Technogia	Silicati			Zoccolo		-
	Altro			Ferri		-
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	_	_
	Fascia su			Poss.ins.app.dec.		-
	Terratetto					

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	8
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part.

11 UMI D.8.1

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	X	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
- 3		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		TAV. RIF,	T			
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	х	Rilievo	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Il colore di fondo dovrà comunque avere un riferimento ai colori tipici del sec. XVIII. L'intonaco dovrà essere realizzato con grassello di calce.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	8
EDF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 9

UMI D.8.2

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rillievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto						

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	8
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 6

UMI D.8.3

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	ľ
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	,	22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Saranno coperte ad intonaco le comici.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	8
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 5

UMI D.8.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	100000
		Modifica posizione	X			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Sarà ripristinato l'intonaco sulle cornici delle finestre.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	8
EDIF.	5

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 1

UMI D.8.5

Categoria d'intervento : Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	8
EDIF.	6

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115

Part. 3

UMI D.8.6

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rili		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		-
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto			7/2		

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	8
EDF.	7

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 115 Part. 18 UMI D.8.7

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost_ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
- 1		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo	1	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	х	
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	8
EDIF.	8

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

115

Part. 17

UMI D.8.8

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra	Х	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	Х			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	W
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							T
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti access.		onenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Corni	ci e marc.		
	Silicati			Zocco	olo		
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini	t:		
	Fascia sup.			Poss.	ins.app.dec.		
	Terratetto				2000		

NOTE: (\*) Sarà conservato il profferto esterno su via del Pozzo.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	9
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 89 UMI D.9.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia C	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto			172		

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	10
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 93 UMI D.10.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	1

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti acce	ss. Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		dim
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Riduzione della grande apertura al P.T. su via XI Febbraio.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	11
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

D.11.1

Fg. 114 Part. 86/P

UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra		30		Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra	X	10	Copertura	Rifacimento gronda	/
	5	Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rillevo Cornici e marc.	Accession	
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	11
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114 Part. 86/P

UMI D.11.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х		in the second se	Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra	Х	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost_grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						Т
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss,ins.app,dec.		
	Terratetto					

NOTE

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	11
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part.

86/P D.11.3 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	100000	Ŭ.		Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	7

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Ammesse sui retri in conseguenza alle opere di cui al punto 2.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	11
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 85/P UMI

D.11.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto			2000		

NOTE: (\*) Potrà essere riorganizzata la distribuzione unificando le scale

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	11
EDIF.	5

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 85/P UMI D.11.5

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	1	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	1	22	Superfetazioni	Demolizione	,

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Potrà essere riorganizzata la distribuzione unificando le scale.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	12
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

13 Part.

D.12.1 UMI

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra	(1)	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		
	Fascia sup.			C	Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto						

NOTE: (1) In caso di rifacimento faccista, o ristrutturazione leggera, le grosse aperture sul late destro del prospetto dovranno essere contornate da comici.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	12
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 70/72

UMI D.12.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
	-	Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici	e marc.		
	Silicati			Zoccolo	i -		
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.	V		Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins	s.app.dec.		
	Terratetto						

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	12
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114

Part. 61 UMI D.12.3

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione			2	Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnología	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
BOL	12
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

114

Fg.

Part. 60

UMI D.12.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc, terra	Х			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre		J		Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr, inf, a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		.,
-1	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Possibilità di rifusione con la contigua part, 59 o 62. Possibilità di ridefinizione della facciata.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	12
EDIF.	5

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 59

D.12.5 UMI

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV, RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	- 4		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	X	
	Terratetto			0000		ĭ

NOTE: (\*) Conservazione scale esterne.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	12
EDIF.	6

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 62

UMI D.12.6

Categoria d'Intervento: Restauro e risanamento conservativo

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	X
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							Т
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc			
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.d	ec.		
	Terratetto						

NOTE: (\*) Obbligo di conservazione della mensola in pietra sui prospetto principale.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	12
EDIF.	7

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 63

D.12.7 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra	Х	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	X
_		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci		10000	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		-
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					1

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	12
EDIF.	8

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 69

UMI D.12.8

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	(1)			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(2)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice	ce Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccola		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) In considerazione dell'incongruo assetto distributivo sará possibile accorpare le scale esistenti in un unico corpo.

<sup>(2)</sup> Si auspica il ripristino dell'accesso antico da Via XI Febbraio.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	13
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 54 UMI D.13.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

and the same of th

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
- 11		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
301116		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
-		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso			i i	Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rillevi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Ibalconi sulla via saranno conservati nelle loro forme e dimensioni.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	13
EOIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 56 D.13.2

UMI

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							T5
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati			22	Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		W
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto						

NOTE: (\*) I loggieti sul cortile interno saranno ridefiniti nei materiali di paramento eliminando intonaco di cemento e ripristinando intonaco di calce.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNN	U
ISOL.	13
EDF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 55

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

UMI D.13.3

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	14
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 51 UMI D.14.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso			10	Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	DI
ISOL	14
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 50

UMI D.14.2

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre		Q		Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

A/	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice Note I		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# COMUNE di

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	14
EDIF.	3

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 49

UMI D.14.3

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	Х	1		Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	X			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Chiusura grossa apertura lato sinistro civico 96 su via XI Febbraio (?). Saranno conservate e restaurate le finte finestre dipinta su via Cavour.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	14
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 48 UMI D.14.4

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	(2)
11	Bucature	Ripristino acc. terra		0		Sost. ringhiere	
	0	Modifica acc. terra	(1)	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist: pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	(3)
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	3.77

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
- 5	Terratetto					

NOTE: (1) Riduzione accessi aterra uno su via delle Fornaci e due su via Cavour.

(2)

(3)

<sup>(\*)</sup> Lasciare in vista la muratura su via Cavour preesistenze medioevali (?). Nel caso di rifacimento dei paramenti è consentita l'introduzione di un partito decorativo a rilievo dipinto.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	D
ISOL	14
EDIF.	5

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 54

UMI D.14.5

Categoria d'Intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc, terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	ļ.,			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	х	
	Terratetto					-

NOTE: (\*) Rivedere U.M.I. D014005, D014006, D014007, perché potrebbere essere rifuse.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUMA	U
ISOL	14
EDIF.	6

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114

Part. 53 UMI D.14.6

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr, inf, a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
	(1)	Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.		_	Lecini		
	Fascia sup.			Poss,ins,app,dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Rivedere le U.M.I. D014005, D014006, D014007 per eventuale rifusione.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	14
EDIF.	7

## SCHEDA DI PROGETTO

114

Fg.

Part. 52 UMI D.14.7

Categoria d'intervento : Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	,
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	/	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access	Codice	Note
Tecnología	Calci		Rilievo C	Rilievo Comici e marc.		1
	Silicati			Zoccolo		N.
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) Rivedore: D014005, D014005, D014007, per eventuale rifusione.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	15
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

Part.

114

43

UMI D.15.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	Х			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int, intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Comici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	15
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 42 UMI D.15.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х		(	Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra		0		Sost. ringhiere	,
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	Х			Rifacimento manto	
- 0		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т					
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnología	Calci			Rilievo Cornici e marc.	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto						

NOTE

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL	15
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 41

UMI D.15.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Riduzione accesso a terra su via S. Alo'.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	15
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 39/40 UMI D.15.4

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia pesante

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	Т				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti acc		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rillevo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Ledni	U	7/
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	16
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 114 Part. 34 UMI D.16.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro		-	Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	16
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

Part. 33

UMI D.16.2

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	Х			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.			
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	16
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

31

Part.

UMI D.16,3

Categoría d'intervento : Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	X	
	Terratetto					

NOTE

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	16
EDIF.	9

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

35

Part.

UMI D.16.9

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

TAV. RIF. APPARATO DECORATIVO E COLORE Codice Note Rilievi e componenti access. Tecnologie e fondi Codice Note Cornici e marc. Tecnologia Calci Zoccolo Silicati Ferri Altro Lecini Colore fondi Fascia inf. Poss.ins.app.dec. Fascia sup. Terratetto

NOTE: (\*) Dovrà conservarsi l'apparato decorativo esistente.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	17
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

114

95

Part. UMI

D.17.2

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizi@æà demolita	la tetto a in

	TAV. RIF.	T5				
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
SOL.	18
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 130 UMI D.18.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(2)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(3)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnolo	gie e fondi		Note	Rilievi e componenti access.	Codice R-Y5Y 9/1	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	TRAVERTINO		Lecini		
	Fascia sup.	X		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Potra' essere ridefinito il progetto su vie Cavour.

- (2) Dovra' essere conservato e ripristinato l'intero apparato deccrativo su via Cavour.
- (3) Relativamente a via Visciotti.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	U
ISOL	19
DOP	1

## SCHEDA DI PROGETTO

116

Fg.

Part. 332

UMI D.19.1

Categoria d'intervento:

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco		11-		Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr, inf, a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T1
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	х	[	Rilievo Cornicl e marc.	R-Y5Y 9/1	
The state of the s	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (1) Su via Via Viaciotti devral essere ripristinato anche l'apparato decorativo.

<sup>(\*)</sup> Particolare cura dovra' essere posta nella pulizia e conservazione del singolare balcone d'angolo tra Via Cavour e Via Visciotti.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	19
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116 129

Part.

UMI D.19.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T1
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
5111/02/30 01/20	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	×	
	Terratetto	X				

NOTE: (1) Dovrà essere ridefinito il prospetto su Piazza San Giovanni Decolleto.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	19
EDIF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 124 UMI D.19.3

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati	×		Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	X					

NOTE

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	19
EDIF.	4

#### SCHEOA DI PROGETTO

Fg. 116

Part. 125 UMI D.19.4

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre			1	Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

100	TAV. RIF.	T1				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti acc		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo	R-Y5Y 9/1	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	0		Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	х				

NOTE: (1) Sarà ripristinato l'intero apparato decorativo.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	19
EDIF.	5

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 126

UMI D.19.5

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo	R-Y5Y 9/1	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	×				

NOTE

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	20
EDIF.	1

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 117 UMI D.20.1

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	0
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
OF CONTRACTOR	Silicati			Zoccolo	2011.0315-92.000	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	R-Y5Y 9/1	(2)			

NOTE: (1) Sará conservato sia l'apparato decorativo che gli elementi di "arredo" della facciata.

<sup>(2)</sup> Listato.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	20
EDIF.	2

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 118 UMI D.20.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro		-	Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	R-Y5Y 9/1				

NOTE: (1) Sarà conservato sia l'apparato decorativo che gli elementi di "arredo" delle facciale.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	20
EDF.	3

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 119 UMI D.20.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	x		Rillevo Comici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	x		Lecini		
	Fascia sup.	x		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	20
EDIF.	4

## SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 106

UMI D.20.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

## PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
- 17		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	Х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss,ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto	X				

NOTE

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	20
EDF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 97

UMI D.20.5

Categoria d'intervento :

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

T1 APPARATO DECORATIVO E COLORE TAV. RIF. Note Codice Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. R-Y5Y 9/1 X Rilievo Cornici e marc. Tecnologia Calci X Silicati Zoccolo Ferri Altro Colore fondi Fascia inf. Lecini Poss.ins.app.dec. Fascia sup. Terratetto X

NOTE: (\*) ANNULLATO IN CORSO P.D.R.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	U	
ISOL	20	
EDIF.	6	

# SCHEDA DI PROGETTO

116

Fg.

Part. 97

UMI D.20.6

Categoria d'intervento :

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	-
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati	X		Zaccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	х				

NOTE: (\*) ANNULLATO IN CORSO P.D.R.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

EUIW	U
ISOL	20
EDIF.	7

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 94

UMI D.20.7

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
X.11	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
9	Scale	Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
-11	Bucature	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	+-
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	-
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	-
12	Paramento	Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	-
	-	Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	DECO	RATIVO E COLORE	TAV. RIF.	T1
Toenale	gie e fondi		Note		Codice	Note
Tecnologia	Calci	×		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
100110110	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		-
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		+
Colore lollar	Fascia su			Poss.ins.app.dec.		-
	Terratetto	X				

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	21
EDIF.	1

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 53

D.21.1 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	Х			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
- 5		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	J

		APPARATO	TAV, RIF.	T1		
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnología	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	21
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 52

UMI D.21.2

Categoria d'intervento :

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Riprístino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
_	V	Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) PDR?

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
BOL	21
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

52

Part.

UMI D.21.3

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T1		
Tecnolo	Tecnologie e fondi		Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	х	
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	22
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116

Part. 4

UMI D.22.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	×	22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice	Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati	X		Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	х	1				

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	22
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 14

UMI D.22.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		-
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	х				

### MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	22
EDF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 15/16 UMI D.22.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre		- 1		Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T1 Note		
Tecnologie e fondi		Codice			Codice Note Rilievi e com	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		1
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	x				

NOTE: (1) Sará conservato l'apparato decorativo della part. 15.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	23
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 24/25 UMI D.23.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	1
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	X	22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T1		
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia C	Calci X	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
IBOL.	23
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 19 UMI D.23.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	X
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1				
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	Х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss,ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto	X				11

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	23
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 34 UMI D.23.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	Ĵ
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	X	22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Tecnologia Calci		Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL.	23
EDIF.	4

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 35

UMI D.23.4

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	Х	22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T1					
Tecnologie e fondi		Codice No		Rilievi e	componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	(1)
	Silicati				Zoccolo		
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	x			Lecini		
	Fascia sup.	X			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto						

NOTE: (1) Al piano terra.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	D
ISOL	27
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

Part.

UMI D.27.1

Categoria d'intervento :

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE TAV. RIF. Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. Codice Note Tecnologia Calci Rilievo Cornici e marc. Silicati Zoccolo Altro Ferri Colore fondi Fascia inf. Lecini Fascia sup. Poss.ins.app.dec. Terratetto

NOTE: (\*) PDR?

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	С
ISOL,	1
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

116

Fg.

Part. 237

UMI C.1.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	(1)			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(2)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(3)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF,	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	Х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	(4)
	Terratetto	х	1/-			

NOTE: (1) La tipologia potrà essere ridefinits nel suo complesso.

- (2) Con riferimento al prospetto su via San Nicandro.
- (3) Con riferimento al fronte verso il fiume.
- (4) Sui fronti anteriori e posteriori.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	1
EDF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 237 UMI C.1.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	(2)			Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(3)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice	odice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rillevo Cornici e marc.		
	Silicati	X		Zoccolo		1
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	(4)
	Terratetto	X				1

NOTE: (1) Con riferimento a via San Nicandro.

- (2) Con riferimento a Via San Nicandro.
- (3) Con riferimento al fronte verso il fiume.
- (4) Prospetto anteriore e posteriore.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	1
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 218 UMI C.1.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons,/int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE					TAV. RIF.	T2
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Ledni		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	(2)
	Terratetto	X				

NOTE: (1) Limitatamente al retri.

- (2) Completamento delle comici al piano primo au via San Nicandro.
- (\*) Dovrà essere ridefinita negli assetti tecnologici e formali la loggia già richiusa sul retro nel corpo meridionale.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	2
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 228 UMI

C.2.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	(1)	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre		8		Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(2)			Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE					TAV. RIF.	T2
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti acce		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo	TRAVERTINO	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss,ins,app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (1) Riferimento alla scala esterna di accesso al piano primo,

<sup>(2)</sup> Saranno ridefinite dimensioni e posizione delle aperture su Chiasauolo San Giuseppe.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	2
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116

Part. 223/222/227

UMI C.2.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco			1.	Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						TAV. RIF.	T2
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.		
	Silicati	X			Zoccolo	R-Y5Y 9/1	
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZON	LA,	C	ľ
ISO	L	2	l
EDE	4.	3	l

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116

Part. 226-224

UMI C.2.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
-/		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr, inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE				TAV. RIF.	T2	
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rillevo Cornici e marc.		
	Silicati	Х		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	х		Lecini		
4.00.00	Fascia sup.	X		Poss,ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto					

NOTE: (\*) 1-2- Dovranno essere ridefinite le facciate della corte interna eliminando volumi penalli, ballatoi. Potranno essere ridisognate le aperture verso la corte medesima.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	2
EDIF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 207 UMI C.2.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rillevi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	X		Lecini		6
	Fascia sup.	х		Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto					

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	С
ISOL	2
EDIF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

116

Part. 206 UMI C.2.5

Categoria d'intervento:

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	-
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice No		Rilievi e componenti access	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X	Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
IBOL.	2
EDIF.	6

### SCHEDA DI PROGETTO

C.2.6

Fg. 116 Part. 197

UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
2.000		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	Х			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	(1)
		Stilatura giunti				Sost. grate	1000
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2A				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e d		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10YR 9/2				

NOTE: (1)

<sup>(\*)</sup> L'Intero fronte su via dell'Ospedale sarà conservato e trattato con i metodi del restauro acientifico. Non saranno praticate nuove aperture nella stessa via. Potrà essere risperta l'apertura a confine con la torre.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
IBOL.	2
EDIF.	7

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 202 UMI C.2.7

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	(1)

	TAV. RIF.	T2A				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	R	Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati	×		Zoccolo	Dillo et actor com	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5GY 7/2				

NOTE: (1)

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	3
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 214 UMI C.3.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	(2)	15	Infissi	Ripr, inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice No		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	х		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	х				

NOTE: (1) Su Via San Nicandro sarà ripristinata la grande apertura: ora parzialmente richiusa,

- (2) L'intonaco e le tinte su Chiassuolo San Giuseppe saranno ricostituiti in osservanza alle N.T.A.
- (\*) Dovrà essere conservata e restaurata la facciata verso Via San Nicandro.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	3
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 215 UMI C.3.2

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre			<u> </u>	Rifacimento manto	(1)
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rillevo Cornici e marc.		
DESCOUPLINATE OF	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (1) X

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	4
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 212 UMI C.4.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	X
		Modifica finestre	(1)			Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(2)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	(3)
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2A				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5YR 6/6				

NOTE: (1) Le finestre alte del secondo plano su Via dell'Ospedale saranno ridotte a dimensioni simili alle sottostanti.

(2) Saranno ripristinate e/o completate le comici alle finestre, che saranno comunque intonacate.

(3)

### MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	5
EDIF.	1

### SCHEDA OF PROGETTO

Fg.

116

Part. 211/356

UMI C.5.1

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	2 -			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int, intonaco	X			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV, RIF.	T2A				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci		F	Rillevo Cornici e marc.		
	Silicati	х		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	R-Y5Y 9/1	(1)	Lecini		
	Fascia sup.	2,5Y 8/8		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) La stessa tinta continua sulle fasce esterne supertori.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	6
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 339 UMI C.6.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	(1)
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnolo	Tecnologie e fondi		Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati	x		Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.	x		Lecini			
	Fascia sup.	х		Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto						

NOTE: (1)

<sup>(\*)</sup> Saranno conservati e recuperati sia la volta al piano primo che i vari cassettonati in legno.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZUNA	L
ISOL	8
EDIF.	1

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. Part. 116 183

C.8.1 UMI

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
-	Court	Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	1			Sost ringhiere	
1.4	Ducataro	Modifica acc. terra	-	10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
12	Paramento	Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr, inf, a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
-		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2A				
APPARATO DECORATIVO E COLORE  Tecnologie e fondi Codice Note Rillevi e componenti access.						Note
Tecnologia	Calci	x		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
Cultorogia	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		_
00.010	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5YR 7/6				

NOTE: (\*) 1- Sará ridotta la grande apertura su Via dell' Ospedate (civico n. 9) e sostituito l'inflisso in metallo.

<sup>2-</sup> Sarà demolto Il corpo scala di accesso all'ultimo piano dell'altana come pure il balcone costituente piattaforma di arrivo. Sarà di conseguenza eliminata la copertura precarla in plastica e riccetituita la falda del tetto,

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	8
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 16 Part. 184 UMI C.8.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int, intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2A				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
1-0-2-41-0-0-0-444-0-0	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia Inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10R 8/4				

NOTE: (1) Potranno essere ridefinite le aperture sui retri.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	9
EDIF.	1

#### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 116 Part. 182 UMI C.9.1

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	2	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	-
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	1	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

TAV. RIF. T2 APPARATO DECORATIVO E COLORE Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. Codice Note X Tecnologia Calci Rilievo Cornici e marc. R-Y5Y 9/1 Silicati X Zoccolo X Altro Ferri Colore fondi Fascia inf. Lecini Fascia sup. Poss.ins.app.dec. Terratetto 2,5Y 8/4

NOTE: (\*) 1- il corpi più recenti sui retri, lati est e sud-est potranno essere oggetto di ristrutturazione edilizia pesante.
2-Saranno conservate anche le strutture e l'apparato decorativo del corpo scala principale. Potranno perattro essere inseriti nuovi corpi scala sulle parti oggetto di ristrutt. edil. pesante (vedi prec. nota 1).

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	10
EOP.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 583 UMI C.10.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	(1)			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(2)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	(3)

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Cald	X	Rili	Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	x		Lecini		
	Fascia sup.	×		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto				-	

NOTE: (1) Potrebbero essere risperte le finestre su via dei Chiodaloli.

(2) Sarà conservato interamente l'apparato decorativo.

(3)

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	10
EDIF.	5

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 584 UMI C.10.5

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	(2)
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	1	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	(1)	22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access.						Note
Tecnologia	Calci		Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (1) 1- Sarà tinteggiato il prospetto intonacato in cemento sul lato d'ingresso. Saranno confermate le cornici alle aperture su via dei Chiodaioli.

(2)

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

Lune	1 6	
ISOL.	11	
EDIF.	1	

# SCHEDA OF PROGETTO

Fg. 117 573 Part. C.11.1 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
	Come	Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
-1.0	Duodiaro	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
_		Modifica finestre	(1)			Riprist_pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
12	Parametris	Rifacimento intonaco	3	15	Infissi	Ripr, inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
_		Stilatura giunti				Sost, grate	
_		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2A				
Tecnolo	Codice	Note				
Tecnologia	Calci	x		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
recitologia	Silicati	x		Zoccolo	R-Y5Y 9/1	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.		-	Lecini		
	Fascia sup.	10R 4/8		Poss.ins.app.dec.		_
	Terratetto					

NOTE: (1) Nei retri potranno essere ridefinite le aperture al fine di ottenere una migliore composizione.

(\*) Saranno conservate le volte sui piani terreni.

<sup>3-</sup>Dovrà essere conservato e ripristinato l'apparato decorativo esistente. Le decorazioni saranno estese anche sul fianco lato Vico. San Vincenzo ora privo di intonaco. Sui retri potrà essere inserito un nuovo apparato decorativo.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZUNA	1 6
ISOL.	11
EDIF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 558 UMI C.11.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione	Х			Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	100000			Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE					
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	Rilievo Cornici e marc.				
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		Х
	Terratetto	X				

NOTE: (1) Gli intonaci saranno completati e tinteggiati. Potrebbe essere inserito un apparato decorativo, ridefinendo il partito architettonico del due prospett

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	11
ECIF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

559 Part.

C.11.5 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		В	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
1		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi Codice Note			Rillevi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	X		Zoccolo		_
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	X		Lecini	1	
	Fascia sup.	X		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Dovrà essere conservato e ripristinato l'Intero apparato decorativo.

<sup>(\*)</sup> Il tetto sarà modificato inserendo un mezzo padiglione avente la gronde sul due leti di via S. Vincenzo. Potrà essere valutata, se motivata da documenti storici, una eventuale riproposta delle terrazze, con il parapetto realizzato in colonnine in mattoni intonaciati e ringhiera come quella esistente. La terrazza dovrà essere estesa all'intero edificio con l'esclusione della copertura del corpo scala.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

EMILES.	6
ISOL.	11
EDIF.	6

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 560

C.11.6 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
5.7.		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
	-	Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
	1 31 31 11 11 11	Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2
Tecnologie e fondi				Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
, was a second	Silicati	x		Zoccolo	R-Y5Y 9/1	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		_
	Terratetto	X				

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

CUTUA	U
ISOL.	11
EDIF.	7

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 561 UMI C.11.7

Categoria d'intervento:

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
-	Ducatara	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
14	1 diditions	Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	V	22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2
Tecnolo	gie e fondi	Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (\*) P.D.R.

### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

EUNA	L C
ISOL	11
EDIF.	8

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 563/P

UMI C.11.8

Categoria d'intervento :

# PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	-
	Coale	Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
1.1	Duotitaro	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
_		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
12	Paramento	Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
_		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
-		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2
Tecnologie e fondi Codice Note Rillevi e componenti acce					Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
Touriousgia	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi				Lecini		
Colore Iona	Fascia sur			Poss.ins.app.dec.		-
	Terratetto	X				

NOTE: (\*) P.D.R.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	11
EDIF.	9

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 564/P UMI

C.11.9

Categoria d'intervento :

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		1
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	x	
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	13
EDF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 587 UMI C.13.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	1
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	18000	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	×		Zoccolo	R-Y5Y 9/1	
	Altro		1	Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X		(1,0)		

NOTE: (1) Dovrà essere distinto il colore delle cornici alle aperture.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	13
EDIP.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 590

UMI C.13.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
	====	Modifica finestre			1	Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Not		Rilievi e componenti access	. Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	X		Zoccolo	×	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		7
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	13
EDIF.	3

### SCHEDA DEPROGETTO

Fg. 117 Part. 591 UMI C.13.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	(1)
		Stilatura giunti			I	Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo	x	7/
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.		1	Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (1)

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	16
EDF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 533

UMI C.16.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra			ļ.————————————————————————————————————	Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
3.00		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
-	e	Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	//

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rili	Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo	Х	
	Altro		T T	Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5Y 8,5/6				

NOTE: (1) Dovrà essere eliminata la tinteggiatura e il rivestimento sintetico nella fascia al piano terra.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	16
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 526 UMI C.16.2

Categoria d'intervento: Manutenzione straordinaria

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(1)			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	x		Lecini		
	Fascia sup.	2,5Y 8/8		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Verranno conservate le comici, i marcapiani, e l'insierne delle pur semplici (ma compiute) decorazioni.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	16
EDF.	3

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 525 UMI C.16.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
-		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	Х			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice No		Rilievi e componenti access	. Codice	Note
Tecnologia	Calci		Rilievo	Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5Y 8,5/2				

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL,	16
EDIF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

UMI

Part. 524/P C.16.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5GY 7/2		75.0		

NOTE: (1) Dovrá essere ridefinita l'apertura su via del Comune Vecchio.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	16
EDIF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 523 UMI C.16.5

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice	Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto	2,5Y 8/4				

NOTE: (\*) Sarà ridefinita la scala e i piccoli volumi sul retro.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	1

# SCHEOA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 499 UMI C.18.1

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso		0		Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	Х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	5YR 6/6				

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. UMI

500 C.18.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati		-	Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5GY 7/2				

NOTE: (1) Sarà ridefinita la grossa apertura su via degli Artieri.

<sup>(\*)</sup> Dovranno essere mantenute le scale di accesso della strada.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 501

UMI C.18.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso			more-se	Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice Note R		Rilievi e componenti access.	Codice	Note	
Tecnologia	Calci	x		Rilievo Cornici e marc.			
	Silicati			Zoccolo			
	Altro			Ferri			
Colore fondi	Fascia inf.	1		Lecini			
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.			
	Terratetto	2,5GY 7/2					

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	4

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. UMI

512/P C.18.4

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	(2)
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre	(1)			Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr, inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access	. Codice	Note
Tecnologia	Calci	х		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto	10YR 9/2				

NOTE: (1) Potrenno essere ridefinite le bucature sulla corte interna.

<sup>(\*)</sup> Potrà essere ridefinita completamente la distribuzione verticale dell'edificio anche tramite spostamento dell'attuale scala estema.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
SOL	18
EDIF.	5

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 514

UMI C.18.5

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco	X	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2B				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo	V	
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5Y 8/2				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDF.	6

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 710 UMI C.18.6

Categoria d'intervento :

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
	<u> </u>	Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
	4	Modifica finestre				Riprist pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Comici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		1
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec,		
	Terratetto					

NOTE: (\*) P.D.R.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	9

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part.

485

UMI

C.18.9

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	-
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T2		
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	Х				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	10

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 486 UMI C.18.10

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	x		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	x				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	11

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 488

UMI C.18.11

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso			,	Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.	V	22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnolo	Tecnologie e fondi		Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
-	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.	Х		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (\*) 1- Il trattamento delle facciate non risulta conforme agli attuali orientamenti critici relativi agli interventi negli edifici storici.

Manifestando tutttavia una certa coerenza e dignità esecutiva potrà ammettersi la manutensione dell'attuale paramento. In caso di
sostituzione completa, si estenderà invece l'intonaco sino alla base del fabbricato. 2- Dovrà essere ridefinito il prospetto interno.

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDF.	12

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 489

UMI

C.18.12

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	Х	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
	1	Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T2		
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	х				

NOTE: (\*) Dovranno essere ridefiniti i materiali di finitura delle scale. Profferio.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
SOL.	18
EDIF.	13

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

C.18.13

UMI

Part. 490

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura glunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO DECORATIVO E COLORE						
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note		
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.				
	Silicati	×		Zoccolo				
	Altro			Ferri		1		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini				
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.				
	Terratetto	X		14)				

# MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	18
EDIF.	14

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. UMI

509 C.18.14

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rillevi e compo		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia Inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	19
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 470 UMI C.19.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	(1)			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	(2)			Riprist, comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2B
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	10R 4/12		A 12		

NOTE: (1) Sarà ripristinata l'apertura va ridotta a finestra.

(2) Sará conservato e/o ripristinato l'intero apparato decorativo.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	19
EDF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 471

C.19.2 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	Х	E		Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE							T2B
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.		Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo	Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x			Zoccolo		13
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	-			Lecini		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	2,5Y8,5/2			7/1//		

NOTE: (1) Sarà ripristinato l'intero apparato decorativo.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL,	19
EDF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117 472

Part.

C.19.3 UMI

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione	100000	8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
	2	Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco	1			Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note		Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci			Rilievo Comici e marc.	-	
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X				

NOTE: (\*) 1- Il prospetto della parete di più recente costruzione, dovrà essere ridefinito negli aspetti di finiture ed accessi: - gronda - intonaco e calce - eliminazione di cornici in teavertino e delle avvolgibili. Il prospetto della parte più antica sarà intonacato conservando le comici all'apertura del piano piano primo e e ripristinandole anche in intonaco ai piani terra e secondo,

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	22
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 496

UMI

C.22.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	1
	li .	Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra		/		Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviall	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T2A		
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati	X		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		_
	Terratetto	10R 6/6				1

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	22
EDIF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. UMI

504 C.22.2

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra	Х			Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre	Х			Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	(1)	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

		APPARATO	TAV. RIF.	T2		
Tecnologie e fondi		Codice	Note	Rilievi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	×		Zoccolo		
	Altro			Ferri	-	
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X		100		

NOTE: (1) Sará osservato e ripristinato l'apparato decorativo.

<sup>(\*) 2-</sup> La gronda sul lato nord-est sarà ripristinata afforiginaria quota, mantenendo in allineamento a quella esistente sull'angolo. La gronda di recente costruzione sarà demolita e ridotta a semplice copertura.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	С
ISOL.	22
EDIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 503 UMI C.22.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
100		Rifacimento intonaco	Х	15	Infesi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost, grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

T2 TAV. RIF. APPARATO DECORATIVO E COLORE Codice Note Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. Tecnologia Calci X Rilievo Cornici e marc. Silicati Zoccolo Ferri Altro Lecini Colore fondi Fascia inf. Poss.ins.app.dec. Fascia sup. Terratetto X

NOTE: (\*) Saranno conservati le scale esterne e il profferlo. Ballatoio di accesso al piano primo.

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	22
EDF.	4

# SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 208/495

C.22.4 UMI

Categoria d'intervento : Ristrutturazione edilizia pesante

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	1
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc, terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						TAV. RIF.	T2
Tecnolo	gie e fondi	Codice	Note	te Rilievi e componenti access		Codice	Note
Tecnologia	ogia Calci X		Rilievo	Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1		
	Silicati	×			Zoccolo		-3
	Altro				Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.				Lecini		
	Fascia sup.				Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	x					

# MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	23
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 491 UMI

C.23.1

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	1
		Modifica finestre				Riprist. pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Rillevi e componenti access.	Codice	Note
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Cornici e marc.		
	Silicati			Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.	R-Y5Y 9/1	
	Terratetto	Х				

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
SOL	25
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 350 UMI C.25.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia leggera

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist. finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

	TAV. RIF.	T2				
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	X		Rilievo Comici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	x		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.			Lecini		
	Fascia sup.			Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto	X			Ī	

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL.	25
EDF.	2

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117 Part. 355 UMI C.25.2

Categoria d'intervento: Restauro e risanamento conservativo

### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost, ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	×		Rilievo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati			Zoccolo		-3
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	×	(1)	Lecini		
	Fascia sup.	X		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto			3300		

NOTE: (1) Listata.

#### MANUALE DEL RECUPERO E PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	25
ECIF.	3

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg. 117

Part. 359/360

UMI C.25.3

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	(2)
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost ringhiere	
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento Intonaco		15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost grate	
		Rifacimento tintegg.	(1)	22	Superfetazioni	Demolizione	

APPARATO DECORATIVO E COLORE						T2A
Tecnologie e fondi		Codice Note Rilievi e componenti access.		Codice	Note	
Tecnologia	Calci	x		Rillevo Cornici e marc.	R-Y5Y 9/1	
	Silicati	х		Zoccolo		
	Altro			Ferri		
Colore fondi	Fascia inf.	х		Lecini		
	Fascia sup.	х		Poss.ins.app.dec.		
	Terratetto					

NOTE: (1) Conservazione dell'Intero apparato decorativo del fabbricato.

(2)

(\*) Conservazione dell'impianto distributivo su via del Tribunale.

## MANUALE DEL RECUPERO PIANO DEL COLORE

ZONA	C
ISOL	26
EDIF.	1

### SCHEDA DI PROGETTO

Fg.

117

Part. 254/253

UMI

C.26.1

Categoria d'intervento: Ristrutturazione edilizia pesante

#### PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO

Art.	Elemento	Intervento	Note	Art.	Elemento	Intervento	Note
9	Scale	Vincolo posizione		8	Balconi	Demolizione	
		Modifica posizione				Riduzione	
11	Bucature	Ripristino acc. terra				Sost. ringhiere	10.
		Modifica acc. terra		10	Copertura	Rifacimento gronda	
		Ripristino finestre				Rifacimento manto	
		Modifica finestre				Riprist, pluviali	
12	Paramento	Cons./int. intonaco				Riprist. comignoli	
		Rifacimento intonaco	Х	15	Infissi	Ripr. inf. a terra	
		Intonaco rasosasso				Riprist, finestre	
		Stilatura giunti				Sost. grate	
		Rifacimento tintegg.		22	Superfetazioni	Demolizione	

T2 TAV. RIF. APPARATO DECORATIVO E COLORE Tecnologie e fondi Codice Note Rilievi e componenti access. Codice Note Tecnologia Calci X Rillevo Comici e marc. Silicati X Zoccolo Altro Ferri Lecini Colore fondi Fascia inf. Fascia sup. Poss.ins.app.dec. Terratetto