

CONSEGNATA IN CORSO DI SEDUTA

IL SEGRETARIO GENERALE



Gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle

Consiglio comunale di Terni

Al Sindaco di Terni Al Presidente del Consiglio comunale Al Segretario generale

ATTO D'INDIRIZZO

ai sensi dell'art.64 del Regolamento del Consiglio comunale (D.C.C. N. 302 DEL 30.10.2017)

OGGETTO: POTENZIALE CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DALLA EX DISCARICA RSU GESTITA DAL COMUNE DI TERNI. CHIAREZZA E TEMPESTIVA INFORMAZIONE DELLA CITTADINANZA

PREMESSO

che con la nota prot.48177 del 29 marzo 2019 il Comune di Terni ha comunicato alla Regione Umbria ai sensi dell'art 242 del D.lgs. 156/2006, in qualità di "soggetto responsabile della potenziale contaminazione" il verificarsi di un non meglio specificato "evento potenzialmente in grado di contaminare il sito" che sarebbe avvenuto in data 28 marzo 2019 e che avrebbe interessato le matrici "suolo e sottosuolo" a seguito di "Raccolta di percolato fuoriuscito e ricerca tramite videoispezioni dell'eventuale danno della tubatura che condotta il percolato RSU nella vasca di raccolta";


OSSERVATO

che con la nota prot 48944 del 01/04/2019 il Dirigente reggente all'ambiente ha richiesto il supporto della società Acciai Speciali Terni per intervenire nella ricerca della causa della potenziale contaminazione:

RITENUTO

che la richiesta di supporto all'AST potrebbe costituire un consistente conflitto d'interessi tra controllore e controllato anche in virtù delle pregresse controversie esistenti in merito all'origine della contaminazione della galleria Tescino e alla gestione della discarica di voc. Valle;







RICORDATO

che con la nota prot.16540 del 01 febbraio 2019 la direzione ambiente comunicava l'avvenuta scadenza in data 31 dicembre 2018 del contratto per la "Manutenzione del ciclo di sollevamento del percolato ex discarica valle", questione attenzionata nell'iter di ricognizione degli appalti della Commissione di garanzia e controllo:

che ad oggi non è presente né sul protocollo informatico né sull'area trasparenza del sito istituzionale del Comune di Terni nessuna procedura in essere in tal senso;

che in base a quanto asserito nella lettera dello stesso Dirigente reggente prot.60168 del 17/04/2019 tale perdita potrebbe "essere stata procurata al momento dell'effettuazione degli scavi per le fondazioni della recinzione della vasca, riparata nell'immediato ma riaperta a causa di un aumento di pressione del fluido percolante. L'aumento di pressione troverebbe spiegazione nel fatto che un grosso quantitativo di materiale melmoso cementato, asportato durante l'esecuzione della videoispezione, aveva considerevolmente diminuito la luce del tubo; la pulizia ha di conseguenza provocato un aumento di afflusso del percolato in vasca nei due/tre giorni successivi è una progressiva diminuzione del flusso nei giorni seguenti, fino a raggiungere un valore prossimo allo standard.";

CONSIDERATO

che proprio in base a quanto riscontrato dal Comune, tale potenziale contaminazione risulterebbe derivante da una chiara mancanza di manutenzione degli impianti;

che a distanza di due mesi esatti dall'evento ancora nessuna notizia di tale evento è stata fornita alla cittadinanza, comportamento assolutamente da censurare pienamente in linea con in passato;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A riferire immediatamente in consiglio rispetto al fenomeno in oggetto e alle azioni che intende porre in essere per accertare la presunta contaminazione e le responsabilità che potrebbero averla causata.

Terni, 04/02/2019

29.5.19

Gruppo consiliare M5S Terni

De Luca Thomas Braghiroli Patrizia Cozza Marco Fiorelli Claudio

Pasculli Federico Poçoçacio Valentina Simonetti Luca

Gruppo consiliare M5S Terni - Piazza Ridolfi 1, 05100 Terni

info@terni5stelle.it (PEC) m5sterni@legalmail.it