

SCHEDA RILEVAZIONE RISCHI

Museo Civico Archeologico "Claudia Giontella"

CONTRAENTE

Ragione Sociale: Comune Di Terni

Codice Fiscale: 00175660554

Indirizzo: P.zza M. Ridolfi, 1 05100 Terni

INFORMAZIONI GENERALI

- Ubicazione del rischio: VIA FRANCO MOLE', 10 05100 TERNI
- Destinazione d'uso dell'intero fabbricato: ABITAZIONI PER 30%; ATTIVITÀ ESPOSITIVE PER 70%
- Destinazione d'uso dei locali contenenti gli enti assicurati: MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
- Presenza costante di portiere/custode nel fabbricato: SI, DIURNO
- Presenza di personale dipendente durante il giorno (nei locali contenenti i Beni da assicurare): SI, COMPRESI I FESTIVI
- Servizio di guardiana notturna: SI, CON RONDA ESTERNA AL FABBRICATO

FABBRICATO

- Anno di costruzione: 2004
- Numero totale dei piani fuori terra (compreso eventuale "solaio morto"): n. 2
- Numero dei piani interrati e/o seminterrati: n. 0
- Strutture portanti verticali: MURATURA (MATTONI) E/O ACCIAIO; CEMENTO ARMATO
- Struttura portante del tetto, strutture portanti dei pavimenti: INCOMBUSTIBILI (LATERO-CEMENTO ARMATO)
- Tipologia del fabbricato: VILLA O EDIFICIO IN ZONA URBANA CENTRALE
- Contestualizzazione del fabbricato: PRESENZA DI GIARDINO O PARCO PRIVATO ANCHE SU UN SOLO LATO ESTERNO DEL FABBRICATO

LOCALI (contenti i Beni da assicurare)

- Il Proponente è proprietario dei locali: SI
- Destinazione d'uso dei locali: ATTIVITÀ ESPOSITIVA
- Piano dove sono situati i locali: PIANO TERRA, SUPERFICIE 900 mq
- Destinazione dei locali posti al piano superiore a quelli in esame: ABITAZIONE
- Data ultima ristrutturazione: 2004
- Età degli impianti idrici e di riscaldamento: COMPRESA TRA 5 E 25 ANNI
- Impianti elettrici a norma di legge: SI

ACCESSI ED APERTURE DEI LOCALI (contenti i Beni da assicurare)

- Accessi pedonali e carrabili: N. 2 ACCESSI PROSPICIENTI L'ESTERNO DEL FABBRICATO (ES. STRADA, CORTILE, GIARDINO, BALCONE, TERRAZZO)
- Tipologia e caratteristiche delle protezioni degli Accessi pedonali e carrabili: PORTA INTERAMENTE IN ACCIAIO, MONTATA SU STIPITI D'ACCIAIO ANCORATI AL MURO, SENZA ALCUNA APERTURA, SALVO SPIONCINO, CHIUSA CON SERRATURA DI SICUREZZA; ROBUSTA PORTA IN LEGNO PIENO O METALLO, SENZA ALCUNA APERTURA, SALVO SPIONCINO, CHIUSA CON SERRATURA DI

SICUREZZA OPPURE ROBUSTO LUCCHETTO O ALTRI IDONEI CONGEGNI MANOVRABILI ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERNO

- Controllo video degli Accessi pedonali e carrabili: VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA, O TV A CIRCUITO CHIUSO, DOTATA DI IMPIANTO DI VIDEO-REGISTRAZIONE CONTINUA
- Controllo video dei locali contenenti i Beni da assicurare: VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA, O TV A CIRCUITO CHIUSO, DOTATA DI IMPIANTO DI VIDEO-REGISTRAZIONE CONTINUA
- Tipologia e caratteristiche delle aperture verso l'esterno diverse dagli Accessi pedonali e carrabili: SERRAMENTI PROTETTI DA INFERRIATE FISSATE NEL MURO, MEDIANTE STAFFE E/O ZANCHE SENZA BULLONI O CON BULLONI AVENTI LA TESTA SALDATA, TALI DA NON CONSENTIRE L'INTRODUZIONE NEI LOCALI SENZA EFFRAZIONE O DIVARICAZIONE DELLE RELATIVE STRUTTURE

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE E/O DI ALLARME

- Impianto anti-intrusione e/o d'allarme antifurto: SI
- Impianto certificato dall'installatore: SI
- Caratteristiche dell'impianto: VOLUMETRICO ALL'INTERNO DEI LOCALI
- Allarme acustico (sirena): INTERNA ED ESTERNA AI LOCALI
- Invio segnale di allarme: LINEA TELEFONICA
- Invio segnale di allarme: ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATO; ALTRO (DIPENDENTI, FAMILIARI, CONOSCENTI)
- Contratto di verifica e manutenzione: SI, ANNUALE

IMPIANTI ANTINCENDIO

- Idranti: SI, RETE ANTINCENDIO ALIMENTATA DA RISERVA IDRICA DEDICATA (VASCHE, SERBATOI)
- Estintori: SI, IN OGNI LOCALE
- Impianti automatici di protezione antincendio: RIVELATORI DI FUMO
- I beni sono attualmente assicurati: NO
- Il Proponente ha subito danni negli ultimi 5 anni ai Beni da assicurare e/o ai locali contenenti gli stessi: NO

BENI DA ASSICURARE RIEPILOGO

- N° di oggetti: 936
- Valore totale (Euro): 1.556.452,00